



วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม พุทธศักราช 2540 ปีที่ 20 ฉบับที่ 6945 ราคา 7 บาท

## มติชน สุขสารลับ

ปฏิบัติการ  
พทกบโฉ

**มาดู**  
**‘ครามน้ำมน้ํา’**  
**ถลางหงส์**  
**มหาสมุทร**

MF'

วิมล กิจวนิชชาร



ปฏิบัติการข้อมร "บจดราบันนังคลาทวด" ไทย-สิงคโปร์-เพลินปีนส์ มนตระชัย-อินโดเนซี



การเตรียมการขนเรือ



เครื่องจีดหินสารเคมีขัดคราบน้ำมัน

จากเหตุการณ์ที่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ ในวงเดือนี้ อุบัติเหตุเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของปานามาพุ่งชนเรือสำโรงอันเป็นกลางมหาสมุทรแอตแลนติก บริเวณแกะอนุรักษ์อิสลา เดอ โนส เมืองอนಡาเวิดีโอ ประเทศอุรuguay เมื่อเดือนที่ผ่านมา

กว่า 200 ชีวิต อุบัติเหตุในทะเลที่อีกกว่า 3,000 ตัว อยู่ในอาการสาหัส สาเหตุเนื่องจากคราบน้ำมันที่ไปทำลายแหล่งอาหารในทะเล และคราบน้ำมันที่ติดตามตัวและอีกกว่า 30,000 ตัว ที่เหลือไม่สามารถบินซึ่งกันไม่ได้ในอากาศ ไม่นับรวมสัตว์และทรัพยากรทางทะเลอีกนับไม่ถ้วนที่จะได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในครั้งนี้

เมื่อมองไปทั่วโลกย้อนหลังไปในปี 2517 เกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วลงทะเลทั่วโลกกว่า 800 ครั้ง สำหรับประเทศไทยเองเพียงในปี 2538-2539 เกิดอุบัติเหตุน้ำมันรั่วลงทะเลถึง 8 ครั้ง

### ● จัดการคราบน้ำมันในประเทศ

แนวทางหลักในการจัดการคราบน้ำมัน เป็นไปตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติ ใน การป้องกันและจัดบลพิษทางน้ำนี้ออกจากน้ำมัน ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรรับผิดชอบในการจัดการคราบน้ำมัน การจัดตั้งสถานีจัดการคราบน้ำมัน 4 แห่ง ที่สามารถดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ ให้ครบถ้วน

สำหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบได้แก่ คณะกรรมการป้องกันและจัดบลพิษทางน้ำนี้ของจากน้ำมัน (คกน.) ซึ่งมีหน่วยงานหลักได้แก่ ศูนย์ประสานงาน ซึ่งกรรมเจ้าท่าเป็นผู้รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ ซึ่งมีกรรมเจ้าท่าเป็นผู้รับผิดชอบหลักกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วในแม่น้ำ

หรือกองทัพเรือเป็นผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุในทะเล หน่วยปฏิบัติการได้แก่ กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ จังหวัดที่เกิดเหตุและกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานสนับสนุน เช่น กองทัพนาวิกโยธิน กองทัพอากาศ กรมควบคุมคุณภาพ พิษ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรมตำรวจน้ำ กรมการปกครอง กรมประมง กรมการบินพาณิชย์ และกรมสันติสัญญาและกฎหมาย

### ● ร่วมแรงแข็งขัน

แม้จะมีหน่วยงานมากมายที่เกี่ยวข้อง หากแต่สิ่งสำคัญกว่าคือความร่วมมือและการกระทำที่ชัดเจน เป็นจริง นิรุ่มนั่นคงไม่บังกิดผลในการปฏิบัติ

2 ดังเช่นปัญหาเรื่องคราบน้ำมัน ซึ่งที่ผ่านมาการดำเนินการแก้ไขมักถูกมองอย่างดั้งเดิมมากกว่า “ไร้น้ำยา” หรือทำพื้นผ่านไป ไม่ได้จริงจังเท่าไหร่

เรื่องนี้ว่า เมื่อก่อนนี้รับฟังว่าทำงานไม่ได้เต็มที่นักเนื่องจากปัญหาเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือและความไม่เข้าใจในการประสานงาน

แต่เมื่อนี้ กปน. 2 ปีที่ผ่านมา ทุกอย่างดีขึ้นมากทั้งเครื่องมือ โดยเฉพาะการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภารหนุนเสริมอย่างเต็มตัวของภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจน้ำมัน

### ● ปฏิบัติการกลางเว็บไซต์

อธิบดีกรมเจ้าท่าเล่าถึงปฏิบัติการขัดคราบน้ำมันกลางทะเลว่า เริ่มที่กรมเจ้าท่าซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยรับแจ้งเหตุได้รับแจ้งเหตุน้ำมันรั่ว ก็จะใช้เครื่องบินหรือเรือตรวจสอบการเข้าไปสำรวจหาพื้นที่เกิดเหตุที่แน่นอน จากนั้นกิจกรรมการให้หน่วยงานที่ใกล้ที่สุดในพื้นที่เร่งเข้าไปสักดูสถานการณ์ก่อน

เช่น เกิดเหตุที่ระยะห่าง บริษัทน้ำมันเข้าของเรือคันเดียวที่จะต้องจัดการก่อน แต่ถ้าไม่สามารถหาดูสถานการณ์ได้ในพื้นที่ หน่วยขัดคราบน้ำมันของภาคเอกชน และฐานทัพเรืออุตสาหกรรมกองทัพเรือ ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ก็จะเข้าไปช่วย และถ้าซึ่งแก้ไขปัญหาไม่ได้กรมเจ้าท่าจะหน่วยงานสนับสนุนก็จะส่งกำลังเข้าไปช่วย

โดยจะดึงเป็นศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ ซึ่งมีอธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้อำนวยการกรณีเกิดเหตุน้ำมันรั่วในแม่น้ำ หรือศูนย์ข้อมูลการกองทัพเรือเป็นผู้อำนวยการกรณีน้ำมันรั่วลงทะเล มีกรมเจ้าท่า กองทัพเรือ จังหวัดเกิดเหตุ และกลุ่มเอกชนเป็นหน่วยปฏิบัติการ

แต่กรณีที่เกิดน้ำมันรั่วขนาดใหญ่ก็จะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ที่มีผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครันกว่า

### ● เทคนิคการขัดคราบน้ำมัน

กรณีที่เกิดครานน้ำมันขนาดเล็ก ซึ่งมีแนวการเคลื่อนที่ไม่เป็นอันตรายต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สามารถปล่อยให้สลายตัวเองตามธรรมชาติได้ ก็จะใช้เพียงการเฝ้าระวังและติดตามการเคลื่อนที่ของครานน้ำมัน

แต่หากพบว่ามีแนวการเคลื่อนที่เข้าสู่พื้นที่สำคัญ ก็จะต้องเร่งดำเนินการขัดครานน้ำมันให้เร็วที่สุดเพื่อลดความรุนแรงของปัญหา ซึ่งการตัดสินใจว่าจะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของปัญหา เช่น ชนิด ปริมาณ และพิศภารของน้ำมัน ความเร็วของกระแสน้ำ กระแสน้ำ สภาพอากาศ และพื้นที่ที่มีความสำคัญ

วิธีการดักและดูดเก็บครานน้ำมันจากผิวน้ำด้วยทุ่นเป็นวิธีแรกๆ ที่จะนำมาใช้ แต่ถ้าไม่ได้ผลหรือไม่ทันการณ์ก็จะใช้วิธีการฉีดพ่นด้วยสารเคมีเพื่อให้ครานน้ำมันแตกตัวเป็นหยดเล็กๆ กระจายไปในน้ำ เป็นการเร่งให้สลายตัวในธรรมชาติได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลรวดเร็ว

และหากไม่สามารถสกัดกั้นครานน้ำมันให้หายไปจากผิวน้ำได้ และยังเป็นต้องปล่อยให้ขึ้นสู่ผิว วิธีสุดท้ายที่จะใช้ก็คือการกำจัดเศษอาหารที่漂浮อยู่ในน้ำ ด้วยไห้ก้าลังคน

### ● จิตสำนึกร่วมจากภาคเอกชน

ความพร้อมด้านกำลังคน กำลังทุน รวมทั้งความร่วบคิดล่องตัวในการจัดการ เป็นข้อเด่นของภาคเอกชนที่ได้นำมาใช้อย่างถูกทางในความร่วมมือแก่ไขปัญหาครานน้ำมัน

กลุ่มประสานงานเพื่อขัดครานน้ำมันจากภาคเอกชน เกิดขึ้นด้วยเจตนารณรงค์ร่วมของผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมัน ที่จะร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมน้ำให้ได้รับผลกระทบ จากการดำเนินการทางทางธุรกิจของกลุ่มน้ำมันในพื้นที่ประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิก

จาก 9 บริษัทน้ำมัน ได้แก่ บริษัทน้ำมันบางจาก, บีพีออยล์, คาลเท็กซ์, เอสโซ่, ไมนิลลออยล์ไทย แอลนด์, ปตท., เชลล์, สถาบันปิโตรเลียม และไทยออยล์

สุรพล ประดิษฐ์ศิลป์ ประธานกลุ่มกล่าวว่า แม้ว่าสาเหตุของการเกิดน้ำมันรั่วส่วนใหญ่เกิดจากเรือเดือนและเรือสินค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรือน้ำมันและส่วนใหญ่มักหาดติดไม้ได้ ส่วนเรือที่อยู่ในสังกัดบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่มากไม่เกิดปัญหา เพราะมีคลังน้ำมันที่รองรับน้ำทั้งชั้นปานปีอนน้ำมัน ไม่จำเป็นต้องไปเทหิ้งกลางทะเล

อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจอยู่ในแหล่งน้ำ ซึ่งมีเรือของเรามากด้วย และการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุก็อาจมีบ้างจากกระบวนการคุณที่ไม่ทั่วถึง เราต้องร้อนใจรับผิดชอบ ถือเป็นการช่วยชาติด้วย

และจุดหนึ่งเรามีความพร้อมมากกว่าทั้งความใกล้ชิดกับพื้นที่ มีหน่วยงานย่อยอยู่ทั้งในกรุงเทพฯ ภาคใต้ ศรีราชา และกำลังจะเพิ่มที่นาบตาพุด ด้านกำลังคน เครื่องมือ และความคล่องตัวในการประสานงานและขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยผ่านบริษัทแม่ของเราระหว่างนี้ในอนาคตอันใกล้เราจะพยายามดึงบริษัทน้ำมันขนาดเล็กๆ เข้ามาร่วมกันด้วย



สุรพล ประดิษฐ์ศิลป์



เตี๋ยวไกวิทย์ วรคุปต์

### ● สถานการณ์ในอนาคต

แม้ว่าในประเทศไทยจะไม่เคยเกิดเหตุน้ำมันรั่วขนาดใหญ่ เพราะการจราจรทางน้ำที่ผ่านมาไม่กับคั่งนัก แต่ในอนาคตอันใกล้ก็จะมีเรือบรรทุกน้ำมันดินขนาดใหญ่กว่า 200,000 ตัน เข้าไปล้านบาท พุ่ง และการขนส่งน้ำมันดินทางทะเลจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ดังนั้น โอกาสในการเกิดอุบัติเหตุของเรือน้ำมันขนาดใหญ่และการรั่วไหลของน้ำมัน ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เสียเลย

อธิบดีกรมเจ้าท่า มองการณ์ไกลถึงการรองรับสถานการณ์ในอนาคตว่า ขณะนี้กรมเจ้าท่ามีเรือขัดครากน้ำมันขนาดใหญ่ในแม่น้ำเจ้าพระยา 2 ลำ และในทะเลบริเวณอ่าวไทยตอนบนอีก 1 ลำ ก่อเรือเด่นสุดที่ชั้งเพิ่งรับมอบจากรัฐบาลเด่นมาก

ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันเป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วง ซึ่งขณะนี้กรมเจ้าท่ากำลังของบประมาณจัดซื้อเรือขัดครากน้ำใหญ่อีกพื้นที่ละ 1 ลำ รวมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นและเสิร์คอบปีเตอร์ ตรวจการณ์อีก 2 ลำ เพื่อสอดส่องติดตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ปัญหาจะอุกกาล

เป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐด้วยกัน และหน่วยงานรัฐกับภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตสำนึกที่จะเข้ามาร่วมรับผิดชอบ ต่อความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกิจของตน

แต่สิ่งที่ไม่ควรจะลืมคือ การประเมินมูลค่าความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครอบคลุม เพราะแม้ในปัจจุบันมูลค่าความเสียหายที่คิดคำนวณออกมานา จำกัดการณ์น้ำมันรั่วในประเทศไทย ยังจำกัดอยู่เพียงค่าใช้จ่ายในการขัดกรานน้ำมันที่ดันดอยู่กระทำพิเศษต้องขาดให้ก่านัน

มิได้ครอบคลุมถึงความเสียหายแท้จริง อันเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

# สถานการณ์น้ำมันริ้ว กลางทะเล ในไทย ปี 2538-2539



- 8 เมษายน 2538 พบร้อนน้ำมันดินจ่านวนมากเป็นแนวยาวกว่า 30 กิโลเมตร จากบริเวณหาดพลา หาดแม่ร้าพึง ถึงบริเวณชายหาดคลอดช่วงจาก อ.บ้านฉาง และ อ.เมือง จ.ระยอง ไม่สามารถหาผู้กระทำพิดได้
- 12 เมษายน 2538 เกิดเหตุคราบน้ำมันเดาริ้วไหลในแม่น้ำบางปะกง หน้าท่าเทียนเรือของโรงไฟฟ้าบางปะกง สาเหตุเกิดจากเรือนบรรทุกน้ำมันเดาอัมภา 2 ของบริษัท พีเอสี ซัพพลาย จำกัด ที่กำลังบรรทุกน้ำมันจากคลังปีโตรเลียม ศรีราชา มาขึ้นโรงไฟฟ้า ในการลงโทษผู้กระทำพิดตามกฎหมาย ได้มีการปรับน้ำทรายอัมภาเป็นเงิน 5,000 บาท
- 15 พฤษภาคม 2538 พบร้อนน้ำมันดินกระเจยอยู่ทั่วไปด้านชายหาดจอมทึ่ง อ.ชลบุรี เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร สาเหตุคาดว่าเกิดจากการลักลอบทิ้งน้ำมันลงทะเล แต่ไม่สามารถหาผู้กระทำพิดได้
- 18 พฤษภาคม 2538 พบร้อนน้ำมันดินสีดำเป็นก้อนค่าเหนื่อยวนนาคกลางและขนาดเล็กกระเจยอยู่ทั่วไปบริเวณชายหาดพลา หาดทรายทอง หาดแม่ร้าพึง และหาดแม่พิมพ์ ไม่สามารถหาผู้กระทำพิดได้
- 27 พฤษภาคม 2538 พบร้อนน้ำมันเป็นปื้นอยู่บนชายหาดท่าวังและหาดทรายแก้ว บริเวณเกาะสีชัง ยาวประมาณ 200 เมตร สาเหตุคาดว่าเกิดจากการรั่วในสหหรือลักษณะทิ้งน้ำมันบริเวณใกล้กับเกาะสีชัง แต่ไม่สามารถหาผู้กระทำพิดได้

- 6 มิถุนายน 2538 พนกร้านน้ำมันสีดำแฝงกระจาดติดต่อแนว 4 กิโลเมตร ของชายหาดบางแสน

เป็นกรณีที่รุนแรงที่สุดของเหตุการณ์ปั้นน้ำมันคราบน้ำมันบนชายฝั่งทะเล ไม่สามารถหาผู้กระทำได้

- 16 มกราคม 2539 เกิดเหตุการณ์น้ำมันเดาและดีเซลร้าวไหลจากอุบัติเหตุเรือบรรทุกคอนเทนเนอร์สัญชาติสิงคโปร์นานด้า ชนกับเรือบรรทุกกาลน้ำดาดสัญชาติรัสเซียชื่อแคปตัน ชาวนาร์ บริเวณวัดโภคาราม ปากแม่น้ำเจ้าพระยา

ใช้วันเดือน 19 วัน ในการดำเนินการขัดกรานน้ำมัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น 1,608,204 บาท ส่วนการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิด บริษัทเจ้าของเรือต้องเป็นผู้ชดเชยค่าน้ำมันทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการขัดกรานน้ำมัน

- 30 ตุลาคม 2539 เกิดเหตุการณ์น้ำมันร้าว 150 ตัน จากเรือสัญชาติฝรั่งเศสชื่อวันซันออกขายผู้ของบริษัท สาร์ ปีโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด ทราบน้ำมันกระจาดเป็นวงกว้างครอบคลุมพื้นที่ 4 ตารางกิโลเมตร ห่างจากชายฝั่งมาด้วย 11-12 ไมล์ทะเล

ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบถามสาเหตุที่จริงกับบริษัท สาร์ ปีโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด และเรือบรรทุกน้ำมันวันนี้

# “เรือเด่นสุทพิ” เพื่อท้องทะเลไทย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2540 กรมเจ้า  
ท่า ได้จัดพระราชพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม  
ถวายเรือขัคทราบ  
น้ำมันที่ได้รับ<sup>1</sup>  
มอบจากรัฐ

โดยทั่วไปการปฏิบัติงานขัคทราบน้ำมันโดย  
ใช้ทุนกักเก็บทราบน้ำมัน จะต้องใช้เรืออย่างน้อย  
2 ลำ แต่เรือเด่นสุทพิ  
สามารถปฏิบัติ  
การได้โดย



นางเด่น  
นาร์ก ที่ศูนย์ฝึกพา  
พิชญ์นาวี จ.สมุทรปรา  
การ เว็บขัคทราบน้ำมันล่ามี่ได้รับพระราชทาน  
ชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า “เด่น  
สุทพิ”

“เรือเด่นสุทพิ” มีความสามารถในการขัค<sup>2</sup>  
ทราบน้ำมัน 400 ตัน/วัน และสามารถบรรทุก  
น้ำมันซึ่งเพียง น้ำจืดและเส้นปืนพิเศษเพื่อสำหรับ<sup>3</sup>  
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน โดย  
ไม่ต้องรับกำลังบำรุงพื้นเดิน

สำหรับ โดยใช้แขนที่  
ดัดดังที่ทราบเรือห้อง  
สองด้านสำหรับทางทุ่นกัก<sup>4</sup>  
น้ำมันทำการกวาดเก็บน้ำมัน และใช้อุปกรณ์  
เก็บทราบน้ำมันสูบน้ำมันเข้าสู่เรือ

นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์  
จีดพ่นสารเคมีขัคทราบน้ำมัน เพื่อทำ  
ให้ทราบน้ำมันแตกตัวกระจายลงในไปใน  
มวลน้ำและถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายไปในที่  
สุด