

เทคนิคการเตรียมสารละลายตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุ ด้วยเครื่องมือพิเศษ

รัชดา เหมปฐวี
จิรสา กรงกรด

นารวิเคราะห์หาปริมาณธาตุที่เป็นองค์ประกอบ และธาตุที่มีปริมาณน้อยๆ ในตัวอย่างนั้น ขึ้นคอน เบื้องต้นที่สำคัญมากเพื่อให้ผลการวิเคราะห์ที่ ถูกต้องแม่นยำ คือการเตรียมสารละลายตัวอย่าง เนื่องจาก ตัวอย่างแต่ละชนิดมีสมบัติการละลายที่แตกต่างกัน เช่น สารซีโอ-ไลท์ สามารถละลายได้ดีในสารละลายกรด จึงจำเป็นที่จะต้อง ศึกษาหาวิธีเตรียมสารละลายตัวอย่างที่เหมาะสมก่อนจะนำไป วิเคราะห์หาปริมาณธาตุต่างๆ ด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS), Inductively Coupled Plasma Spectrophotometer (ICP) เป็นต้น

1. การละลายด้วยกรด (acid dissolution) คือ การละลาย ตัวอย่างด้วยตัวกรดชนิดต่างๆ เช่น Hydrochloric acid (HCL), Nitric acid (HNO₃) โดยใช้ความร้อนช่วยเพื่อให้ ละลายได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะทำให้ธาตุที่อยู่ในรูปสารประกอบ เกิดการแตกตัวเป็นไอออนที่สามารถวิเคราะห์ปริมาณได้ ตัวอย่างบางประเภท สามารถละลายได้หมดในกรดชนิดเดียว หรือกรดผสม แต่ตัวอย่างบางประเภทอาจจะละลายได้ไม่หมด ซึ่งส่วนที่หลงเหลือ อยู่จะต้องไม่มีผลต่อการวิเคราะห์

2. การเผา (dry ashing) วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกและปลอดภัย สำหรับผู้วิเคราะห์ โดยสารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบของตัวอย่าง จะถูกกำจัดออกไปโดยการเผา จากนั้นจึงละลายส่วนที่เหลือด้วย กรด ในกรณีที่ตัวอย่างประกอบด้วยธาตุที่ต้องการวิเคราะห์ใน ระดับที่ต่ำมาก ๆ วิธีนี้สามารถเพิ่มปริมาณตัวอย่างได้ แต่การเผา

ไม่เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ธาตุที่ระเหยได้ (volatile) หรือถูก ทำลายภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำ เช่น โลหะปรอท (Hg) ซึ่งมีค่า จุดเดือดที่ 356 °ซ สารหนู(As) ระเหิดที่ 316 °ซ เป็นต้น

3. การย่อยสลาย (digestion) คือกระบวนการที่ทำให้เกิดการ ย่อยสลายโครงสร้างของสารประกอบให้อนุภาคของธาตุที่ละลาย ได้ในกรด วิธีการย่อยสลายสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้

3.1 การหลอม (fusion) วิธีนี้ใช้ในการเตรียมตัวอย่างที่ไม่ สามารถใช้วิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 ได้ ตัวอย่างที่จะต้องใช้ผ่านการ อบแห้ง และมีขนาดเล็กกว่า 100 mesh เพื่อให้การหลอมดี และเป็นเนื้อเดียวกัน สารที่ใช้หลอมกับตัวอย่าง (flux) ได้แก่ Lithium metaborate (LiBO₂) Lithium tetraborate (LiB₄O₇) Sodium carbonate (Na₂CO₃) และ Potassium carbonate (K₂CO₃) โดยนำตัวอย่างคลุกผสมกับสารที่ใช้หลอม กับตัวอย่าง ใส่ในถ้วยแพลทินัม (platinum crucible) และ เผาด้วยตะเกียงเบนเซนจนหมดควัน นำเข้าเตาเผาช่วงอุณหภูมิ ประมาณ 800-1000 °ซ หรือจนหลอมเป็นเนื้อเดียว และให้ ความร้อนต่ออีกประมาณ 20-30 นาที ทิ้งให้เย็นแล้วนำไป ละลายด้วยสารละลายกรด

3.2 การย่อยสลายโดยทำปฏิกิริยากับกรด (wet-diges- tion) และให้ความร้อน เพื่อกำจัดสารอินทรีย์ในตัวอย่าง เป็น วิธีที่นิยม ใช้เตรียมสารละลายตัวอย่างทั่วไป เนื่องจาก สามารถวิเคราะห์ ธาตุได้หลายชนิด โดยเฉพาะธาตุที่สามารถ ถูกกำจัดได้ง่ายที่ความ ร้อนสูง สำหรับกรดที่นิยมใช้ในการ

ย่อยสลายโดยวิธีนี้ได้แก่ Sulfuric acid (H_2SO_4), Nitric acid, Hydrochloric acid และ Perchloric acid ($HClO_4$) นอกจากนี้ยังนิยมใช้ Hydrogen peroxide (H_2O_2) ร่วมในการย่อยสลายและกำจัดสารอินทรีย์ด้วย การย่อยสลายอาจใช้กรดเพียงชนิดเดียวหรือกรดผสมขึ้นกับชนิดของตัวอย่าง สำหรับความยากง่ายในการย่อยสลายนั้น ขึ้นกับการจับตัวกันภายในโครงสร้างของตัวอย่างที่วิเคราะห์ เทคนิค wet digestion สามารถแยกออกเป็น 3 วิธีดังนี้

3.2.1 การย่อยสลายด้วยกรดโดยใช้ความร้อนภายใต้ความดันปกติ เป็นวิธีที่นิยมกันทั่วไป เนื่องจากไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ ใช้เพียงแท่นให้ความร้อน (hot plate) เท่านั้น วิธีนี้อาจเรียกว่า Hot plate digestion ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถเตรียมตัวอย่างได้ครั้งละหลายตัวอย่าง โดยการให้ความร้อนกับตัวอย่างที่มีกรดผสมอยู่ และค่อย ๆ เติมกรดลงในตัวอย่างขณะร้อนเพื่อไล่สารอินทรีย์ในตัวอย่าง จนสารละลายตัวอย่างใส แต่ต้องระวังความปลอดภัยของผู้วิเคราะห์ขณะเติมกรดลงในสารละลายตัวอย่างที่ร้อน เพราะอาจเกิดการกระเด็นของสาร ควรยกถังจากเตาทิ้งให้เย็นลงเล็กน้อยและใช้กระจกนาฬิกาปิดปริมาณตัวอย่างที่ใส่จะต้องไม่มากนัก เพราะจะทำให้เกิดปฏิกิริยารุนแรง และใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายนาน สำหรับตัวอย่างที่นิยมใช้ ได้แก่ Nitric acid ร่วมกับ Hydrogen peroxide หรือ Sulfuric acid ร่วมกับ Nitric acid โดยจะต้องควบคุมอุณหภูมิของสารละลายให้อยู่ในช่วง 85-100 °C และจะต้องกำจัดสารที่ระเหยได้จำพวกตัวทำละลายอินทรีย์ออกจากตัวอย่างก่อน เพราะอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรง และเป็นอันตรายต่อผู้วิเคราะห์ได้

3.2.2 การย่อยสลายด้วยกรดภายใต้ความดันที่กำหนด วิธีนี้เรียกว่า Acid digestion bomb โดยนำตัวอย่างและกรดที่ใช้ย่อยสลายบรรจุในภาชนะทนกรด (acid resistant container) ที่มีฝาปิดนำไปเข้าตู้อบ (oven) ที่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิและความดันได้ สำหรับค่าอุณหภูมิ ความดัน และเวลาที่ใช้ในการย่อยสลายนั้นขึ้นอยู่กับสภาพและองค์ประกอบของตัวอย่างซึ่งจะต้องศึกษาสภาวะ (condition) ที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมตัวอย่างนั้น ๆ เพื่อให้ได้สารละลายตัวอย่างที่ดีที่สุด วิธีนี้เป็นวิธีที่เตรียมตัวอย่างได้เร็วกว่าวิธีตามข้อ 3.2.1 สำหรับกรดที่นิยมใช้คือ Hydrochloric acid และ Nitric acid

3.2.3 การย่อยสลายด้วยเครื่อง Microwave เป็นเทคนิคการย่อยสลายตัวอย่างด้วยความร้อนจากคลื่นไมโครเวฟ (microwave heating) ภายใต้ระบบปิดที่ควบคุมความดันได้ ซึ่งค่อนข้างปลอดภัยต่อผู้วิเคราะห์เพราะไม่ต้องสัมผัสกับตัวอย่างสลายหรือไอกรดขณะที่เกิดการย่อยสลาย ปริมาณตัวอย่างและกรดที่ใช้ในการวิเคราะห์น้อยมากเมื่อเทียบกับวิธีอื่น ๆ ฉะนั้นวิธี

นี้จึงเหมาะสำหรับการเตรียมตัวอย่างที่มีราคาแพงหรือมีปริมาณน้อย ใช้ได้กับการวิเคราะห์โลหะเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะโลหะที่สลายตัวได้ง่าย เช่น โปรทและลด์ปัญหาจากการเกิดการปนเปื้อนเนื่องจากสิ่งแวดล้อมได้ดีสำหรับกรดที่นิยมใช้เป็นกรดผสมระหว่าง Hydrochloric acid และ Nitric acid

การที่เราจะเลือกเทคนิคใดในการเตรียมสารละลายตัวอย่างนั้น จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของตัวอย่างว่า มีสารอินทรีย์อยู่หรือไม่ ถ้ามี ปริมาณมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันหรือไม่ ปริมาณของธาตุที่เราต้องการวิเคราะห์ในตัวอย่างเป็นธาตุที่ถูกย่อยสลายได้ง่ายหรือไม่ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องและแม่นยำ สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมสารละลายตัวอย่างคือ การปนเปื้อนจากวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ เช่น สารเคมี ตัวทำละลาย น้ำกลั่น หรือ ภาชนะที่ใช้เตรียมตัวอย่าง โดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้ต้องมีความบริสุทธิ์สูง น้ำกลั่นที่ใช้จะต้องปราศจากการปนเปื้อนสำหรับการวิเคราะห์ธาตุที่มีปริมาณน้อยๆ นั้น นิยมใช้น้ำกลั่นที่ผ่านกระบวนการกำจัดไอออน (deionization) ใหม่ ๆ ซึ่งจะมียูออนที่มีผลต่อการวิเคราะห์ในระดับที่ต่ำ สำหรับภาชนะที่ใช้เตรียมตัวอย่างจะต้องล้างให้สะอาดด้วยกรดเจือจางและน้ำกลั่นเพื่อกำจัดสารปนเปื้อนที่อาจติดอยู่ที่ผิวภาชนะ ในการเตรียมสารละลายตัวอย่างควรจะทำแบล็ค (blank) ควบคู่ไปด้วย เพื่อหักลบปริมาณสารปนเปื้อนอันเนื่องมาจากตัวทำละลายและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการเตรียมตัวอย่าง โดยที่แบล็คจะมีขั้นตอนการเตรียมเหมือนตัวอย่างทุกประการ เพียงแต่ไม่มีตัวอย่าง นอกจากนี้เราควรทำ spike sample ของกระบวนการวิเคราะห์ โดยการเติมสารละลายมาตรฐานชนิดเดียวกันกับที่เราต้องการวิเคราะห์ และทราบความเข้มข้นที่แน่นอนลงไป แล้วนำไปผ่านกระบวนการเตรียมสารละลายตัวอย่างตามขั้นตอน เหมือนกับตัวอย่างทุกประการเพื่อหาค่า Recovery ซึ่งแสดงถึง Accuracy ของวิธีวิเคราะห์ได้

เทคนิคหรือวิธีการที่จะใช้ในการเตรียมสารละลายตัวอย่างให้เหมาะสมนั้น จะต้องมีการศึกษาทดลองและเก็บข้อมูล เพื่อให้แน่ใจว่าวิธีดังกล่าวนั้นเหมาะสม ให้ผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำ สำหรับชนิดของตัวอย่างที่มีเอกสารอ้างอิงวิธีวิเคราะห์ที่เป็นที่ยอมรับก็สามารถใช้เป็นวิธีปฏิบัติได้โดยไม่ต้องทำการทดลองเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง

- American Society for Testing and Materials. Standard practices for digestion of samples for determination of metals by flame atomic absorption ... ASTM D 1971-95. In **Annual Book of ASTM Standard 1999, V 11.01**. _____ . Standard practices for hot plate digestion of dust wipe sample for the determination of lead. ASTM E 1644-98. In **Annual Book of ASTM Standard 1999, V 04.11**. _____ . Standard practices for sample digestion of soils for determination of lead by atomic spectrometry. ASTM E 1726-95. In **Annual Book of ASTM Standard 1999, V 04.11**. _____ . Standard practices for sample digestion using vessel microwave heating technique for the determination of total metals in water. ASTM D 4309-96. In **Annual Book of ASTM Standard 1999, V 11.01**. _____ . Standard practices for total digestion of sediment samples for chemical analysis of various metals. ASTM D 4698-92. In **Annual Book of ASTM Standard 1999, V 11.02**. Perkin-Elmer. **Analytical method for atomic absorption**. Norwalk, CT: Perkin-Elmer, 1994. 300 p.