

## ภาสกร ตั้งกานนท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมลึงทอง  
โครงการลงเล่มการอนุรักษ์พลังงาน  
ของภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างยั่งยืน. JETRO

# การตรวจวัดหม้อย้อม ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

การพิจารณาโดยใช้หลักการสมดุลทางความร้อน ทำให้รู้ว่ามีจุดใดที่ใช้พลังงาน  
ความร้อนมากที่สุด และสูญเสียในจุดใดมากที่สุด ซึ่งจะได้นำไปวางแผน  
การปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงานต่อไป


**?** นอตสาหกรรมลึงทองทุกวันนี้ โรงงานฟอกย้อมถือว่าเป็น  
ธุรกิจหนึ่งที่ใช้พลังงานความร้อนเป็นจำนวนมากกว่าธุรกิจ  
อื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน เช่น โรงปั่นด้าย, โรงทอผ้า, โรง  
พิมพ์ผ้า ฯลฯ ซึ่งเครื่องจักรที่ใช้ความร้อนจากไอน้ำในปริมาณ  
มากของโรงงานฟอกย้อม ก็คือ เครื่องย้อมนั่นเอง

เครื่องย้อมสำหรับโรงงานฟอกย้อมมีอยู่หลายแบบให้เลือก  
ใช้ตามความเหมาะสม แต่ในบทความนี้จะยกตัวอย่างของ  
หม้อย้อมแบบ JET เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจวัดและ  
วินิจฉัยการใช้พลังงานสำหรับหม้อย้อม ซึ่งหากเข้าใจแล้วจะ  
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหม้อย้อมแบบอื่น หรือกระบวนการ  
ผลิตแบบอื่นได้ไม่ยากนัก และนำไปสู่การวางแผนการทาง  
ลดการใช้พลังงานความร้อนที่จำเป็นให้หม้อย้อม หรือการพยายาม  
นำความร้อนที่สูญเสียไปกลับคืนมาให้มากที่สุด เป็นการลดค่า  
ใช้จ่ายด้านพลังงานของโรงงานลง

เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวิธีการทำงานของเครื่องย้อม  
แบบ JET และตัวอย่างกระบวนการที่นำมาใช้ในการคำนวณ  
จึงขออธิบายโครงสร้างของเครื่องย้อมแบบ JET และวิธีการ  
ทำงานให้เข้าใจกันก่อน ดังต่อไปนี้

## เครื่องย้อมแบบ JET

ในบทความนี้จะกล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องย้อม  
แบบ JET (รูปที่ 1) เพื่อเป็นตัวอย่าง โดยเครื่องแบบ JET



รูปที่ 1 เครื่องย้อมแบบ JET


ผ้าที่จะป้อนเข้าเครื่องจะอยู่ในรูป Rope form เป็นการย้อมแบบ  
ผ้าเคลื่อนที่และนำเคลื่อนที่ เครื่องย้อมแบบ JET จะอยู่ภายใต้  
แรงดัน ดังนั้นจึงสามารถย้อมที่อุณหภูมิสูงได้ ดังแสดงการ  
ทำงานในรูปที่ 2 และ 3

ผ้าที่จะย้อม จะนำปลายผ้าทั้งสองด้าน (หัวและปลายผ้า)  
มาต่อเข้าด้วยกัน และถูกดึงเข้าไปในหม้อย้อมโดยใช้เครื่องกาวัน  
(Winch) ที่อยู่ด้านบน โดยผ้ามีการเคลื่อนอย่างต่อเนื่องภาย  
ในเครื่องย้อม เมื่อผ้าวิ่งผ่านเครื่องกวนไปแล้ว ก็จะไปตกอยู่  
ในอ่างย้อม (Chamber) ที่มีน้ำย้อม (น้ำ + เคมี + สีย้อม)  
ท่วมกองผ้าอยู่ แล้วถูกดึงขึ้นไปครบรอบ ซึ่งเป็นชั้นนี้เรียกว่า  
ล่วนน้ำย้อม จะเริ่มจากการเตรียมน้ำร้อนไว้ใน  
ถังชาร์จ (Charge tank) แล้วปล่อยเข้าไปภายในหม้อย้อมตาม

รอบเวลาการผลิตที่กำหนด โดยเคมีและลีယ้อมจากอีกถังหนึ่ง (Side tank) จะถูกเติมเข้าไปในหม้อย้อม (วิธีการป้อนสีและเคมีเข้าระบบอาจใช้วิธีอื่นก็ได้) เพื่อผสมกับน้ำร้อน กลายเป็นน้ำย้อมอยู่ในอ่างย้อม โดยมีปั๊มmen (Main pump) ที่อยู่ใต้อ่างทำหน้าที่ดูดน้ำย้อมไปที่ชุดกรอง (Filter) เพื่อกรองเอาเศษผ้าที่อาจจะทำให้เกิดการอุดตันออก จากนั้นนำน้ำย้อมไปเพิ่มอุณหภูมิในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) (หรือในบางกรรมวิธี จะมีการลดอุณหภูมิลง ด้วยการใส่น้ำเย็นเข้าไปในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแทนในน้ำ) จากนั้นนำย้อมก็จะกลับเข้าสู่หม้อย้อมอีกครั้ง เป็นวงรอบเช่นนี้เรื่อยไป

## กระบวนการย้อม

จากรูปที่ 2 และ 3 สามารถอธิบายการทำงานของกระบวนการย้อมได้ดังนี้



รูปที่ 2 การเคลื่อนที่ของผ้า และการหมุนเวียนของน้ำย้อมในกระบวนการ

### 1. โหลดผ้าเข้าหม้อย้อม

เตรียมน้ำย้อม น้ำและเคมีจะถูกผสมเข้าด้วยกัน และนำไปอุ่นให้ร้อนด้วยไอน้ำในถังชาร์จ จนกระทั่งได้อุณหภูมิ  $80^{\circ}\text{C}$  แล้วจึงส่งเข้าหม้อย้อมต่อไป

เพิ่มอุณหภูมิในหม้อย้อม หลังจากที่น้ำและเคมีจากถังชาร์จถูกส่งเข้ามาในหม้อย้อม (โดยมีการโหลดผ้าเข้ามาไว้ในหม้อย้อมแล้ว) จากนั้นจะต่อฯ เพิ่มอุณหภูมิหม้อย้อมอย่างคงที่ประมาณ  $1.5^{\circ}\text{C}$  ต่อนาที และในระหว่างนี้จะเริ่มเกิดปฏิกิริยาเคมีกับผ้า โดยใช้เวลาในขั้นตอนนี้ประมาณ 30 นาที


รักษาอุณหภูมิและความดันให้คงที่ เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึง  $120^{\circ}\text{C}$  และ จะรักษาอุณหภูมิและความดันให้คงที่ตลอด 20 นาที เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างน้ำย้อมกับผ้าได้เต็มที่

ลดอุณหภูมิ เป็นการค่อยๆ ลดอุณหภูมิและความดันในหม้อย้อมลงอย่างคงที่ โดยใช้เวลาในขั้นตอนนี้ประมาณ 30 นาที

ปล่อยน้ำทิ้ง เมื่อลดอุณหภูมิได้  $80^{\circ}\text{C}$  และ จะปล่อยน้ำทิ้งไปที่กระบวนการบำบัดน้ำเสียต่อไป

การล้างน้ำแรก เพื่อการชำระเคมีที่ยังคงตกค้างโดยจะใช้น้ำโรงงาน (Fresh water) ที่มีอุณหภูมิประมาณ  $30^{\circ}\text{C}$  ซึ่งจากความร้อนที่ยังคงค้างอยู่บนผ้า จะทำให้น้ำล้างมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นโดยประมาณเป็น  $40^{\circ}\text{C}$  โดยจะคงน้ำล้างนี้ไวนาน 7 นาที และปล่อยทิ้งเข้ากระบวนการบำบัดน้ำเสียต่อไป

การล้างน้ำที่สอง เพื่อการชำระเคมีที่ยังคงตกค้างอยู่เป็นครั้งสุดท้าย โดยใช้น้ำโรงงานที่มีอุณหภูมิประมาณ



รูปที่ 3 เวลาและอุณหภูมิในกระบวนการควบคุมการย้อม

30 °C ซึ่งจากความร้อนที่ยังคงอยู่บนผ้า จะทำให้น้ำล้าง มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นโดยประมาณเป็น 35 °C โดยจะคงน้ำล้าง นี้ไว้นาน 7 นาที และปล่อยทิ้งเข้ากระบวนการบำบัดน้ำเสีย ต่อไป

## ข้อมูลและแนวทางการตรวจวัด

ในการหาจุดสมดุลทางความร้อน (Heat balance) ของ หม้อย้อม เพื่อนำไปพิจารณาและดำเนินมาตรการอนุรักษ์ พลังงาน สามารถแยกพิจารณาในสองแนวทาง คือ 1. พลังงาน ความร้อนที่ปล่อยออก (Energy output) 2. ปริมาณความร้อน ที่ทิ้งออกภายนอกระบบ (ต่อมห้อยย้อม ต่อรอบ) โดยจะได้แสดง รายละเอียดในแต่ละแนวทางต่อไป


สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุดิบและอุปกรณ์ และสภาวะ ต่างๆ ของกระบวนการย้อม มีดังต่อไปนี้

### 1. วัสดุดิบและอุปกรณ์

- วัสดุดิบในการย้อม คือ ผ้าฝ้าย (Cotton) มีมวล (m) = 480 kg, ความจุความร้อนจำเพาะ ( $c_p$ ) = 1.30 kJ/kg
- วัสดุหม้อย้อมเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless steel-SUS) มีค่า  $c_p$  = 0.46 kJ/kg
- น้ำที่ใช้ในกระบวนการ คือ สำหรับเตรียมน้ำย้อม 4,500 ลิตร, ล้างครั้งแรก 2,700 ลิตร, ล้างครั้งที่สอง 1,800 ลิตร
- ถังชาร์จ (Charge tank), m = 550 kg
- หม้อย้อม, m = 1,200 kg
- อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน, m = 50 kg
- ท่อไอน้ำมีการหุ้มฉนวนไว้แล้ว

### 2. สภาวะต่างๆ ในกระบวนการ

- อุณหภูมิผิวหม้อย้อม 120 °C (ภายใต้ความดันปกติ)
- อุณหภูมน้ำเสียที่ทิ้งจากการย้อม 80 °C (น้ำทิ้งครั้งแรก ของกระบวนการ)
- ความตันไอน้ำ 7 บาร์



รูปที่ 4 ภาพความร้อนของหม้อย้อมขณะทำงาน

- คุณภาพไอน้ำ (Dryness of steam) = 0.98
- อุณหภูมน้ำดี 30 °C
- อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 30 °C

## กรณีพลังงานความร้อน ที่ถูกปล่อยออก

พลังงานความร้อนในกระบวนการย้อมที่ถูกปล่อยออก หรือความร้อนເคาดพุดในส่วนต่างๆ ของระบบ มีดังนี้


1. ความร้อนของผ้า
2. ความร้อนสูญเสียที่ผิวของหม้อย้อมและอุปกรณ์อื่นๆ
3. ความร้อนที่ไปกับน้ำทิ้ง (Hot waste water)
4. ความร้อนที่ไปกับคอนเดนเซต (Condensate)
5. ความร้อนสูญเสียอื่นๆ

จากรูปที่ 4 ถึง 5 เป็นภาพถ่ายทางความร้อนของหม้อ ย้อม และบริเวณอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้ทราบ ถึงการสูญเสียความร้อนที่จุดต่างๆ ซึ่งจะนำไปวิเคราะห์ทาง พลังงานสูญเสียของหม้อย้อมได้ โดยมีตัวอย่างการวิเคราะห์ดังนี้

### 1. สภาวะของไอน้ำ

- เอ็นthalpy ของไอน้ำอิ่มตัวแห้ง (Dry saturate steam);  $h''$  = 2,767.5 kJ/kg
- เอ็นthalpy ของน้ำอิ่มตัว (Saturated water);  $h'$  = 720.9 kJ/kg
- เอ็นthalpy ของไอน้ำอิ่มตัว (Saturate steam);  $h$  = 2,726.5 kJ/kg,  $h = h''(h'' - h')$
- ความร้อน latent ของไอน้ำ (Latent heat of steam);  $\gamma = h - h'$  = 2,005.6 kJ/kg

2. การถ่ายโอนความร้อนของกระบวนการ โดยการ พิจารณาเฉพาะพลังงานความร้อนต่อมห้อย้อม 1 ลูก ต่อ 1 รอบการย้อม ซึ่งแบ่งเป็นสามส่วนใหญ่ๆ คือ 1. ความร้อนของ หม้อย้อม 2. ความร้อนที่ให้กับผลิตภัณฑ์ (ซึ่งก็คือ ผ้าฝ้าย)



รูปที่ 5 ภาพความร้อนบริเวณอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

3. ความร้อนที่ให้กับน้ำในกระบวนการ โดยอาศัยสมการพื้นฐาน  
การถ่ายโอนความร้อน คือ

$$Q = mc\Delta T$$

$Q$  = พลังงานความร้อนที่จำไปให้วัตถุ

$m$  = มวลของวัตถุ

$c$  = ความจุความร้อนจำเพาะของวัตถุ (หรือ  $c_p$ ) ใน  
กรณีเร่งดันคงที่ หรือ  $c_v$  ในกรณีปริมาตรคงที่)

$\Delta T$  = ผลต่างอุณหภูมิ

1. ความร้อนของหม้อย้อม (Heat of vessel) รวมทั้ง  
ถังชาร์จ, หม้อย้อม, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

• ความร้อนถังชาร์จ ( $m = 550 \text{ kg}$ ,  $c_p = 0.46$ )

$$= 550 \times 0.46 \times (80 - 40) = 10,120 \text{ kJ}$$

• ความร้อนหม้อย้อมและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ( $m = 1,250 \text{ kg}$ ,  $c_p = 0.46$ )

$$= 1,250 \times 0.46 \times (120 - 80) = 23,000 \text{ kJ}$$

• ความร้อนของหม้อย้อมรวม

$$= 10,120 + 23,000 = 33,120 \text{ kJ}$$

2. ความร้อนของผ้าฝ้าย (Heat of product) ( $m = 480 \text{ kg}$ ,  $c_p = 1.30$ )

$$= 480 \times 1.30 \times (120 - 40) = 49,920 \text{ kJ}$$

3. ความร้อนที่ให้กับน้ำยา染 (Heat of dyeing liquid)  
โดยค่าความจุความร้อนเชิงปริมาตร (Volumetric heat capacity; VHC) ของน้ำ = 4.186 kJ/kg.K

• น้ำสำหรับฟอกย้อม (Bleaching) 4,500 ลิตร

$$= 4,500 \times 4.186 \times (120 - 40) = 1,506,960 \text{ kJ}$$

• น้ำสำหรับการล้างครั้งแรก 2,700 ลิตร

$$= 2,700 \times 4.186 \times (40 - 30) = 113,022 \text{ kJ}$$

• น้ำสำหรับการล้างครั้งที่สอง 1,800 ลิตร

$$= 1,800 \times 4.186 \times (35 - 30) = 37,634 \text{ kJ}$$

• รวมความร้อนที่ให้กับน้ำยา染 และในกระบวนการ

$$= 1,506,960 + 113,022 + 37,634 = 1,657,616 \text{ kJ}$$

4. ความร้อนสูญเสียที่ผ่านของหม้อย้อม โดยตั้ง

ตารางที่ 1 อุณหภูมิพื้นผิวน้ำที่มีการทำความร้อน

ชนิดพื้นผิว	พื้นที่พื้นผิว ( $\text{m}^2$ )	รวม ( $\text{m}^2$ )	อุณหภูมิ ( $^\circ\text{C}$ )	ค่าเฉลี่ย ( $^\circ\text{C}$ )
ถังชาร์จ	14.14	15.62	40-80	60
ท่อของถังชาร์จ	1.48			
หม้อย้อม - ช่วงเครื่องกว้าน	2.86		80-120	100
ตัวหม้อย้อม	26.4		80-120	100
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน	1.26		80-120	100
ท่อของอุปกรณ์แลกเปลี่ยน	0.16		80-120	100
ความร้อน			80-120	100
ท่อ	5.23			

สมมุติฐานว่า ภาวะแวดล้อมในการทำงานไม่มีลมพัด ดังนั้น  
ความร้อนที่สูญเสียเกิดขึ้นจากการพาความร้อนโดยธรรมชาติ  
(Natural convection) และการแผรังสีความร้อน (Radiation)  
โดยสามารถคำนวณหาการสูญเสียความร้อน (Heat loss)  
ที่พื้นผิวของอุปกรณ์ ได้ตามสมการดังต่อไปนี้

• ความร้อนสูญเสียจากการพาตามธรรมชาติ

$$q_1 = \alpha \times (t - b)^{1.25} \times 4.186$$

• ความร้อนสูญเสียจากการแผรังสี

$$q_2 = 4.88 \times \varepsilon \times \left[ \left( \frac{t + 273}{100} \right)^4 - \left( \frac{b + 273}{100} \right)^4 \right] \times 4.186$$

• ปริมาณความร้อนสูญเสียรวม;  $Q = q_1 + q_2$  ( $\text{kJ}/\text{m}^2\text{h}$ )

โดยที่  $\alpha$  = สัมประสิทธิ์ของพื้นผิว; เพดาน = 2.8, ผนังด้าน  
ข้าง = 2.2, พื้น = 1.5, วัตถุทรงกระบอก = 2.0

$T$  = อุณหภูมิพื้นผิว ( $^\circ\text{C}$ )

$b$  = อุณหภูมิอากาศแวดล้อม ( $^\circ\text{C}$ )

$\varepsilon$  = การแผรังสีของพื้นผิว โดย  $\varepsilon$  ของ Stainless steel-SUS = 0.35 และแผ่นอะลูมิเนียม (Aluminum foil) = 0.30

สำหรับข้อมูลชนิดของพื้นผิว ขนาดพื้นผิว และการเปลี่ยน  
แปลงอุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆ ได้สรุปไว้ในตารางที่ 1

1. ขณะอุณหภูมิเพิ่ม (ให้ความร้อน)

(ก) ความร้อนสูญเสียโดยการพาความร้อน เมื่อ  $\alpha = 2.0$

$$q_1 \text{ ถังชาร์จ} = 2.0 \times (60 - 30)^{1.25} \times 4.186 = 587 \text{ kJ}/\text{m}^2\text{h}$$

$$q_1 \text{ อื่นๆ} = 2.0 \times (100 - 30)^{1.25} \times 4.186 = 1,695 \text{ kJ}/\text{m}^2\text{h}$$

(ข) ความร้อนสูญเสียโดยการแผรังสี เมื่อ  $\varepsilon = 0.35$

$$q_2 \text{ ถังชาร์จ} = 4.88 \times 0.35 \times \left[ \left( \frac{60 + 273}{100} \right)^4 - \left( \frac{30 + 273}{100} \right)^4 \right] \times 4.186$$

$$= 1.708 \times (123 - 84) \times 4.186 = 279 \text{ kJ}/\text{m}^2\text{h}$$

$$q_2 \text{ อื่นๆ} = 4.88 \times 0.35 \times \left[ \left( \frac{100 + 273}{100} \right)^4 - \left( \frac{30 + 273}{100} \right)^4 \right] \times 4.186$$

$$= 1.708 \times (194 - 84) \times 4.186 = 786 \text{ kJ}/\text{m}^2\text{h}$$

(ค) ความร้อนสูญเสียรวมขณะอุณหภูมิเพิ่ม

$$Q_{\text{ถังชาร์จ}} = 587 + 279 = 866 \text{ kJ}/\text{m}^2\text{h}$$

$$Q_{\text{others}} = 1,695 + 786 = 2,481 \text{ kJ}/\text{m}^2\text{h}$$

2. ขณะที่มีการย้อม (Dyeing)

(ก) ความร้อนสูญเสียโดยการพาความร้อน เมื่อ  $\alpha = 2.0$

$$q_1 \text{ ถังชาร์จ} = 2.0 \times (194 - 84)^{1.25} \times 4.186$$

$$= 1,113 \text{ kJ}/\text{m}^2\text{h}$$

ตารางที่ 2 ปริมาณความร้อนสูญเสียต่อรอบ

ช่วงการทำงาน	ชนิดพื้นผิว	พื้นที่ผิว ( $m^2$ )	ความร้อนสูญเสีย ( $kJ/m^2h$ )	ชั่วโมง/รอบ	ความร้อนสูญเสียต่อรอบ ( $kJ$ )
อุณหภูมิเพิ่ม	ถังชาร์จ	15.62	866	1.0	13,527
	ส่วนอื่นๆ ที่เหลือ	35.91	2,481	0.5	44,546
ขณะย้อม	ถังชาร์จ	15.62	1,621	0.3	7,596
	ส่วนอื่นๆ ที่เหลือ	35.91	3,249	0.3	35,001
อุณหภูมิลด	ส่วนทรงกระบอก	35.91	2,784	0.5	49,987
				รวม	150,657

$$q_1 \text{ อื่นๆ} = 2.0 \times (194 - 84)^{1.25} \times 4.186 \\ = 2,321 \text{ kJ/m}^2\text{h}$$

(ข) ความร้อนสูญเสียโดยการแผ่รังสี เมื่อ  $\varepsilon = 0.35$

$$q_2 \text{ ถังชาร์จ} = 4.88 \times 0.35 \times \left[ \left( \frac{80 + 273}{100} \right)^4 - \left( \frac{30 + 273}{100} \right)^4 \right] \times 4.186 \\ = 1.708 \times (155 - 84) \times 4.186 = 508 \text{ kJ/m}^2\text{h}$$

$$q_2 \text{ อื่นๆ} = 4.88 \times 0.35 \times \left[ \left( \frac{120 + 273}{100} \right)^4 - \left( \frac{30 + 273}{100} \right)^4 \right] \times 4.186 \\ = 1.708 \times (239 - 84) \times 4.186 = 1,108 \text{ kJ/m}^2\text{h}$$

(ค) ความร้อนสูญเสียรวมขณะย้อม

$$Q_{\text{ถังชาร์จ}} = 1,113 + 508 = 1,621 \text{ kJ/m}^2\text{h}$$

$$Q_{\text{others}} = 2,321 + 1,108 = 3,249 \text{ kJ/m}^2\text{h}$$

3. ขณะอุณหภูมิลด สำหรับส่วนอื่นๆ ที่เหลือ โดยเฉลี่ยค่าอุณหภูมิ  $= (120 + 80) / 2 = 100$

• ความร้อนสูญเสียโดยการพาความร้อน เมื่อ  $\alpha = 2.0$

$$q_1 = 2.0 \times (100 - 30)^{1.25} \times 4.186 = 1,695 \text{ kJ/m}^2\text{h}$$

• ความร้อนสูญเสียโดยการแผ่รังสี เมื่อ  $\varepsilon = 0.3$

$$q_2 = 4.88 \times 0.35 \times \left[ \left( \frac{100 + 273}{100} \right)^4 - \left( \frac{30 + 273}{100} \right)^4 \right] \times 4.186 \\ = 1.708 \times (215 - 84) \times 4.186 = 781 \text{ kJ/m}^2\text{h}$$

ตารางที่ 3 ความร้อนເອົາຕຸພູດ (ที่นำไปใช้งานต่อรอบ) โดยเทียบเป็นปริมาณไอน้ำ

ตำแหน่ง	ความร้อนເອົາຕຸພູດ ( $kJ$ )	ปริมาณไอน้ำ ( $kg$ )*
1. ความร้อนที่หม้อไอน้ำ	33,120	16.5
2. ความร้อนของน้ำล้าง	150,696	75.1
3. ความร้อนของผ้า	49,920	24.9
4. ความร้อนที่ให้กับน้ำไอน้ำ	1,657,616	826.5
5. ความร้อนสูญเสียที่ผิวของหม้อไอน้ำ	150,657	75.1
รวมส่วนที่ใช้ในระบบ	2,042,009	1,018.1
6. ความร้อนที่ไปกับคอนเดนເສຕ	627,353	
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>2,669,362</b>

\* ความร้อนແພງของไอน้ำ  $= 2,005.6 \text{ kJ/kg}$   
ดังนั้น ปริมาณไอน้ำ  $= \text{ความร้อนເອົາຕຸພູດ} / 2,005.6$

• ความร้อนสูญเสียโดยรวมขณะอุณหภูมิลด

$$Q = 2,003 + 781 = 2,784 \text{ kJ/m}^2\text{h}$$

4. รวมปริมาณความร้อนสูญเสียที่ผิวต่อรอบ โดยได้จาก  $Q = \text{พื้นที่ผิว} \times \text{ความร้อนสูญเสียในแต่ละช่วงการทำงานและแต่ละอุปกรณ์} \text{ แล้วรวมกัน } \text{ ซึ่งได้ค่าเท่ากับ } 150,657 \text{ kJ} \text{ รายละเอียดการคำนวณดูได้จากตารางที่ 2}$

5. ความร้อนที่ได้จากการล้างน้ำ โดยปริมาณน้ำที่ใช้ในกระบวนการล้างที่มีอยู่สองครั้ง คือ 2,700 ลิตร และ 1,800 ลิตร

$$q_1 = 2,700 \times 4.186 \times (40 - 30) = 113,022 \text{ kJ}$$

$$q_2 = 1,800 \times 4.186 \times (35 - 30) = 37,674 \text{ kJ}$$

$$Q = 113,022 + 37,674 = 150,696 \text{ kJ}$$

#### 6. ความร้อนที่ไปกับคอนเดนເສຕ (Condensate)

หาได้จากการสมการ

• ความร้อนที่ไปกับคอนเดนເສຕ

$$= \text{อัตราการใช้ไอน้ำ} \times (\text{ไอน้ำอีมตัว} - \text{ไอน้ำป้อน})$$

• อัตราการใช้ไอน้ำ (Steam rate)

$$= \frac{\text{ความร้อนເອົາຕຸພູດรวม}}{\text{ความร้อนແພງของไอน้ำ}}$$

• ความร้อนรวมส่วนที่ใช้ในระบบ

$$= \text{ความร้อนหม้อไอน้ำ} + \text{ความร้อนน้ำล้าง} + \text{ความ}$$

ร้อนของผ้า + ความร้อนที่ให้น้ำไอน้ำ + ความร้อน

สูญเสียที่ผิวหม้อไอน้ำ

$$= 33,120 + 150,696 + 49,920 + 1,657,616 +$$

$$150,657$$

$$= 2,042,009 \text{ kJ}$$

โดยความร้อนແພງของไอน้ำ (Latent heat of steam)

$$= 2,005.6 \text{ kJ/kg}, \text{ เอ็นthalpy} \text{ ของไอน้ำอีมตัว} = 720.9, \text{ เอ็นthalpy} \text{ ของไอน้ำป้อน} = 104.7 \text{ ดังนั้น}$$

• ความร้อนที่ไปกับคอนเดนເສຕ

$$= \text{อัตราการใช้ไอน้ำ} \times (\text{ไอน้ำอีมตัว} - \text{ไอน้ำป้อน})$$

$$= \frac{2,042,009}{2,005.6} \times (720.9 - 104.7)$$

#### ตารางที่ 4 ความร้อน และประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนของระบบ

ความร้อน	KJ/รอบ	%
<b>อินพุต</b>		
ไอน้ำ	2,669,255	100
<b>เอาต์พุต</b>		
1. ความร้อนทิ้งจากอุณหภูมิลดของหม้อย้อม	23,000	0.9
2. ความร้อนทิ้งจากอุณหภูมิลดของน้ำเย็นที่ใช้แล้ว (ลดลงจาก 120 °C เป็น 80 °C)	753,480	28.2
3. ความร้อนทิ้งในขณะที่น้ำทิ้งที่ยังร้อนอยู่ (ลดลงจาก 80 °C เป็น 30 °C)	941,850	35.3
4. ความร้อนสูญเสียที่ผิวหม้อย้อม	150,657	5.6
5. ความร้อนที่ไปกับคอนเดนเซต	627,353	23.5
6. ความร้อนสูญเสียอื่นๆ	172,915	6.5

$$= 1,018.1 \times (720.9 - 104.7)$$

$$= 627,353 \text{ kJ}$$

#### 7. ความร้อนที่ใช้ในกระบวนการย้อมทั้งหมด

- ความร้อนที่ใช้ในกระบวนการย้อมทั้งหมด

$$\begin{aligned} &= \text{อัตราการใช้ไอน้ำ} \times (\text{ไอน้ำอีมด้าเบี้ยก} - \text{น้ำป้อน}) \\ &= 1,018.1 \times (2,726.5 - 104.7) \\ &= 2,669,255 \text{ kJ/รอบ} \end{aligned}$$

## กรณีความร้อนทิ้งออกภายนอก

1. จากอุณหภูมิลดของหม้อย้อม โดยอุณหภูมิลดลงจาก 120 °C เป็น 80 °C น้ำหนักหม้อย้อม 1,200 kg และอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 50 kg วัสดุที่ใช้เป็นสแตนเลสสตีล-SUS ซึ่งมีค่า  $c_p = 0.46 \text{ kJ/kg}$

$$\begin{aligned} Q &= (1,200 + 50) \times (120 - 80) \times 0.46 \\ &= 23,000 \text{ kJ} \end{aligned}$$

2. ความร้อนทิ้งออกจากการลดอุณหภูมน้ำเย็นที่ใช้แล้วจาก 120 °C เป็น 80 °C โดยน้ำที่ใช้ในกระบวนการมีสามกรณี คือ 4,500 ลิตร 2,700 ลิตร และ 1,800 ลิตร

$$\begin{aligned} Q &= 4,500 \times (120 - 80) \times 4.186 \\ &= 753,480 \text{ kJ} \end{aligned}$$

3. อัตราการนำความร้อนกลับเข้าระบบ โดยนำความร้อนที่จะถูกทิ้งไปตามข้อ 1 และ 2 กลับคืนสู่ระบบโดยใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ทำให้น้ำร้อนกลับคืน 45 °C

- อัตราการนำความร้อนกลับคืน (45 °C)

$$\begin{aligned} &= \frac{23,000 + 753,480}{4.186 \times 45} \\ &= 4,122.1 \text{ ลิตร} \end{aligned}$$

4. ความร้อนทิ้งออกจากน้ำทิ้งที่ยังร้อน จาก 80 °C

ถึง 30 °C

- ความร้อนจากน้ำทิ้งร้อน

$$= 4,500 \times (80 - 30) \times 4.186$$

$$= 941,850 \text{ kJ}$$

#### 5. ความร้อนสูญเสียที่ผิวหม้อย้อม

1. อุณหภูมิผิวหม้อย้อมขณะอุณหภูมิเพิ่ม

$$= (120 + 30) / 2 = 75 \text{ °C}$$

2. อุณหภูมิผิวหม้อย้อมขณะย้อม = 120 °C

3. อุณหภูมิผิวหม้อย้อมขณะอุณหภูมิลด

$$= (120 + 80) / 2 = 100 \text{ °C}$$

4. ความร้อนสูญเสียต่อรอบ

$$= \text{พื้นที่ผิวของหม้อย้อม} \times \text{ความร้อนสูญเสียรวม} \times \text{เวลาที่ใช้ใน 1 รอบ}$$

#### 6. ความร้อนที่ไปกับคอนเดนเซต โดยความร้อนแห่ง

ของไอน้ำ = 2005.6 kJ/kg ดังนี้

- อัตราการเกิดคอนเดนเซต

$$= \frac{2,042,009}{2005.6} = 1,018.1 \text{ kg/รอบ}$$

- ความร้อนจากคอนเดนเซต

$$\begin{aligned} &= 1,018.1 \text{ kg} \times (720.9 - 104.7) \\ &= 627,353 \text{ kJ} \end{aligned}$$

## สรุปผล

จากการพิจารณาโดยใช้หลักการสมดุลทางความร้อน ทำให้รู้ได้ว่ามีการใช้พลังงานความร้อนในจุดมากที่สุด และสูญเสียในจุดใดมากที่สุด ซึ่งเราจะนำไปวางแผนในการอุ่นรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น หากพิจารณาพลังงานความร้อนทางเอาต์พุต จุดที่ใช้พลังงานความร้อนมากที่สุด คือ ความร้อนที่จำเพาะให้กับน้ำเย็น หรือหากพิจารณาความร้อนทิ้งออกนอกระบบ จุดที่ปั๊มพลังงานความร้อนทิ้งออกไปมากที่สุดก็คือ น้ำทิ้งหลังการย้อมนั้นเอง

ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงเป็นที่มาของมาตรการทำ Heat recovery ในระบบน้ำเย็นของโรงย้อม ซึ่งหากมีโอกาสจะได้นำเสนอต่อไป

