

สารบัญ

ถ้ามัวแต่เหม่อlobby งานผิดพลาดเพิ่มขึ้นแน่.....	2
1. โครงสร้างของโรงงานที่จะอยู่รอด.....	3
2. โครงสร้างของความผิดพลาด	4
3. โครงสร้างการป้องกันความผิดพลาดของพนักงานที่พนเห็นปอย	13
4. ตัวอย่างการป้องกันความผิดพลาดของพนักงาน.....	18
5. ทำอย่างไรจะทำให้พนักงานหันโรงงานไปองกันความผิดพลาด ลดความนกพร่องให้เหลือ ศูนย์.....	21
6. โรงงานไร้ผลิตภัณฑ์นกพร่อง	24
เทคนิคการป้องกันความผิดพลาดของพนักงาน 242 ตัวอย่าง.....	25
สารบัญตัวอย่างการป้องกันความผิดพลาด แบ่งตามลักษณะกิจการ.....	26
สารบัญตัวอย่างการป้องกันความผิดพลาด แบ่งตามลักษณะงาน.....	28

● การประยุปไม่ดี

ตัวอย่างที่ 1 การป้องกันชั้นงานที่ซึ้งไม่ได้ประยุปเล็กลอดออกจากไลน์.....	29
ตัวอย่างที่ 2 การป้องกันความนกพร่องของการกัดเกลี่ยวลึกไม่พอ	30
ตัวอย่างที่ 3 การป้องกันความนกพร่องของการเจาะรูผิดตำแหน่ง	31
ตัวอย่างที่ 4 การป้องกันความนกพร่องของการว้านร่องรู.....	32
ตัวอย่างที่ 5 การป้องกันความนกพร่องของการอัดแน่น (caulking) ไม่ได้ฉาๆ.....	33
ตัวอย่างที่ 6 การป้องกันรอยแตกจากไขควงโดยวิธีดัดแปลงหัวสกรู.....	34
ตัวอย่างที่ 7 การป้องกันความนกพร่องดีดพลาสติกขึ้นรูปช้ำ.....	35
ตัวอย่างที่ 8 การป้องกันความนกพร่องมิให้อัดแน่นเพลากลับด้าน	36
ตัวอย่างที่ 9 การป้องกันความนกพร่องของการอัดแน่นเพลากลับด้านในขั้นตอนการประกอบ	37
ตัวอย่างที่ 10 การหยุดเครื่องอัดแน่นแบบอตโนมัติ เวลาไม่มีชิ้นงานหรือชิ้นงานกลับด้าน	38
ตัวอย่างที่ 11 การป้องกันความนกพร่องประรูปໂໂຮງ (chassis) กลับด้าน.....	39
ตัวอย่างที่ 12 การป้องกันความนกพร่องของการอัดแน่นข้อต่อผิดด้าน.....	40
ตัวอย่างที่ 13 การป้องกันความนกพร่องของการเจาะรูเหล็กอ่อนผิดข้างบนฝ่ากรอบ	41
ตัวอย่างที่ 14 การป้องกันความผิดพลาดของการปืนขึ้นรูปผิดด้าน.....	42
ตัวอย่างที่ 15 การป้องกันความนกพร่องของระยะห่าง (pitch) ของรู.....	43
ตัวอย่างที่ 16 การป้องกันความนกพร่องของสิ่งเปลกปลอกломเกาะบนลูกกลิ้งโลหะ	44
ตัวอย่างที่ 17 การป้องกันความนกพร่อง ลืมสวมนอตหรือแกนนอตเอียง	45
ตัวอย่างที่ 18 การป้องกันความนกพร่อง ลืมกัดเกลี่ยวหรือกัดเกลี่ยวไม่ดี	46
ตัวอย่างที่ 19 การป้องกันความผิดพลาดในงานกัดเกลี่ยว.....	47
ตัวอย่างที่ 20 การป้องกันความผิดพลาดในงานเจาะรู.....	48

ตัวอย่างที่ 21	การป้องกันความผิดพลาดในงานประรูปสุดที่มีลักษณะด้านหน้าหลังเหมือนกัน.....	49
ตัวอย่างที่ 22	การป้องกันความผิดพลาดที่เกิดในวัสดุที่เป็นเส้น.....	50
ตัวอย่างที่ 23	การป้องกันความผิดพลาดจากการเลือดลอดของชิ้นงานไม่ประป.....	51
ตัวอย่างที่ 24	การป้องกันความบกพร่องในการอัดติดก้อนเดนเซอร์ (condenser).....	52
ตัวอย่างที่ 25	การป้องกันความบกพร่องในการอัดติดเบลโลชีล (bellow seal).....	53
ตัวอย่างที่ 26	การตรวจสอบความสึกหรอของแบบตัด.....	54
ตัวอย่างที่ 27	การป้องกันการลืมอัดแน่นเวลาประกอบเลนส์.....	55
ตัวอย่างที่ 28	การป้องกันการอ่านคำสั่งงานผิดรายการ.....	56
ตัวอย่างที่ 29	การป้องกันการเกิดรอยแพลงบนเลนส์.....	57
ตัวอย่างที่ 30	การป้องกันแรงยึดของน็อกที่ฝังบนชิ้นงานไม่พอด.....	58
ตัวอย่างที่ 31	การป้องกันการตรวจเช็คจำนวนลูกปืนผิด.....	59
ตัวอย่างที่ 32	การป้องกันการเลือดลอดของชิ้นงานนี้ไม่สมบูรณ์ด้วยเครื่องปั๊มน้ำด 200 ตัน.....	60
ตัวอย่างที่ 33	การป้องกันการคลาดเคลื่อนของศูนย์ (centering) ในวัสดุหล่อ.....	61
ตัวอย่างที่ 34	การป้องกันความบกพร่องในงานพันโลหะ.....	62
ตัวอย่างที่ 35	การป้องกันการวางชิ้นงานกลับด้านในงานปืน (press)	63
ตัวอย่างที่ 36	การป้องกันการประกอบชิ้นงานบนจี้กกลับด้านบนล่าง.....	64
ตัวอย่างที่ 37	การป้องกันความผิดพลาดของการวางชิ้นงานกลับด้านในงานกัดผิว (milling)	65
ตัวอย่างที่ 38	การป้องกันผลิตภัณฑ์เสียรูปแบบของกอกร่องงาน.....	66
ตัวอย่างที่ 39	การป้องกันการอัดไม่พอดในงานหล่ายชิ้นตอน.....	67
ตัวอย่างที่ 40	การป้องกันการสวมยึดแบบหดตัว (shrinkage fit) บกพร่องเนื่องจากแกนไม่ดี.....	68
ตัวอย่างที่ 41	การป้องกันการลืมแกะขีพลาสติกของชิ้นงาน.....	69
ตัวอย่างที่ 42	การป้องกันการเจาะรูไม่ดีด้วยสว่านแท่น (drill press)	70
ตัวอย่างที่ 43	การป้องกันความบกพร่องของบัดกรีเชื่อมติดกัน	71
ตัวอย่างที่ 44	การป้องกันความผิดพลาดในการเจาะรูนแน่นโอลูหะ	72
ตัวอย่างที่ 45	การป้องกันความบกพร่องลื้นดัดมนุน.....	73
ตัวอย่างที่ 46	การป้องกันความบกพร่องในงานเจาะรู.....	74
ตัวอย่างที่ 47	การป้องกันความบกพร่องในงานเจาะรูด้วยสว่านแท่นหล่ายแกน.....	75
ตัวอย่างที่ 48	การตรวจเช็คการผ่านทะลุของดอกกัดเกลียว (tap)	76
ตัวอย่างที่ 49	การป้องกันความบกพร่องในการขูดร่อง.....	77
ตัวอย่างที่ 50	การป้องกันรอยขยับแพลงบนชิ้นงาน	78
ตัวอย่างที่ 51	การป้องกันความบกพร่องในงานตัดแผ่นโลหะโดยด้วยกีชา.....	79
ตัวอย่างที่ 52	การป้องกันความบกพร่องในงานตัดวัสดุด้วยเครื่องตัดกีชาอัดโน้มติ.....	80

● การประกอบไม่ดี

ตัวอย่างที่ 53	การป้องกันความผิดพลาดลื้นใส่แหวนรอง (washer)	81
ตัวอย่างที่ 54	การป้องกันความผิดพลาดของการประกอบคอร์ในงานหล่อ.....	82

ด้าวบ่ายางที่ 55	การปรับปรุงการต่อสายโวลุ่ม (volume) ของแรริเอเบิลคอนเดนเซอร์.....	83
ด้าวบ่ายางที่ 56	การปรับปรุงการประกอบกันโดยด้วยวิธีการต่อเป็นชุด.....	84
ด้าวบ่ายางที่ 57	การป้องกันการประกอบฝาปิดไฮบริด IC ชนิดฟิล์มน้ำผิดด้าน.....	85
ด้าวบ่ายางที่ 58	การป้องกันการต่อ LED ผิดข้อ.....	86
ด้าวบ่ายางที่ 59	การตรวจเช็คแผ่นปรินท์ (printed circuit) ที่ยังไม่ได้เจาะรู.....	87
ด้าวบ่ายางที่ 60	การป้องกันการเกิดรอยแหลกที่เพลาเวลาอัดติด.....	88
ด้าวบ่ายางที่ 61	การป้องกันความผิดพลาดด้วยการกำหนดตำแหน่งมาตรฐานให้เหมือนกัน	89
ด้าวบ่ายางที่ 62	การตรวจเช็คการประกอบชิ้นส่วนผิดในงานประกอบกล้องถ่ายรูป.....	90
ด้าวบ่ายางที่ 63	การป้องกันการประกอบชิ้นส่วนผิดพลาด.....	91
ด้าวบ่ายางที่ 64	การป้องกันความผิดพลาดในการกำหนดเงื่อนไขทดสอบของอุปกรณ์วัด.....	92
ด้าวบ่ายางที่ 65	การป้องกันการประกอบผิดด้าน.....	93
ด้าวบ่ายางที่ 66	การป้องกันการขาดชิ้นส่วนที่ต้องมีประจำในงานประกอบ.....	94
ด้าวบ่ายางที่ 67	การป้องกันการติดแบรกเกต (bracket) ผิดด้าน.....	95
ด้าวบ่ายางที่ 68	การป้องกันการประกอบพรอนท์ฟลอร์ (front floor) ผิด.....	96
ด้าวบ่ายางที่ 69	การป้องกันการเสียบแผ่นวงจรผิด.....	97
ด้าวบ่ายางที่ 70	การป้องกันการขันด้วยแรงบิดที่ไม่พอ.....	98
ด้าวบ่ายางที่ 71	การป้องกันการเชือกชิ้นงานผิดพลาดก่อนปืนอัดขึ้นรูป.....	99
ด้าวบ่ายางที่ 72	การป้องกันความผิดพลาดในการเจาะรูผิดตำแหน่ง.....	100
ด้าวบ่ายางที่ 73	การป้องกันการเชือกแบรกเกตกลับด้าน.....	101
ด้าวบ่ายางที่ 74	การป้องกันการเจาะรูผิดตำแหน่ง.....	102
ด้าวบ่ายางที่ 75	การป้องกันความผิดพลาดในการอัดติดท่อโค้ง.....	103
ด้าวบ่ายางที่ 76	การป้องกันการประกอบแหนล็อก (chilled lock ring) กลับด้าน.....	104
ด้าวบ่ายางที่ 77	การป้องกันการแปรรูปชิ้นงานผิดด้าน.....	105
ด้าวบ่ายางที่ 78	การป้องกันความผิดพลาดของการเชือกชิ้นงานไม่ดีในงานกัดเกลียว.....	106
ด้าวบ่ายางที่ 79	การป้องกันความผิดพลาดในงานประกอบผิดชิ้นส่วน.....	107
ด้าวบ่ายางที่ 80	การป้องกันความผิดพลาดในการประกอบเกียร์.....	108
ด้าวบ่ายางที่ 81	การป้องกันการลืมขันชิ้นส่วนอุปกรณ์อยู่ด้านหลัง.....	109
ด้าวบ่ายางที่ 82	การป้องกันความผิดพลาดในการเชือกจี้ในงานประกอบชิ้นส่วน.....	110
ด้าวบ่ายางที่ 83	การป้องกันการเชื่อมขันส่วนผิดด้าน.....	111
ด้าวบ่ายางที่ 84	การป้องกันการเชือกเครื่องหมายกำหนดตำแหน่งผิดในงานประกอบชิ้นส่วน	112
ด้าวบ่ายางที่ 85	การป้องกันการประกอบเพลาข้อต่อ (link shaft) ผิด.....	113
ด้าวบ่ายางที่ 86	การป้องกันการประกอบสายพานรูปตัววีกกลับด้าน.....	114
ด้าวบ่ายางที่ 87	การป้องกันการประกอบผิดในขันตอนอัดแน่น (caulking).....	115
ด้าวบ่ายางที่ 88	การป้องกันการบีบชิ้นงานเหลือเศษที่ส่วนโคง R	116
ด้าวบ่ายางที่ 89	การป้องกันความผิดพลาดในการเลือกสปริงที่คล้ายคลึงกัน.....	117
ด้าวบ่ายางที่ 90	การป้องกันการประกอบฝากรอบผิดด้าน.....	118

● การติดตั้งไม้ดี

ตัวอย่างที่ 91	การป้องกันความผิดพลาดในการติดเครื่องหมาย	119
ตัวอย่างที่ 92	การป้องกันการติดปุ่มอิเล็กทริกลับด้าน	120
ตัวอย่างที่ 93	การป้องกันการติดสวิตซ์เลือกແນบกลืนวิทยุลับด้าน	121
ตัวอย่างที่ 94	การป้องกันการติดตั้งปุ่มกดผิดด้าน	122
ตัวอย่างที่ 95	การป้องกันความผิดพลาดในการติดตั้งໄอดิโอลেลี่แส้ง (LED)	123
ตัวอย่างที่ 96	การป้องกันความผิดพลาดในการติดตั้งสปริงถ่านไฟฉาย	124
ตัวอย่างที่ 97	การป้องกันความผิดพลาดในการติดตั้งจูนเนอร์โทรศัพท์	125
ตัวอย่างที่ 98	การป้องกันการติดฝาปิดลำโพงลับด้าน	126
ตัวอย่างที่ 99	การป้องกันการติดตั้งปุ่มกดผิดด้าน	127
ตัวอย่างที่ 100	การป้องกันการติดตั้งกรอบ (frame) ໄอดิโอลেลี่แส้ง (LED) ผิดด้าน	128
ตัวอย่างที่ 101	การป้องกันความผิดพลาดในการติดตั้งชิ้นงานผิดด้านของเจาะรู	129
ตัวอย่างที่ 102	การป้องกันความผิดพลาดในงานเชื่อมแบบขุดผิดด้าน	130
ตัวอย่างที่ 103	การป้องกันความผิดพลาดติดตั้งกลับด้านในงานประกอบ	131
ตัวอย่างที่ 104	การป้องกันความผิดพลาดในการเชือกแกน	132
ตัวอย่างที่ 105	การป้องกันความผิดพลาดในการกำหนดตำแหน่งมาตรฐาน (base)	133
ตัวอย่างที่ 106	การป้องกันความผิดพลาดในขั้นตอนอัดเน่น	134
ตัวอย่างที่ 107	การป้องกันการประรูปดำเน่นเกลี้ยอน	135
ตัวอย่างที่ 108	การป้องกันการติดหมุดผิดพลาด	136
ตัวอย่างที่ 109	การป้องกันการติดตั้งแบรคเกท (bracket) ผิดด้าน	137
ตัวอย่างที่ 110	การป้องกันความผิดพลาดของการติดตั้งชิ้นงานผิดด้านซ้ายขวา หรือบนล่างในงานเจาะรู	138
ตัวอย่างที่ 111	การป้องกันความผิดพลาดในการประกอบแม่พิมพ์ผิดด้าน	139
ตัวอย่างที่ 112	การป้องกันความผิดพลาดในการเชื่อมผิดด้าน	140
ตัวอย่างที่ 113	การป้องกันการลืมติดขันแปรง	141
ตัวอย่างที่ 114	การป้องกันความผิดพลาดในการติดตั้งรางลิ้นชักบนฝาหนังด้านซ้ายขวา	142
ตัวอย่างที่ 115	การป้องกันการติดตั้งฝาครอบผิดด้านซ้ายขวา	143
ตัวอย่างที่ 116	การป้องกันการติดตั้งเพลาเกล็บด้าน	144
ตัวอย่างที่ 117	การป้องกันการติดแผ่นเพลทกลับด้านในงานเชื่อมแบบสปอต	145
ตัวอย่างที่ 118	การป้องกันการติดตั้งกันໂიกໂຟສດອผิดด้าน	146
ตัวอย่างที่ 119	การป้องกันความผิดพลาดในการติดตั้งชิ้นงานบนเครื่องจักรกลแปรรูป	147
ตัวอย่างที่ 120	การป้องกันการประกอบชิ้นส่วนผิดบนไลน์ประกอบ	148

● ของอื่นๆ

ตัวอย่างที่ 121	การป้องกันการเลือกอดของชิ้นงานที่ยังไม่ได้อ่านแม่เหล็ก	149
ตัวอย่างที่ 122	การป้องกันวัสดุด่างชนิดต่างประเภทปะปน	150
ตัวอย่างที่ 123	การแยกชิ้นส่วนที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกัน	151
ตัวอย่างที่ 124	การป้องกันการใช้วัสดุด่างชนิด	152

ด้าอย่างที่ 125	การป้องกันการประกลบชิ้นส่วนที่ขังไม่ได้ทำกอกอุด	153
ด้าอย่างที่ 126	การป้องกันการประปนของชิ้นส่วนที่คล้ายคลึงกันในงานประกลบ	154
ด้าอย่างที่ 127	การป้องกันการประปนของชิ้นส่วนที่คล้ายคลึงกัน	155
ด้าอย่างที่ 128	การรัดเลือกชิ้นงานที่ประกลบอนด์ผิดด้าน	156
ด้าอย่างที่ 129	การป้องกันการประปนของชิ้นส่วนที่คล้ายคลึงกัน	157
ด้าอย่างที่ 130	การป้องกันการประปนของชิ้นงานที่คล้ายคลึงกันในขั้นตอนการแกะจี้ (flush)	158
ด้าอย่างที่ 131	การป้องกันการประปนของ IC บกพร่องในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติ	159
ด้าอย่างที่ 132	การป้องกันชิ้นส่วนบกพร่องผ่านการตรวจสอบ	160
ด้าอย่างที่ 133	การป้องกันการลืมถอดจิกในงานประกลบ	161

● การรวมเสียงไม่ดี

ด้าอย่างที่ 134	การป้องกันการรวมชิลด์เคส (shield case) กลับด้าน	162
ด้าอย่างที่ 135	การป้องกันการรวมเสียงໄดโอดเปล่งแสง (LED) ผิดข้าว	163
ด้าอย่างที่ 136	การป้องกันการเสียงผิดบทแห่นพรีนท์ที่มีรูเกิน	164
ด้าอย่างที่ 137	การป้องกันการเสียง IC ประเภทแบนดิต	165
ด้าอย่างที่ 138	การป้องกันการเสียงถอนเดนเซอร์ผิดข้าว	166
ด้าอย่างที่ 139	การป้องกันการรวมปุ่มความคุณการทำงานผิด	167
ด้าอย่างที่ 140	การป้องกันการใส่สวิตช์ผิด	168
ด้าอย่างที่ 141	การป้องกันการรวมปุ่มความคุณการทำงานผิด	169
ด้าอย่างที่ 142	การป้องกันการรวมเพลาผิดด้าน	170
ด้าอย่างที่ 143	การป้องกันการรวมกลับด้านในงานอัดแน่น	171
ด้าอย่างที่ 144	การป้องกันการเสียงชิ้นส่วนบนแห่นปรีนท์ผิดข้าว	172
ด้าอย่างที่ 145	การป้องกันการใส่ลูกปืนไม่กรอบในงานประกลบแบริ่ง (bearing)	173
ด้าอย่างที่ 146	การป้องกันกล่องเปล่าในขั้นตอนบรรจุสินค้าลงกล่อง	174

● การลีมติดประกลบ

ด้าอย่างที่ 147	การป้องกันการลีมติดขอห้อยสายสะพายกดล้องถ่ายรูป	175
ด้าอย่างที่ 148	การป้องกันการลีมติดประกลบอนด์	176
ด้าอย่างที่ 149	การป้องกันการลีมติดประกลบลูกปืนของก้านดัน (push rod ball)	177
ด้าอย่างที่ 150	การป้องกันการลีมติดประกลบชิ้นส่วนเหวนบ่า (collar)	178
ด้าอย่างที่ 151	การป้องกันการลีมขันและลีมใส่สลักเกลียว	179
ด้าอย่างที่ 152	การป้องกันการลีมติดประกลบชิ้นส่วนที่ต้องติดประกลบหลายจุด	180
ด้าอย่างที่ 153	การป้องกันการลีมขันสลักเกลียว	181
ด้าอย่างที่ 154	การป้องกันการลีมติดประกลบแบรกเกท	182
ด้าอย่างที่ 155	การป้องกันการลีมติดประกลบในงานประกลบชิ้นส่วน	183
ด้าอย่างที่ 156	การป้องกันการลีมติดประกลบและการตรวจสอบเวลาเกิดความบกพร่อง	184
ด้าอย่างที่ 157	การป้องกันการลีมติดประกลบในงานประกลบชิ้นส่วน	185

● การลีมแปรรูป

ตัวอย่างที่ 158	การป้องกันชิ้นงานไม่ได้ผ่านการขูดร่อง.....	186
ตัวอย่างที่ 159	การป้องกันชิ้นงานไม่ได้ผ่านการกัดเกลี้ยง.....	187
ตัวอย่างที่ 160	การป้องกันการเลือดอดของชิ้นงานไม่ได้ผ่านการแปรรูป.....	188
ตัวอย่างที่ 161	การป้องกันความผิดพลาดในงานที่มีหลายรู.....	189
ตัวอย่างที่ 162	การป้องกันการลีมขุดขี้ (flash) ออกจากชิ้นงานได้やすที่.....	190
ตัวอย่างที่ 163	การป้องกันการลีมเจาะรูบนฝาครอบเบริ่ง.....	191
ตัวอย่างที่ 164	การป้องกันการลีมติดnod ในงานเชื่อม.....	192
ตัวอย่างที่ 165	การป้องกันการเลือดอดไม่ขุดขื้อกจากเบรกเกท.....	193
ตัวอย่างที่ 166	การป้องกันการลีมปิดลักษณะร่องคุณภาพชิ้นงานซึ่งผ่านการตรวจสอบความสามารถ.....	194
ตัวอย่างที่ 167	การป้องกันการลีมแปรรูปบางขั้นตอนในไลน์.....	195
ตัวอย่างที่ 168	การป้องกันการลีมเชื่อมบางจุดในงานเชื่อมแบบสปอตไฟฟ้า.....	196
ตัวอย่างที่ 169	การป้องกันการลีมแปรรูปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ.....	197
ตัวอย่างที่ 170	การป้องกันการลีมแปรรูปในงานกัดเกลี้ยง.....	198
ตัวอย่างที่ 171	การป้องกันการลีมแปรรูปในงานกลึง.....	199
ตัวอย่างที่ 172	การป้องกันการลีมเจาะรูในงานเจาะหลาก.....	200
ตัวอย่างที่ 173	การป้องกันการลีมเจาะรู เนื่องจากชิ้นงานต่างชนิดกัน.....	201
ตัวอย่างที่ 174	การป้องกันการลีมแปรรูปในงานกัดเกลี้ยง.....	202
ตัวอย่างที่ 175	การป้องกันการลีมแปรรูปในงานอัดขึ้นรูป.....	203

● ตรวจวัดไม่ได้

ตัวอย่างที่ 176	การป้องกันจำนวนของขาดในงานบรรจุใส่กล่อง.....	204
ตัวอย่างที่ 177	การป้องกันความผิดพลาดในงานชั้นน้ำหนัก.....	205
ตัวอย่างที่ 178	การป้องกันการใส่เหวนผิดจำนวนในกล่อง.....	206
ตัวอย่างที่ 179	การป้องกันการจัดชิ้นส่วนประกอบผิดจำนวน.....	207
ตัวอย่างที่ 180	การป้องกันความผิดพลาดในการชั้นน้ำหนัก.....	208
ตัวอย่างที่ 181	การป้องกันการยกของเกินน้ำหนักด้วยเกรน.....	209

● สัดส่วนไม่ได้

ตัวอย่างที่ 182	การป้องกันการกระจาย (dispersion) ของงานแปรรูปเชิงกล.....	210
ตัวอย่างที่ 183	การป้องกันความผิดพลาดของสัดส่วนงานแปรรูป.....	211
ตัวอย่างที่ 184	การป้องกันความผิดพลาดของสัดส่วนในงานตัด.....	212
ตัวอย่างที่ 185	การป้องกันการตัดท่อยางความยาวผิดพลาด.....	213

● ลีมปฏิบัติการ

ตัวอย่างที่ 186	การป้องกันการลีมปล่อยน้ำหล่อเย็นในอุปกรณ์ชุบแข็งด้วยคลื่นความถี่สูง.....	214
ตัวอย่างที่ 187	การป้องกันการลีมเปิดสวิตช์หม้อไอน้ำ (boiler)	215

ตัวอย่างที่ 188 การป้องกันการลื่นปิดสวิตช์.....	216
ตัวอย่างที่ 189 การป้องกันความผิดพลาดลืมกดปุ่มเดินเครื่อง.....	217
ตัวอย่างที่ 190 การป้องกันการลืมกดปุ่มเดินเครื่อง.....	218
● ปฏิบัติงานไม่ดี	
ตัวอย่างที่ 191 การรักษาความปลอดภัยในงานกลึง.....	219
ตัวอย่างที่ 192 การป้องกันอุบัติเหตุเวลาตรวจสอบช่องเกรน.....	220
ตัวอย่างที่ 193 การป้องกันการหยິນເລັນສົດ.....	221
ตัวอย่างที่ 194 การป้องกันการลืมปล่อยน้ำหล่อเย็นในແມ່ພິມພົມ.....	222
● การลืมติดตั้ง	
ตัวอย่างที่ 195 การป้องกันการลืมติดตั้งรางนำ (guide rail)	223
ตัวอย่างที่ 196 การป้องกันการลืมติดเหวนขิดในงานกัดพิว (milling).....	224
ตัวอย่างที่ 197 การปรับปรุงວิธีการติดเพลท.....	225
● ติดฉลากไม่ดี	
ตัวอย่างที่ 198 การป้องกันการติดฉลากกลับด้าน.....	226
ตัวอย่างที่ 199 การป้องกันการติดเครื่องหมายหมาຍາกลับด้าน.....	227
ตัวอย่างที่ 200 การป้องกันความผิดพลาดในการติดเครื่องหมายการค้าด้วยฉลากหรือประทับตรา.....	228
ตัวอย่างที่ 201 การป้องกันการลืมติดตรา耶ี้ยวห้อ.....	229
● การตรวจสอบไม่ดี	
ตัวอย่างที่ 202 การปรับปรุงความแม่นขึ้นของดีเทกเตอร์แบบแมกเนติกเซนเซอร์.....	230
ตัวอย่างที่ 203 การป้องกันการซื้อวัสดุไม่ดี.....	232
ตัวอย่างที่ 204 การป้องกันความผิดพลาดในการตรวจสอบพัດลมดุดอากาศ.....	233
● ประกอบไม่ดี	
ตัวอย่างที่ 205 การป้องกันการขันสกรูไม่แน่น.....	234
ตัวอย่างที่ 206 การป้องกันการลืมสวมอดหรือเหวนรอง.....	235
ตัวอย่างที่ 207 การป้องกันลืมสวมเหวนสปริง.....	236
● การเดินสายไม่ดี	
ตัวอย่างที่ 208 การป้องกันการต่อสายผิดในหน้าแปลง.....	237
ตัวอย่างที่ 209 การป้องกันความผิดพลาดในการต่อสายผิดข้าม.....	238
ตัวอย่างที่ 210 การป้องกันความผิดพลาดของการต่อสายไฟเข้ากับหลายข้าม.....	239
● เลือดลอดการติดไส	
ตัวอย่างที่ 211 การป้องกันการเลือดลอดของชิ้นงานไม่มีสกรูติด.....	240
ตัวอย่างที่ 212 การป้องกันการเลือดลอดของชิ้นงานไม่สวมเหวนรอง.....	241

● ตำแหน่งไม้ดี	
ตัวอย่างที่ 213 การป้องกันตำแหน่งเคลื่อนของแผ่นเสริมความแข็งแรงในแซนเดล	242
ตัวอย่างที่ 214 การป้องกันความผิดพลาดในการป้อนชิ้นงานปื้น	243
● การสัมผัสไม้ดี	
ตัวอย่างที่ 215 การป้องกันความผิดพลาดของคอนเนกเตอร์ลัดวงจร	244
ตัวอย่างที่ 216 การป้องกันการสัมผัสไม้ดีของฝาครอบชุดเกสกับข้อคอนเนกเตอร์	245
● การพ่นสีไม้ดี	
ตัวอย่างที่ 217 วิธีการแก้ไขในขั้นตอนเมื่อเครื่องพ่นสีแบบไฟฟ้าสติกมีความดันตก	246
ตัวอย่างที่ 218 การป้องกันสีพ่นติดด้านหลังของแบรคเกต	247
● อุปกรณ์ไม้ดี	
ตัวอย่างที่ 219 การป้องกันน้ำมันหล่อลื่นไหลข้อนกลับ	248
ตัวอย่างที่ 220 การป้องกันขาดล้ม	249
● การพิมพ์ไม้ดี	
ตัวอย่างที่ 221 การป้องกันการพิมพ์ແດນแสดงคลื่นวิทยุกลับด้าน	250
ตัวอย่างที่ 222 การป้องกันการพิมพ์เครื่องหมายกลับด้าน	251
● ไม่เสมอ กัน	
ตัวอย่างที่ 223 การป้องกันความกว้างของແດນเป็นไม่ตรงเรียบเสมอ กัน	252
ตัวอย่างที่ 224 การป้องกันการเข็นขอนด้านในปกเสื้อไม่เสมอ กัน	253
● กระเตรียมไม้ดี	
ตัวอย่างที่ 225 การป้องกันการเชือกผิดพลาดในงานปื้น	254
ตัวอย่างที่ 226 การป้องกันสายเก็บล้ำดินงานปื้น	255
● การหยับผิดพลาด	
ตัวอย่างที่ 227 การป้องกันความผิดพลาดในการหยับเทปเพื่อตรวจสอบ	256
● เลือดลอดการส่วนชิ้นส่วน	
ตัวอย่างที่ 228 การป้องกันการเลือดลอดลีมส่วนชิ้นส่วน	257
ตัวอย่างที่ 229 การป้องกันการเลือดลอดของชิ้นงานไม้ใส่แทนรูปถัว E	258
● การบรรจุห่อไม้ดี	
ตัวอย่างที่ 230 การป้องกันกระดาษห่อขาดชำรุด	259
● จึกไม้ดี	
ตัวอย่างที่ 231 การป้องกันการใช้จึกไม้ถูกต้องเมื่อเปลี่ยนเกรื่องเปรรูป	260

● การล้างไมดี	
ตัวอย่างที่ 232 การป้องกันการล้างขึ้นงานบกพร่องเพราะลิมิตสวิตช์ทำงานผิดพลาด.....	261
● การค้วนรูรูปงาน	
ตัวอย่างที่ 233 การป้องกันการค้วนร่องงานผิดด้าน.....	262
● เกิดขุยบนขั้นงาน	
ตัวอย่างที่ 234 การป้องกันแก้ไขการเกิดขุยบนขั้นงาน เนื่องจากการเสียดสี.....	263
● เปื้อนน้ำมัน	
ตัวอย่างที่ 235 การปรับปรุงสายพานพูลเลบเปื้อนน้ำมัน	264
● เครื่องวัดไมดี	
ตัวอย่างที่ 236 การตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องวัดแรงดันในเครื่องหล่อ.....	265
● การเชื่อมไมดี	
ตัวอย่างที่ 237 การกันไฟและแก้ไขขั้นงานเชื่อมไมดี.....	266
● วัสดุฉีกขาด	
ตัวอย่างที่ 238 การป้องกันไม่ให้ต้องเชือกงานใหม่ของเครื่องจักรขนาดใหญ่ เนื่องจากวัสดุป้อนเครื่อง ฉีกขาด	267
● ความผิดพลาดในสภาวะแวดล้อมมองเห็น ไม่ชัดเจน	
ตัวอย่างที่ 239 เพิ่มการใช้กระจกให้เป็นประไบช์.....	268
● การลีนถอดออก	
ตัวอย่างที่ 240 การป้องกันลีนถอดจีกช่วยยกขั้นงาน.....	269
● โหลดโยกสั่น	
ตัวอย่างที่ 241 การป้องกันโหลดของเกรนโยกสั่น.....	270
● การต่อไมดี	
ตัวอย่างที่ 242 การป้องกันการต่อผิดพลาดของแพงแยกทางไฟล.....	271

เทคนิคการป้องกันการผิดพลาด

ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม

แปลและเรียบเรียงโดย

วีโรจน์ บุญอ่านวิทยา

บรรณาธิการผู้ตรวจเรียนเรียง

วิทูรย์ สิมะโชคดี

BSTI DEPT. OF SCIENCE SERVICE
สำนักงานสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ



1110002726

เลขที่ 658.56
๑๗๓๘

เลขทะเบียน 4986

วันที่ ๒๔ /๙.๑.๖๑



จัดทำโดย
โครงการสนับสนุนเทคนิคอุตสาหกรรม
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

106.-