

แหล่งความไม่แน่นอนของการวัดที่เกิดจากการทำงานของเครื่องมือ HPLC

อุมาพร สุขบุรุง / ปวิน งามเลิศ


การวัดที่มีความน่าเชื่อถือต้องประกอบด้วยค่าที่วัดได้ และค่าความไม่แน่นอนของการวัด ดังนั้นในการวิเคราะห์ทดสอบเชิงปริมาณ นอกจากผู้ทดสอบ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการวิเคราะห์ มีทักษะเป็นอย่างดีเพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องแล้ว ต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อผลการวัด เพื่อให้สามารถหาแหล่งของความไม่แน่นอนของการวัดได้อย่างครบถ้วน

ความไม่แน่นอนของการวัดในเทคนิค High Performance Liquid Chromatography (HPLC) มาจากหลายแหล่ง ได้แก่ ความเที่ยงของกาวด์แสดงด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความไม่แน่นอนของความเรอนอ้างได้จากการวัดวัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material, CRM) และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการวัด เช่น ความไม่แน่นอนจากการตั้งค่า และความไม่แน่นอนจากการทำงานของเครื่อง HPLC ในบทความนี้จะกล่าวถึงเฉพาะแหล่งของความไม่แน่นอนของการวัดเนื่องจากการทำงานของเครื่อง HPLC เพื่อให้ผู้ทดสอบได้ระหนักรถึงความสำคัญของปัจจัยดังกล่าว โดยเฉพาะในขั้นตอนการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (method validation) จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องศึกษาผลการทดสอบความคงทนของวิธี (ruggedness test)

หลักการวิเคราะห์หารบิริมาณสารโดยใช้เครื่องมือ HPLC คือ การแยกสารที่ต้องการวิเคราะห์ (analyte)

ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมกันในตัวอย่าง ซึ่งเตรียมเป็นสารละลายให้มีความเข้มข้นของสารที่วิเคราะห์ ในช่วงที่เหมาะสม ฉีดสารละลายตัวอย่างผ่านช่องฉีดสาร (sample valve) ปริมาตรตามที่กำหนด เช่น $20 \mu\text{L}$ $100 \mu\text{L}$ เป็นต้น สารตัวอย่างจะถูกนำพาด้วยเฟลสเคลื่อนที่ (mobile phase) ผ่านคอลัมน์ (column) ที่มีเฟส静止 (stationary phase) ทำหน้าที่แยกสารที่วิเคราะห์ สารเดียวกันนิดเด่น เข้าดีเทคเตอร์ (detector) อย่างต่อเนื่องตามลำดับ เพื่อการตรวจวัด แสดงผลเป็นความสัมพันธ์ของเวลา (แกนนอน) และสัญญาณ (แกนตั้ง) เรียกว่าโครมาโทแกรม ดังแสดงในรูปที่ 1

ข้อมูลจากโครมาโทแกรมประกอบด้วย รีเทนชันไทม์ ใช้ในการวิเคราะห์เชิงคุณภาพสำหรับยืนยันชนิดของสารโดยเปรียบเทียบกับรีเทนชันไทม์ของสารที่วิเคราะห์ กับรีเทนชันไทม์ของสารมาตรฐานที่วัดในสภาวะเดียวกัน พิกคือบริเวณที่มีสัญญาณสูงกว่าเส้นฐาน พื้นที่พิกคือผลกระทบของสัญญาณตั้งแต่จุดเริ่มต้น (S) ถึงจุดสิ้นสุด (E) ความสูงพิก (H) คือ ระยะตั้งแต่ฐานพิกถึงยอดพิก พื้นที่พิกและความสูงพิกเป็นข้อมูลที่ใช้วิเคราะห์เชิงปริมาณโดยนำพื้นที่พิกหรือความสูงพิกของสารที่วิเคราะห์ไปหาปริมาณจากการฟมาตรฐานที่เตรียมจากสารละลายมาตรฐานของสารที่วิเคราะห์ 3-5 ระดับความเข้มข้น ดังนั้นหากพื้นที่พิก หรือความสูงพิกไม่คงที่ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนของการวัด



รูปที่ 1 แสดงโครมาโทแกรม ของการวิเคราะห์ตัวอย่างที่มีสาร A,B,C และ D ด้วยเทคนิค HPLC
 t_r คือรีเทนชันไทม์ เป็นเวลาของสารที่วิเคราะห์เคลื่อนที่ในระบบจากจุดเริ่มต้นจนถึงดีเทคเตอร์
 t_m คือเวลาของสารที่ไม่ถูกจับโดยเฟส静止 เคลื่อนที่ในระบบจากจุดเริ่มต้นจนถึงดีเทคเตอร์

● ปัจจัยที่มีผลผลกระทบต่อความเที่ยงของรีเทนชันໄท์มิ่ง ได้แก่

- ความไม่คงที่ของอัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ เกิดจากการทำงานไม่คงที่ของเครื่องสูบ (pump) ซึ่งเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือ หรือการเสื่อมสภาพของเครื่องมือหลังจากใช้งานนานๆ

- อุณหภูมิของคอลัมน์ไม่คงที่ เกิดจากอุณหภูมิห้องทำงานไม่คงที่ แก้ไขโดยการใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิในส่วนของคอลัมน์

- องค์ประกอบของเฟสเคลื่อนที่ เกิดจากการทำงานไม่คงที่ของเครื่องสูบระบบ gradient

● ปัจจัยที่มีผลผลกระทบต่อพื้นที่พิก และความสูงพิก ได้แก่ การตอบสนองของเครื่องตรวจวัด (S_c) ปริมาณของสารที่ฉีดเข้าระบบ (w) และอัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ (F) มีความสัมพันธ์ตามสมการ

$$A = \frac{S_c w}{F}$$

ดังนั้นหากปัจจัยต่างมีความไม่คงที่ มีผลทำให้พื้นที่พิก และความสูงของพิกมีความไม่คงที่ด้วย นอกจากปัจจัยที่มีผลผลกระทบโดยตรงแล้ว ยังมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางอ้อม ได้แก่ การเลื่อนไห้ของเส้นฐาน (baseline drift) อุณหภูมิของคอลัมน์ องค์ประกอบของเฟสเคลื่อนที่ ลักษณะรูปร่างของพิก ความเที่ยงของเครื่องมือทั้งระบบ และสัญญาณรบกวน

● ปัจจัยที่มีผลผลกระทบต่อบริมาณของสารที่นำเข้าระบบ คือ ระบบฉีดสารที่ทำงานไม่คงที่ เกิดจากคุณลักษณะของเครื่องมือ และปริมาตรของสารละลายที่ฉีด ตัวทำละลายที่ระหว่างจ่าย มีผลต่อความไม่คงที่ของปริมาณสารที่นำเข้าระบบ เช่นกัน ปัจจัยเหล่านี้ทำให้พื้นที่พิกไม่คงที่

ตารางที่ 1 แสดงสภาวะปกติที่ใช้ในการทดสอบตัวอย่าง และสภาวะที่ต้องการศึกษาการเปลี่ยนแปลง

| พารามิเตอร์ | สภาวะปกติ | สภาวะที่เปลี่ยนแปลง |
|---|------------|---------------------|
| อัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ | 0.8 mL/min | 1.2 mL/min |
| ส่วนประกอบของเฟสเคลื่อนที่ (methanol/ H ₂ O) | 90/ 10 | 95/ 5 |
| ปริมาตรของสารละลายตัวอย่าง | 15 μL | 25 μL |
| ความยาวคลื่นของยูวี-วิสิเบลดีเทกเตอร์ | 320 nm | 330 nm |
| อุณหภูมิของคอลัมน์ | 30°C | Oven off |

จากการทดลองพบว่าพารามิเตอร์ดังกล่าวมีผลผลกระทบทำให้เกิดค่าความไม่แน่นอนของการวัด ดังแสดงในตารางที่ 2

● ปัจจัยที่มีผลผลกระทบต่อการวัดสัญญาณจากดีเทกเตอร์ ชนิด Refractive index detectors และ Fluorescence detectors ได้แก่ องค์ประกอบและอัตราการไหลของเฟสเคลื่อนที่ อุณหภูมิของสารละลาย ส่วนปัจจัยที่มีผลผลกระทบต่อ UV- Visible detectors คือ แก๊สที่ละลายในเฟสเคลื่อนที่จะทำให้ baseline เลื่อนไห้ แก๊สออกซิเจนทำให้ background สูง และความยาวคลื่นไม่คงที่ทำให้พื้นที่พิกไม่คงที่ ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง จึงต้องมีการกำจัดแก๊สที่ละลายโดยวิธีที่เหมาะสม และตรวจสอบความเที่ยงของความยาวคลื่นของเครื่องมือเพื่อจะได้นำไปศึกษาผลกระทบต่อผลการวัดต่อไป

ในการศึกษาผลกระทบจากปัจจัยต่างๆต่อความไม่แน่นอนของการวัด ผู้ทดสอบควรศึกษาข้อมูลจากข้อกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือ เช่น ความเที่ยงของเครื่องสูบ ความเที่ยงของความยาวคลื่นดีเทกเตอร์ ความคลาดเคลื่อนในการเตรียมเฟสเคลื่อนที่ ความแปรปรวนของอุณหภูมิห้องที่ทำการวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงความไม่คงที่ที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะการทำงานปกติ และจึงทดสอบสารตัวอย่างในสภาวะการทำงานปกติ และในสภาวะที่ต้องเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ที่ต้องการศึกษา ให้เท่ากับหรือมากกว่าความไม่คงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เปรียบเทียบกับผลการทดสอบจากสองสภาวะ หากความแตกต่างไม่มีนัยสำคัญให้คำนวณค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากการทดสอบมีนัยสำคัญต้องควบคุม และป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นขณะทำการทดสอบ

ตัวอย่างเช่น การทดสอบหาปริมาณ วิตามินเอ ในตัวอย่างนมสำหรับทารก ได้มีการศึกษาผลกระทบจากการทำงานของเครื่องมือ HPLC โดยการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 2 แสดงค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ใน การทดสอบ

| พารามิเตอร์ | ค่าความไม่แน่นอนมาตรฐาน (mg/kg) |
|--|---------------------------------|
| อัตราการไอลของเฟสเคลื่อนที่ | 0.000383 |
| ส่วนประกอบของเฟสเคลื่อนที่ (methanol/H ₂ O) | 0.00256 |
| ปริมาตรของสารละลายตัวอย่าง | 0.00153 |
| ความยาวคลื่นของยูวี-วีซีเบลดีเทกเตอร์ | 0.0103 |
| อุณหภูมิของคอลัมน์ | 0.00656 |

ปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อผลการวัด เป็นแหล่งทำให้เกิดค่าความไม่แน่นอนของการวัดทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ทดสอบต้องคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าว และควบคุม ปัจจัยเหล่านั้นให้มีผลกระทบน้อยที่สุด หรือไม่มีนัย สำคัญต่อผลการวัด ในกรณีที่เป็นปัจจัยที่เกิดจากการ ทำงานของเครื่องมือ ที่ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องมือนั้น ได้แก่ อัตราการไอลและองค์ประกอบ ของเฟสเคลื่อนที่ ปริมาตรสารตัวอย่างที่จัดเข้าระบบ ความยาวคลื่นของดีเทกเตอร์ และ อุณหภูมิคอลัมน์ ทั้งนี้ หากไม่มีข้อมูลค่าความไม่แน่นอนที่เกิดจากปัจจัยดังกล่าว ข้างต้นในวิธีทดสอบที่ใช้ ห้องปฏิบัติการจำเป็นต้อง ทำการศึกษาทดลอง เพื่อประมาณค่าความไม่แน่นอนที่ เกิดจากความไม่คงที่ของระบบการทำงานของเครื่องมือ

HPLC โดยการทดสอบความคงทนของวิธี ผู้ทดสอบจะ เป็นผู้พิจารณาว่าความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นมีนัยสำคัญ และจำเป็นต้องนำไปประมาณค่าความไม่แน่นอนรวม ของการวัดทั้งหมดต่อไปหรือไม่ ทำให้มั่นใจได้ว่าได้ใช้ ข้อมูลครบถ้วนในการรายงานผล

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดหลักสูตรฝึก อบรมเกี่ยวกับ เทคนิคการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือ การ คำนวณค่าความไม่แน่นอนของผลการวัด และการตรวจ สอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ เพื่อส่งเสริมความรู้ แก่ นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถทดสอบ และรายงานผลได้อย่างมีเชื่อถือ ผู้สนใจสามารถหา ข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องและ จากเอกสารอ้างอิง

เอกสารอ้างอิง

- Barwick, V.J. Review of source of uncertainty in gas chromatography and high performance liquid chromatography. **VAM Project 3.2.2 Evaluating confidence in analytical measurement.** August 1998.
- Barwick, V.J. and Ellison, S.L.R. Protocol for uncertainty evaluation from validation data. **VAM Project 3.2.1 Development and harmonisation of measurement.** January
- D.A.Skoog, F.J. Holler and Nieman, T.A. **Principle of instrumental analysis.** Florida : Saunders College Publishing, 1998.