

การทดสอบปริมาณขององค์ประกอบในผลิตภัณฑ์

ພົມ

ສຶກສາ ສັນຕະລາງ

พีวีซี (PVC) หรือโพลิไวนิลคลอไรด์ (polyvinyl chloride) เป็นโพลิเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติก ได้จาก การโพลิเมอเรชันของไวนิลคลอไรด์มอนอยเมอร์ (vinyl chloride monomer) ปัจจุบันพีวีซีถูกนำมาใช้งานอย่าง แพร่หลายทั้งในรูปพลาสติกแข็ง (rigid) อีกทั้งยังสามารถ นำมาใช้งานในรูปพลาสติกที่มีความพรุน (cellular) เช่น โฟม (foam) และในรูปพลาสติกนิ่ม (plasticized PVC) หลังจากการเติมสารเติมแต่ง (additives) บางชนิดลงไป สารเติมแต่งสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก คือ สารที่เติมลงไปในเรซินเพื่อปรับเปลี่ยนสมบัติให้เหมาะสม สารเติมแต่งสำหรับพีวีซีที่สำคัญ 3 ประเภท มีดังนี้

1. พลาสติกไซเซอร์ (plasticizers) เป็นสารที่ใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความอ่อนตัว (flexible) หรือเพิ่มความเป็นพลาสติกให้แก่พีวีซี เช่น สาร DEHP [Di(2-ethyl hexyl) phthalate] หรือ DOP (Diocetyl phthalate), สาร ESBO (Epoxidised soy bean oil) และสาร TCP (Tricresyl phosphate) นอกจากนี้แล้วการใช้พลาสติกไซเซอร์ยังช่วยให้สามารถแปรรูปพีวีซีได้ที่อุณหภูมิต่ำลง

2. สารเพิ่มเสถียรภาพ (stabilizers) มีทั้งสารกันตัวออกซิไดส์ (antioxidants), สารเพิ่มเสถียรภาพต่อความร้อน (heat stabilizers) และสารเพิ่มเสถียรภาพต่อรังสีอัลตราไวโอเลต (UV stabilizers) สารกันตัวออกซิไดส์ใช้เพื่อควบคุมการเกิดปฏิกิริยาระหว่างพิวเวชิกับตัวออกซิไดส์ (oxidizing agent) ที่เรียกว่าออกซิเดชัน (oxidation) ซึ่งทำให้เกิดการสลายตัวของพิวเวชี ส่วนสารเพิ่มเสถียรภาพต่อความร้อนใช้เพื่อเพิ่มความคงตัวต่อความร้อน (heat stability) ให้พิวเวชีเนื่องจากกระบวนการแปรรูปต้องใช้ความร้อนสูง ส่วนสารเพิ่มเสถียรภาพต่อรังสีอัลตราไวโอเลตป้องกันการสลายตัวทางเคมี และการเปลี่ยนสีของผลิตภัณฑ์พิวเวชีขณะที่ใช้งานในที่โล่งแจ้ง สารเพิ่มเสถียรภาพ

ที่ใช้กันอยู่ ได้แก่ คาร์บอนแบล็ค (carbon black) และสารประกอบของตะกั่ว (lead compound) เช่น สาร BLC (basic lead carbonate), สาร TBLS (tribasic lead sulphate) และสาร DBLPh (dibasic lead phthalate)

3. สารตัวเติม (fillers) อาจเป็นสารรากค้ำถูกที่ใส่ลงไปเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ เคลล์ (clay) และแคลเซียมคาร์บอนेट (calcium carbonate) หรือสารหน่วงไฟ (flame retardants) เช่น สาร antimony trioxide สารนี้จะทำให้เกิดภาวะช่วยเสริมการหน่วงไฟในพืชชีวที่เรียกว่า synergism โดยขณะที่เกิดการเผาไหม้ จะได้แก๊ซหนักที่ปักคลุมไปทั่วพื้นผิวพลาสติก ไฟจึงไม่ลุกไหม้ต่อ หรือสารทำให้เกิดสี (colorants) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์พืชชีวที่มีสีสันสวยงาม

ผลิตภัณฑ์พิวชี่สามารถทำการแยกออกมาได้เป็นพลาสติไซเซอร์, สารพิมเส้นริgapและสารตัวเติม และพิวชี่เรซิน โดยใช้รีทางเคมีตามขั้นตอนดังไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การสกัดพลาสติไซเซอร์ (Plasticizer Extraction)

โดยการใช้เครื่องสักดับแบบโซกเกต (Soxhlet apparatus) ดังแสดงในภาพที่ 1 เอทิล อีเทอร์ (ethyl ether) เป็นตัวทำละลายที่ใช้สักดับและเวลาในการสักดับ 6 ชั่วโมง สิ่งที่เหลือจากการระเหยตัวทำละลายเอทิล อีเทอร์ในขวด กลั่นก็คือพลาสติไซเซอร์ จานนั้นทำการซึ่งหน้าหันก ปริมาณของพลาสติไซเซอร์เป็นร้อยละในตัวอย่างพีวีซี สามารถคำนวณได้จากสูตร ดังนี้


ผลผลิตไชเซอร์, ร้อยละ = $\frac{\text{น้ำหนักผลผลิตไชเซอร์ที่สกัดได้}}{\text{น้ำหนักตัวอย่างพิเวช}} \times 100$

ขั้นตอนที่ 2 การแยกสารเพิ่มเสถียรภาพและสารตัวเติม (Separation of Stabilizers and Fillers)

โดยการนำตัวอย่างพีวีซีที่ผ่านการสกัดพลาสติไซเซอร์ออกแล้ว มาละลายด้วยตัวทำละลายเตตราクロโรโพรอีเทน (tetrachloroethane) ทำการแยกส่วนที่ละลาย ในตัวทำละลายกับส่วนที่ไม่ละลาย (ตะกอน) ออกจาก กันด้วยการเหวี่ยง (centrifuge) แล้วล้างตะกอนที่แยกได้ ด้วยตัวทำละลายเตตราไฮโดรฟูราน (tetrahydrofuran, THF) ตะกอนที่เหลือคือสารเพิ่มเสถียรภาพและสารตัวเติม จากนั้นอบตะกอนให้แห้งและซั่งน้ำหนัก เพื่อหาปริมาณ ของสารเพิ่มเสถียรภาพและสารตัวเติมเป็นร้อยละ ใน ตัวอย่างพีวีซี ซึ่งสามารถคำนวณได้จากสูตร ดังนี้

สารเพิ่มเสถียรภาพและสารตัวเติม, ร้อยละ = $\frac{\text{น้ำหนักของสารเพิ่มเสถียรภาพและสารตัวเติม}}{\text{น้ำหนักตัวอย่างพีวีซี}} \times 100$


เมื่อนำปริมาณของพลาสติไซเซอร์และของสารเพิ่มเสถียรภาพและสารตัวเติมไปหักออกจากหนึ่งร้อยค่าที่ได้คือปริมาณพีวีซีเรซินในตัวอย่างพีวีซีนั้นเอง



ภาพที่ 1 เครื่องสกัดแบบซอกเลต

1. แท่งกวน (stirrer bar)
2. ขวดกลั่น (still pot)
3. ค้อนเดนไซเซอร์ (condenser)
4. ทิมเบิล (thimble)
5. สารที่จะทำการสกัด/ สารที่เหลือจากการสกัด (extraction solid/ residue solid)

กรมวิทยาศาสตร์บริการโดยโครงการพิสิกส์ และวิศวกรรมสามารถให้บริการทดสอบหาปริมาณขององค์ประกอบดังกล่าวได้ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้หรือสอบถามได้ที่โทร. 0 2201 7161



- 1 : Stirrer bar/anti-bumping granules
- 2 : Still pot (extraction pot)
- 3 : Distillation path
- 4 : Soxhlet Thimble
- 5 : Extraction solid (residue solid)
- 6 : Syphon arm inlet
- 7 : Syphon arm outlet
- 8 : Expansion adapter
- 9 : Condenser
- 10 : Cooling water in
- 11 : Cooling water out

ຄ ດ ສ ກ ອ ຂ ກ ຖ

Additives for PVC. 2007. [Online.] [cited 25 September 2007] Available from Internet : http://www.baerlocher.de/uploads/tx_trbldownload/pb_pvc_additives_v2_int.pdf

American Society for Testing and Materials. Analysis of components in poly (Vinyl Chloride) compounds using an infrared spectrophotometric technique. D 2124-99. In **Annual book of ASTM standards : plastics (I)**.Vol. 08.01. Baltimore: ASTM, 2007. p.533-538.

Daniels, C.A. **Polymers: structure and properties**. Lancaster : Technomic Publishing, 1989. p.21-27.

Soxhlet extractor. 2007. [Online] [cited 25 September 2007] Available from Internet : http://en.wikipedia.org/wiki/Image:soxhlet_extractor.png

ຈຸ່າລັດກວດນົມທະວິທະຍາລັດຍ. ຄະນະວິທະຍາສາສົຕ່ວ. ການວິຊາວັດຖຸຄາສົຕ່ວ. ວິທະຍາສາສົຕ່ວໂພລິເມອຣ໌ 1. ໂດຍ ເສາວຈັນ ຂ່າວຍຈຸລືຈິຕິຕີ. ກຽງແຫຼມທະນາຄາ : [ມ.ປ.ທ., ມ.ປ.ປ.]

ຄ ດ ສ ກ ອ ຂ ກ ຖ

American Society for Testing and Materials. Standard test method for optical emission vacuum spectrometric analysis of carbon and low -alloy steel. E 415-99a. In **Annual book of ASTM Standard (I)** : Analytical chemistry for metals, ores, and related materials Vol. 03.05. West Conshohocken : ASTM, 1999, p. 587 - 595.

_____. Standard test method for analysis of aluminum and aluminum alloys by atomic emission spectrometry. E 1251-2004. In **Analytical Chemistry for Metals, Ores, and related Materials (I)**. **Annual book of ASTM Standard**, Vol. 03.05. West Conshohocken : ASTM, 2004, p. 699 - 708.

Australian Standard. Recommended practice for atomic emission spectrometric analysis. **AS 3641.1**. 1999, p. 1-24.

_____. Analysis of metals- procedures for the setting up, calibration and standardization of atomic emission spectrometers using arc/spark discharge. **AS 2883**. 1986, p. 1-12.

Skoog, DA., Holler, FJ., and Nieman, TA. **Principle of instrumental analysis**. 5th ed. Philadelphia : Harcourt Brace College Publishers, 1998, p 244-249.

Thomsen, V. B. E. **Modern spectrochemical analysis of metals: an introduction for users of arc/spark instrumentation**. [n.p] : ASM International.The Materials Information Society, 1994.