

บทที่ 1	พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการฉีดพลาสติก.....	1
1.1	บทนำ.....	1
1.2	องค์ประกอบในการฉีดพลาสติก.....	1
1.3	ขั้นตอนพื้นฐานในการฉีดพลาสติก.....	3
1.4	การเรียกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติกและการเลือกขนาดสกรูฉีด.....	5
1.5	การเลือกขนาดของเครื่องฉีดพลาสติก.....	5
1.6	การสลับเปลี่ยนจากการฉีดเข้าสู่การย้ำ.....	6
1.7	ช่วงการฉีด (Injection Phase).....	10
1.8	ช่วงการแพ็กกิง (Packing).....	11
1.9	ช่วงการย้ำ (Holding Phase).....	12
บทที่ 2	การทำงานของชิ้นส่วนเครื่องฉีดที่มีผลต่องานฉีด.....	13
2.1	บทนำ.....	13
2.2	การเลือกใช้หัวฉีดให้เหมาะสมกับงาน.....	13
2.2.1	หัวฉีดแบบเปิด.....	13
2.2.2	หัวฉีดแบบปิด.....	14
2.3	การเลือกใช้และตรวจสอบแหวนกันพลาสติกไหลย้อนกลับ.....	15
2.3.1	การเลือกใช้แหวนกันพลาสติกไหลย้อนกลับ.....	15
2.3.2	การตรวจสอบแหวนกันพลาสติกไหลย้อนกลับ.....	17
2.4	ปลายสกรูฉีด (Screw Tip).....	18
2.5	การฉีดแบบแช่หัวฉีดและแบบถอยหัวฉีด.....	18
2.5.1	การฉีดแบบแช่หัวฉีด.....	19
2.5.2	การฉีดแบบถอยหัวฉีด.....	20
2.6	ความเร็วรอบของสกรูฉีด.....	21
2.7	ความเร็วในการเคลื่อนที่ตามแนวแกนของสกรูฉีด.....	22
บทที่ 3	รหัสไหลของพลาสติกในงานฉีด.....	23
3.1	บทนำ.....	23
3.2	การไหลของพลาสติกเหลวขณะออกจากหัวฉีด.....	23
3.3	การไหลของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีด.....	24
3.3.1	ลักษณะและรูปแบบการไหลของพลาสติกเหลวในแม่พิมพ์ฉีด.....	24

3.3.2	อัตราการใช้และความเร็วในการไหลของพลาสติก	27
3.3.3	ตัวอย่างการคำนวณ	30
3.3.4	ระยะทางการไหลของพลาสติกในแม่พิมพ์	33
3.3.5	การเรียงตัวของโซ่โมเลกุล	33
3.4	อุณหภูมิ ความเร็วการไหล และอัตราเดือนของพลาสติกในแม่พิมพ์ฉีด	34
3.5	การทำแนวประธานในชิ้นงานฉีดพลาสติกแบบง่าย ๆ	36
บทที่ 4	เทคนิคบางประการในการปรับตั้งพารามิเตอร์ในการฉีด	45
4.1	บทนำ	45
4.2	การใช้ซัคแบ็ก (Suck Back)	45
4.3	การท่วงเวลา	46
4.4	การควบคุมน้ำหนักชิ้นงานพลาสติกที่ฉีดให้คงที่	47
4.5	การลดเวลาและการสูญเสียวัตถุดิบในการปรับตั้งการฉีด (Setup)	50
4.5.1	การใช้อุณหภูมิแม่พิมพ์ที่เหมาะสม	50
4.5.2	การตั้งระยะถอยสกรูที่ถูกต้อง	50
4.6	การตั้งอุณหภูมิกระบอกฉีด	54
4.7	การปรับตั้งความดันต้านการถอยสกรู	54
บทที่ 5	ความดันในการฉีดและแรงปิดแม่พิมพ์	57
5.1	บทนำ	57
5.2	แฟกเตอร์ที่มีผลต่อความดันฉีด	57
5.3	การหาความดันในการฉีด	58
5.3.1	ตัวอย่างการคำนวณหาความดันฉีด	59
5.4	แรงในการปิดล็อกแม่พิมพ์	60
5.4.1	วิธีการคำนวณหาแรงปิดล็อกแม่พิมพ์	61
5.4.2	ตัวอย่างการคำนวณหาแรงปิดล็อกแม่พิมพ์	62
บทที่ 6	การประยุกต์ใช้ความดันในแม่พิมพ์	69
6.1	บทนำ	69
6.2	ผลกระทบของพารามิเตอร์ในการฉีดต่อความดันในแม่พิมพ์	69
6.3	ลักษณะกราฟความดันในแม่พิมพ์ที่เหมาะสม	71

6.4	การนำกราฟความดันมาใช้วิเคราะห์งานฉีด.....	73
6.5	การทดสอบหาค่า PVT และ PVT ไดอะแกรม.....	75
6.6	การศึกษาความเป็นไปของพลาสติกในแม่พิมพ์โดยใช้ PVT ไดอะแกรม.....	76
6.7	การวิเคราะห์ลักษณะความดันพลาสติกในแม่พิมพ์และ PVT ไดอะแกรม.....	79
6.8	ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานความดันพลาสติกในแม่พิมพ์และ PVT ไดอะแกรม.....	83
6.9	อุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิพลาสติกและการติดตั้งในแม่พิมพ์.....	89
บทที่ 7	เวลาหล่อเย็นในกระบวนการฉีดพลาสติก.....	91
7.1	บทนำ.....	91
7.2	สูตรคำนวณหาเวลาในการหล่อเย็น.....	91
7.3	ตัวอย่างการคำนวณ.....	99
7.4	การคำนวณหาเวลาในการย้ายรักษาความดัน.....	101
บทที่ 8	รีโอโลยีในงานฉีดพลาสติก.....	103
8.1	บทนำ.....	103
8.2	รูปแบบและลักษณะการไหลเฉือน.....	103
8.2.1	การไหลเฉือนภายในแผ่นระบาย.....	104
8.2.2	การไหลเฉือนเนื่องจากความดัน.....	105
8.3	การไหลแบบนอนนิวทอนเนียน.....	107
8.4	การประยุกต์ใช้รีโอโลยีในงานฉีด.....	107
8.5	การทำสมดุลการไหล.....	126
บทที่ 9	การวิเคราะห์ปัญหาในงานฉีดพลาสติก.....	127
9.1	บทนำ.....	127
9.2	ชิ้นงานเกิดรอยไหม้.....	127
9.3	ชิ้นงานเกิดรอยผ่าขาโค้งบริเวณ Gate.....	129
9.4	ชิ้นงานเกิดรอยไหลบริเวณช่วงสุดท้ายของการไหลและรอยฟันบริเวณ Gate.....	130
9.5	ชิ้นงานเกิดรอยไหลที่ตำแหน่งสุดท้ายของการไหล.....	132
9.6	ชิ้นงานเกิดการแตกร้าวเมื่อเปิดแม่พิมพ์.....	133
9.7	ชิ้นงานเกิดครีบริ้วรอยแหงนในบางครั้ง.....	134
9.8	ในเนื้อชิ้นงานเกิดฟองอากาศ.....	136

9.9	ชั้นงานเกิดการแตกร้าวภายหลังการพ่นสีดำ.....	137
9.10	ชั้นงานเกิดรอยยุบ.....	138
9.11	ชั้นงานมีสีกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ.....	139
9.12	ชั้นงานเกิดรอยไหม้เหลือง.....	141
9.13	ชั้นงานเกิดเป็นลายเส้นสั้น ๆ หรือฝ้าโค้งบริเวณ Gate และลายเส้นบาง ๆ บริเวณตำแหน่งสุดท้ายของการไหล.....	142
9.14	ชั้นงานเกิดรอยยุบและอาจจะเกิดรอยแหงบริเวณตำแหน่งสุดท้ายการไหล.....	144
9.15	ชั้นงานเกิดรอยแหงในการฉีดบางครั้ง.....	145
9.16	ผิวหน้าชั้นงานเกิดเป็นรูพรุนขนาดเล็ก ๆ.....	147
9.17	ชั้นงานเกิดเป็นเส้นรอยอันอากาศ.....	148
9.18	ชั้นงานเกิดเป็นเส้นรอยประสาน.....	150
9.19	ชั้นงานเกิดการแตกตรงมุมของชั้นงาน.....	152
9.20	ชั้นน้ำ (Gate) ยึดเป็นเส้นยาว.....	153
9.21	ชั้นงานเกิดเป็นเส้นรอยฝ้าตามแนวเส้นรอบวงหรือยุบในบางครั้ง.....	154
9.22	ชั้นงานเกิดรอยพ่นบริเวณ Gate และรอยประสานบริเวณปลายชั้นงาน.....	156
9.23	มีจุดดำอยู่ในเนื้อชั้นงาน.....	158
9.24	ชั้นงานเกิดรอยพ่น.....	159
9.25	ชั้นงานแตกที่ตำแหน่งรอยประสาน.....	160
9.26	ชั้นงานกระทุ้งไม่ทันทัน.....	161
9.27	ชั้นงานเกิดการแตกร้าวเมื่อกระทุ้งออกจากแม่พิมพ์.....	162
9.28	เส้นความชื้นที่ผิวชั้นงาน.....	163
9.29	ชั้นน้ำ (Pin Gate) ขาดติดแม่พิมพ์.....	165
9.30	ชั้นงานเกิดเป็นเส้นรอยไหลสะดุด.....	166
9.31	พลาสติกเหลวไหลออกจากหัวฉีดทำให้เกิดการสูญเสียเนื้อพลาสติก.....	167

บทที่ 10	ตัวอย่างการคำนวณต่าง ๆ ที่จำเป็นในงานฉีด.....	169
----------	---	-----

แบบฝึกหัดทบทวน.....	180
---------------------	-----

เฉลยแบบฝึกหัดทบทวน.....	198
-------------------------	-----

