

# สารบัญ

สารบัญสารทั่ว	
สารบัญภาค	
บทที่ 1 บทนำ	13
บทที่ 2 ภาพทางโลหะวิทยา	15
บทที่ 3 การตัด (cutting)	21
3.1 การตัดด้วยใบตัดแอบเรชีฟ (abrasive cutoff wheel)	21
3.2 การตัดด้วยใบตัดเพชร (diamond cutting)	24
3.3 เลื่อยเส้นลวด (wire saw)	25
บทที่ 4 การขึ้นรีอน (mounting)	27
4.1 วัสดุสำหรับขึ้นรีอน (mounting materials)	27
4.1.1 เรซินชนิดเทอร์โมเซ็ต (thermosetting resins)	28
4.1.2 เรซินชนิดเทอร์โมพลาสติก (thermoplastic resins)	29
4.1.3 เรซินชนิดเทحل่อ (castable resins)	29
4.2 เทคนิคการขึ้นรีอนแบบพิเศษ	32
4.2.1 การขึ้นรีอนในสภาวะสูญญากาศ (vacuum impregnation)	32
4.2.2 การขึ้นรีอนแบบมุมเอียง (taper mounting)	32
4.2.3 การขึ้นรีอนแบบทำให้เกิดการคงรูปขอบ (edge retention)	34
4.2.4 การขึ้นรีอนแบบนำไฟฟ้า (conducting mount)	34
บทที่ 5 การขัดผิว	35
5.1 การขัดผิวแบบหยาบ (grinding)	35
5.2 การขัดผิวแบบกึงละเอียด (lapping)	36
5.3 การขัดผิวแบบละเอียด (polishing)	37
5.3.1 ผ้าขัด (polishing cloths)	37
5.3.2 เม็ดขัด (polishing abrasives)	38
5.4 เทคนิคการขัดผิวแบบละเอียดด้วยวิธีทางไฟฟ้า (electropolishing)	39
5.5 การทำความสะอาดชิ้นงานและการทำให้แห้ง	40

# content

<b>บทที่ 6 การกัดขั้นรอย (etching)</b>	<b>42</b>
<b>บทที่ 7 เทคนิคการเตรียมโครงสร้างโลหะและโลหะผสม</b>	<b>46</b>
7.1    อะลูมิเนียม	46
7.2    ทองแดง	56
7.3    เหล็ก เหล็กกล้า และเหล็กกล้าหล่อ	65
<b>บทที่ 8 ข้อบ่งชี้ในโครงสร้างจุลภาคที่เกิดจากการเตรียมพิเศษขึ้นงาน</b>	<b>88</b>
<b>บทที่ 9 กรณีศึกษาตัวอย่างโครงสร้างจุลภาคโลหะผสมประทบทั่งๆ</b>	<b>90</b>
<b>บทที่ 10 วิธีการใช้สำหรับการหาสัดส่วนปริมาตร (volume fraction)</b>	<b>121</b>
10.1    ขอบเขตเนื้อหา	121
10.2    คำศัพท์และสัญลักษณ์	121
10.3    สรุปวิธีการทดสอบ	123
10.4    ข้อสังเกตและการนำไปใช้	123
10.5    อุปกรณ์	123
10.6    การคัดเลือกตัวอย่าง	124
10.7    การเตรียมตัวอย่าง	124
10.8    ขั้นตอนของการทดสอบ	125
10.9    การคำนวณค่าประมาณของเบอร์เช็นปริมาตรและเบอร์เช็นความถูกต้องสมพัทธ์	127
10.10    การปรับปรุงประสิทธิภาพของการประมาณสัดส่วนปริมาตร	128
10.11    รายงาน	129
10.12    Effort Required	129
10.13    ความแม่นยำและความ konec อายิง	129
<b>ข้อมูลอ้างอิง</b>	<b>131</b>
<b>อภิธานศัพท์</b>	<b>132</b>
<b>ภาคผนวก ก วัสดุโลหะ (Powder Metallurgy materials)</b>	<b>139</b>
<b>ภาคผนวก ข งานเชื่อม (Weldments)</b>	<b>140</b>
<b>ภาคผนวก ค รายชื่อสารคดี</b>	<b>141</b>
<b>ภาคผนวก ง ข้อแนะนำสำหรับการใช้วัสดุที่เป็นอันตราย</b>	<b>142</b>

# สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
3-1	ปั๊วaha สาเหตุ และวิธีการแก้ปั๊วahaที่เกิดจากสภาพของสารตัดที่ไม่เหมาะสม	23
4-1	สมบัติที่สำคัญของเรซินที่มีผลต่อค่าใช้ค่าเสื่อมของเรซินได้อัลลิพาทาเลด	30
4-2	สมบัติที่สำคัญของเรซินแม่พิมพ์ไครเคลต โพลิสไตริน โพลีไวนิฟอร์เมล และโพลีไวนิลคลอไรด์	30
4-3	ปั๊วahaที่มักปรากฏในการใช้วัสดุขึ้นร่องเรซินชนิดเทอร์โมเช็คและเทอร์โมพลาสติก	31
4-4	ปั๊วahaที่มักปรากฏในการใช้วัสดุขึ้นร่องเรซินชนิดอะคริลิก โพลีอสเทอเรต และอะพอยด์	33
5-1	ข้อเสนอแนะในการเลือกใช้เนื้อดั้งคิวติกอนควรนำไปใช้	37
5-2	ปั๊วahaที่มักพบในการทำความสะอาดชิ้นงาน	41
7-1	เทคนิคการขัดผิวแบบละเอียดด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าสำหรับอะลูминีียม	49
7-2	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างหมากสำหรับอะลูминีียม	50
7-3	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างจุลภาคสำหรับอะลูминีียม	51
7-4	การกัดขึ้นร่องด้วยวิธีทางไฟฟ้าสำหรับอะลูминีียม	53
7-5	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างหมากอะลูминีียมจำแนกตามประเภทสารกัดขึ้นร่อง	54
7-6	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างจุลภาคอะลูминีียมจำแนกตามประเภทสารกัดขึ้นร่อง	55
7-7	เทคนิคการขัดผิวแบบละเอียดด้วยวิธีเคมีไฟฟ้าสำหรับทองแดง	58
7-8	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างหมากสำหรับทองแดง	59
7-9	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างจุลภาคสำหรับทองแดง	60
7-10	การกัดขึ้นร่องด้วยวิธีทางไฟฟ้าสำหรับทองแดง	62
7-11	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างหมากทองแดงและสารประกอบของทองแดงจำแนกตามประเภทสารกัดขึ้นร่อง	62
7-12	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างจุลภาคทองแดงและสารประกอบของทองแดงจำแนกตามประเภทสารกัดขึ้นร่อง	63
7-13	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างโลหะด้วยวิธีทางไฟฟ้าจำแนกตามประเภทอิเล็กโทรไรต์	64
7-14	เทคนิคการขัดผิวแบบละเอียดด้วยวิธีทางไฟฟ้า	67
7-15	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างหมากสำหรับเหล็ก	68
7-16	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างจุลภาคสำหรับเหล็ก	70
7-17	การกัดขึ้นร่องด้วยวิธีทางไฟฟ้าสำหรับเหล็ก	74
7-18	การกัดขึ้นร่องออกไซด์ของเหล็ก	74
7-19	การกัดขึ้นร่องขึ้นออกไซด์ของเหล็กด้วยวิธีทางไฟฟ้า	75
7-20	การกำจัดขี้นร่องออกไซด์ของเหล็ก	76
7-21	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างหมากของเหล็กหล่อและเหล็กกล้าจำแนกตามประเภทสารกัดขึ้นร่อง	76
7-22	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างจุลภาคของเหล็กหล่อและเหล็กกล้าจำแนกตามประเภทสารกัดขึ้นร่อง	78
7-23	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างหมากของเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าสแตนเลสจำแนกตามประเภทสารกัดขึ้นร่อง	79
7-24	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างของเหล็กกล้าแมงกานาเซียมจำแนกตามประเภทสารกัดขึ้นร่อง	81
7-25	การกัดขึ้นร่องโดยโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าเกรี่งมีเข็มจำแนกตามประเภทสารกัดขึ้นร่อง	82

# พากนกันธ์

ตารางที่		หน้า
7-26	การขัดผิวแบบละเอียดด้วยวิธีทางไฟฟ้าสำหรับเตรียมการตรวจสอบโครงสร้างของเหล็กกล้าไร้สนิมโดยจำแนกตามประเภทอิเล็กโตรลาร์ด	83
7-27	การกัดขึ้นร่องโครงสร้างของเหล็กกล้าไร้สนิมจำแนกตามประเภทสารกัดขึ้นร่อง	84
7-28	การกัดขึ้นร่องโครงสร้างจุลภาคของเหล็กกล้าไร้สนิมจำแนกตามประเภทสารกัดขึ้นร่อง	85
8-1	ข้อบกพร่องที่มักพบในโครงสร้างจุลภาคที่เกิดในขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน และข้อเสนอแนะสำหรับการตรวจสอบหรือแก้ไขข้อบกพร่อง	88
10-1	คำอธิบายในรายละเอียดของคำศัพท์และสัญลักษณ์	121
10-2	การทำค่า $n$ จากฟังก์ชันของความถูกต้องสัมพัทธ์ที่กำหนดและค่าประมาณขนาดสัดส่วนปริมาตรของส่วนผสม	122
10-3	แนวทางสำหรับการเลือกใช้ขนาดของกริด	128
10-4	แสดงค่า 95% Confidence Interval Multipliers	128
10-5	ผลของ Interlaboratory Point Counting Round-Robin	130

# สารบัญภาพ

ภาคที่		หน้า
1-1	ไขอนันตรายที่เกิดจากการเตรียมพิเศษนีบเทบจากประการขัดผิวแบบละเอียดวิชีเซิงกลและวิธีทางไฟฟ้า	14
1-2	การแบ่งลักษณะทางโครงสร้างของวัสดุตามขนาดของสสาร	14
2-1	จุดกพร่องประการเสื่อยูปในลักษณะเดี้ยนสันและเด็นคัน	18
2-2	อินกูลูหันหดออกจากการสร้างและทำให้เกิดจุดกพร่องประการอยู่ชุดขึ้น (scratches) และพิษาหลุด (pull-outs)	18
2-3	เหล็กถ้าที่มีลักษณะเหมือนไข่และมีความแข็งไม่สูงมากนักเกิดจุดกพร่องประการ ผิวข้อน (smearing)	19
2-4	จุดกพร่องประการบนมน (edge rounding) ในโครงสร้างของเหล็กถ้าไร้สนิม	19
3-1	ความเสียหายของผิวหน้าวัสดุประเภทต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับวิธีการตัด	21
3-2	ตัวอย่างในตัดตะแปรเชฟ (abrasive cutoff wheel)	22
3-3	พฤติกรรมของเม็ดขัดบนใบตัดตะแปรเชฟในขณะใช้งาน	22
3-4	ตัวอย่างของใบตัดเพชร	25
3-5	เครื่องขัดของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)	25
3-6	เลือดเด้นลวด	26
4-1	ชั้นด้านอย่างที่ขึ้นเรื่องด้วยสารเข้มเรือนชนิดต่างๆ	27
4-2	เรชินเบคอลิทชนิดผงสำลีและผงสีขาว	28
4-3	ลักษณะการเตรียมชั้นตัวอย่างแบบมนูหอยง (taper mounting)	32
4-4	การขึ้นเรือนแบบ epoxy-sandwich (ครุปปอบ)	34
4-5	การขึ้นเรือนชั้นงานสำหรับการขัดผิวด้วยวิธีทางไฟฟ้า (electrolytic polishing)	34
5-1	ลักษณะการสึกของเม็ดขัดบนกระดาษซิลิโคนคาร์บีด	36
5-2	การขัดผิวแบบที่งะลางเอียด (lapping)	36
5-3	ลักษณะการขัดเกาของเม็ดขัดบนเด็นไฮค้า	38
5-4	ลักษณะพิเศษของชั้นงานเมื่อสัมผัสกับกระดาษปูนกระดาษเคลือบ (polishing film)	39
5-5	หลักการของการขัดผิวแบบละเอียดด้วยวิธีทางไฟฟ้า	40
9-1	โครงสร้างชุบภาคของเหล็กถ้าคาร์บอนสูง	90
9-2	ชั้นงานเหล็กถ้าคาร์บอนสูงที่ปราบภูโครงสร้างมาร์เกนไชต์แบบ plate และ retained austenite	92
9-3	เหล็กถ้าคาร์บอนสูงโครงสร้างที่มีรูปร่างไทร์ไนท์ มีชีมันไทด์กระบวนการอยู่ในโครงสร้างเฟอร์ไรต์	93
9-4	โครงสร้างเหล็กถ้าไร้สนิมชนิดมาร์เกนไชติก เกรด 440 ปราบภูโครงสร้างพื้นของมาร์เกนไชต์ที่มีเฟสโคโรเมเนี่ยนคาร์บีดทั้ง primary และ secondary กระจายอยู่	94
9-5	เหล็กถ้าผสมต่าเกรด 4140 ที่ทำการอบชุน การทำเทมเปอร์ และเพิ่มความแข็งที่ด้วยการทำในไตรดิจ	94
9-6	โครงสร้างเหล็กถ้าชนิดแผ่นที่มีรูปร่างการบันทิต่าปราบภูเฟสเฟอร์ไรต์และเพรลไลด์เรียงตัวตามแนวการรีดขึ้นรูป	95
9-7	โครงสร้างเหล็กถ้าผสมต่า AISI 8620	96
9-8	โครงสร้างตามแนวการรีดของเหล็กถ้าคาร์บอนต่า (คาร์บอน 0.1%) จากการรีดขึ้นรูปจึงปราบภู	96
9-9	โครงสร้างเหล็กถ้าคาร์บอนต่า (0.1%) ที่ถูกรีดขึ้นรูป และทำการอบอ่อนจึงปราบภู	97
9-10	โครงสร้างเหล็กถ้าคาร์บอนต่า (ต่ากว่า 0.08%) ที่ถูกรีดขึ้นรูป และผ่านการอบอ่อน ทำให้เกิดโครงสร้างของเฟอร์ไรต์ (ferritic structure)	97

ภาคที่		หน้า
9-11	โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนต่าที่ถูกรีดขึ้นรูปเย็น อบอ่อน และรีดซ้ำเพื่อลดความเส้น	98
9-12	แผ่นเหล็กกล้าเคลือบอะลูมิเนียม (Aluminized steel) ที่เกิดการกัดกร่อนในชั้นเหล็ก	100
9-13	เหล็กกล้าคาร์บอนต่าชานิดแผ่นถูกเคลือบด้วย Zn - Al หรือ Galvalume	100
9-14	ชิ้นงานหล่อแบบหัวจั่งของเหล็กเครื่องมือผสมโลหะเมียนสูง	102
9-15	เหล็กหล่อเทาที่มีแกรไฟต์แบบเกล็ดกระจายอย่างสม่ำเสมอในโครงสร้างพื้น (type A)	103
9-16	เหล็กหล่อเทา FC25 ที่มีเพริตไลเดเป็นโครงสร้างพื้นและมีแกรไฟต์ชนิดเกล็ดใน รูปแบบการกระจายแบบ type A	104
9-17	เหล็กหล่อเทาที่มีรูปแบบแกรไฟต์ type E	105
9-18	เหล็กหล่อเทาที่มีแกรไฟต์กระจายแบบไวร์ทิคทา (type D)	106
9-19	เหล็กหล่อเทาชนิดไชเปอร์ยูทอกติกที่มีแกรไฟต์แบบ Kish graphite	107
9-20	เหล็กหล่อเทาชนิดเกรฟคลอมที่เกิดการแตกหักภายในโครงสร้างนี้จากมีก้าวแทรกออกผ่านเนื้อโลหะ	107
9-21	เหล็กหล่อเทาที่มีแกรไฟต์รูปร่างคล้ายดัวหอน หรือ compacted graphite	108
9-22	โลหะผสมอะลูมิเนียมชนิดไชเปอร์ยูทอกติกที่มีโครงสร้างของเฟลต์ดิบกูนีล้อมรอบสารละลายของแข็งอะลูมิเนียม	109
9-23	โครงสร้างไชเปอร์ยูทอกติกของอะลูมิเนียมผสมชิคิโอนที่มีเฟลต์ชิคิโอนปูนกูนี และเฟลต์ดิบกูนีที่มีลักษณะกระჯัดกระจายและเป็นโครงสร้างข่าย	109
9-24	โลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด ADC10	110
9-25	โลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด ADC10Z	110
9-26	โลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด ADC12	111
9-27	ชิ้นงานหมุดของอะลูมิเนียมผสมชิคิโอนชั้นถูกขึ้นรูปเย็นโดยการทุบ	111
9-28	แนวข้อมูลของโลหะผสมอะลูมิเนียมที่ปราบภูมิใจร็อตเตอร์บาร์ชั้นเงิน	112
9-29	แนวการไหลของ漉ทองแดงที่ถูกรีดขึ้นรูป	112
9-30	เส้นทองแดงที่ได้จากการรีดขึ้นรูปเย็นจึงปราบภูมิใจร็อตเตอร์ของ twinning	113
9-31	ทองเหลืองที่ถูกขึ้นรูปด้วยแรงกระทำเจิงกิดแบบของ twinning	113
9-32	โครงสร้างตามแนวรีดของทองเหลืองที่ถูกรีดขึ้นรูปและอบอ่อนจึงพับเกรน equiaxed ของสารละลายของแข็งที่มีแบบของ twinning	114
9-33	โครงสร้างยูทอกติกและอนุภาคของเฟส e ที่แทรกออกผ่านอยู่ทอกติกในงานหล่อโลหะผสมสังกะสี	115
9-34	ภาคตัดขวางของเหล็กกล้าแผ่นรีดร้อนที่ไม่ผ่านการกำจัดสเกลจึงปราบภูมิใจร็อตเตอร์ของเหล็กกล้าที่มีชิคิโอน	115
9-35	การแตกผ่าเกรนในโครงสร้างของเหล็กกล้าคาร์บอนต่าที่ถูกรีดขึ้นรูปร้อนและถูกกลาขึ้นรูป	116
9-36	โครงสร้างของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางที่ปราบภูมิใจร็อตเตอร์และแบบในนั้น เนื่องจากไม่สามารถควบคุมเงื่อนไขในการอบชุนให้มีประสิทธิภาพ	117
9-37	โครงสร้างของเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางที่มีความร้อนสะสมอยู่มากจึงเกิดการ burning	117
9-38	เหล็กหล่อเทาเกรฟต์กลอมไม่สมบูรณ์	118
9-39	จุดกพร่องจากการบวนพองที่ผิวหรือลิสต์เตอร์ในงานหล่อ มีลักษณะโพรงที่บริเวณใกล้ผิวชั้นงานซึ่งเกิดจากฟองก้าช์ขยายตัว	118
9-40	เส้นทองเหลืองจากการรีดขึ้นรูปเย็นที่เกิดการแตกร้าวแบบผ่านเกรน	119
9-41	เหล็กกล้าไร้สนิมชนิดօสเทเนนนิกติกที่เกิดการกัดกร่อนทั้งภายนอกและขอบเกรน เนื่องจากคาร์บอนในเนื้อวัสดุถูกนำไปสร้างเป็นสารประกอบประเภทคาร์บีด	120
10-1	แสดงตัวอย่างกิจกรรมที่นิยมนำมาใช้งาน	123

# การศึกษาและวิเคราะห์โลหะจากภาพ

ผู้เขียน

คุณวิลาสินี ภูมิตรสกัด  
คุณอุมารินทร์ พงศ์สิริกิตานันท์  
คุณชนาการณ์ ไกรราชภรร  
โปรแกรมเทคโนโลยีโลหะ

จัดพิมพ์โดย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
114 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถ.พหลโยธิน กม.42 ต.คลองหนึ่ง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทรศัพท์ 0 2564 6500 โทรสาร 0 2564 6501-5  
<http://www.mtec.or.th>



ISBN 974-229-835-1

พิมพ์ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2548

จำนวน 1,500 เล่ม

33458

พิมพ์ที่ บริษัท ไทยเคฟเฟค สตูดิโอ จำกัด โทรศัพท์ 0 2895 1087

ราคา 150 บาท

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2548

ด้วยอภินันทนาการ

ฯ

L6 S.A. 2548

จัดทำน้ำยำโดย

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 เลขที่ 46/87-90

ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0 2739 8222, 0 2739 8000 โทรสาร 0 2739 8356-9

<http://www.se-ed.com>