

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ประวัติการหล่อโลหะ	1
1.1.1 การหลอมโลหะ	1
1.1.2 แบบหล่อ	2
1.2 การทำขั้นงานหล่อ	2
1.3 โลหะที่ใช้ในการหล่อ	4
1.3.1 เหล็กหล่อ	4
1.3.2 เหล็กเนื้อขาวหล่อ	5
1.3.3 ทองแดงผสมหล่อ	6
1.3.4 โลหะเบาผสมหล่อ	6
1.3.5 โลหะผสมหล่ออื่น ๆ	6
1.4 การใช้ขั้นงานหล่อ	7
1.4.1 ปริมาณการผลิตของขั้นงานหล่อ	7
1.4.2 คุณสมบัติที่ต้องการและโลหะหล่อที่ให้คุณสมบัตินั้น ๆ	7
1.4.3 การใช้โลหะหล่อในงานด้านต่าง ๆ	7
บทที่ 2 หลักวิชาการหล่อโลหะ	11
2.1 คุณสมบัติของน้ำโลหะ	11
2.1.1 ความแตกต่างระหว่างโลหะและน้ำ	11
2.1.2 ความหนืดของน้ำโลหะ	11
2.1.3 การไหลของน้ำโลหะ	13
2.1.4 ความถึกผิวของน้ำโลหะ	14
2.2 การแข็งตัวของโลหะ	14
2.2.1 การแข็งตัวของโลหะบริสุทธิ์	14
2.2.2 การแข็งตัวของโลหะผสม	14
2.2.3 การแข็งตัวของขั้นงานหล่อ	15
2.3 แผนภูมิสมดุลbinary ของโลหะผสม	17
2.3.1 คุณลักษณะของแผนภูมิสมดุลbinary	17
2.3.2 ดำเนินการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของเหล็กหล่อจากของเหลว จนเป็นของแข็งที่วุฒิภูมิท้อง	19

2.4	โครงสร้างและคุณสมบัติของชิ้นงานหล่อ	20
2.4.1	โครงสร้างของชิ้นงานเหล็กหล่อเทา	20
2.4.2	คุณสมบัติของชิ้นงานเหล็กหล่อ	29
2.4.3	โครงสร้างและคุณสมบัติของเหล็กหล่อแมลลีเบิล	32
2.4.4	โครงสร้างและคุณสมบัติของเหล็กเหนี่ยวหล่อ	34
2.4.5	โครงสร้างและคุณสมบัติของทองแดงพสมหล่อ	40
2.4.6	โครงสร้างและคุณสมบัติของอุนิมัมพสมหล่อ	42
2.5	รูปว่างและนิodicของชิ้นงานหล่อ	44
2.5.1	ตัวอย่างการปรับปรุงรูปว่างและนิodicของชิ้นงานหล่อ	44
2.5.2	รูปว่างและนิodicมาตรฐานของชิ้นงานหล่อ	46
2.5.3	ความเที่ยงของนิodicของชิ้นงานหล่อ	48
บทที่ 3	กระสวน	51
3.1	แบบรูป (Drawing) สำหรับการหล่อ	51
3.1.1	การทำหน่วยส่วนใหญ่กับแบบหล่อส่วนบน ส่วนใหญ่กับแบบหล่อส่วนล่าง และการทำหน้าท่า	51
3.1.2	การทำหนาดขนาดเพื่อทดสอบ	52
3.1.3	การทำหนาดขนาดเพื่อแต่งตัวของเครื่องกลโรงงาน	52
3.1.4	การคาดของกระสวน	52
3.1.5	การเพื่อไว้สำหรับการบิดการโก่ง	53
3.1.6	บ่าของแบบได้แบบ	54
3.2	ชนิดต่าง ๆ ของกระสวน	56
3.2.1	กระสวน	56
3.2.2	หีบไส้แบบ	59
3.3	วัสดุสำหรับใช้ทำกระสวน	61
3.3.1	ไม้	61
3.3.2	เรซินเที่ยม	61
3.3.3	วัสดุที่ใช้ในการทำกระสวนโดยจะ	61
3.4	การทำกระสวน	62
3.4.1	ข้อควรระวังในการทำกระสวน	62
3.4.2	เครื่องกลและอุปกรณ์ใช้ในการทำกระสวน	62
3.5	การตรวจสอบกระสวน	62
3.5.1	ความเข้าใจแบบรูปของกระสวน	62
3.5.2	การตรวจสอบวัสดุ	62
3.5.3	การตรวจสอบนิodic	62

บทที่ 4 การจัดระบบงานหล่อ	63
4.1 ระบบจ่ายน้ำໄอกหะ	63
4.1.1 ชื้อและหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของระบบจ่ายน้ำໄอกหะ	63
4.1.2 รูป่างของส่วนต่าง ๆ ของระบบจ่ายน้ำໄอกหะ	64
4.1.3 รูเข้าชนิดต่าง ๆ	66
4.1.4 ระบบรูเข้าสำหรับชั้นงานเหล็กหล่อ	68
4.1.5 ระบบรูเข้าสำหรับชั้นงานเหล็กเหนี่ยวหล่อ	70
4.1.6 ระบบรูเข้าสำหรับชั้นงานหล่อ่อนออกกลุ่มเหล็ก	70
4.2 รูลัน	74
4.2.1 รูลันชนิดต่าง ๆ และความแตกต่างในการใช้งาน	74
4.2.2 รูลันสำหรับชั้นงานเหล็กหล่อ	74
4.2.3 รูลันสำหรับชั้นงานเหล็กเหนี่ยวหล่อ	76
4.2.4 รูลันสำหรับชั้นงานหล่อ่อนออกกลุ่มเหล็ก	77
4.3 ทุนเย็น	79
4.3.1 ทุนเย็นประเภทต่าง ๆ	79
4.3.2 ทุนเย็นสำหรับชั้นงานเหล็กหล่อ	79
4.3.3 ทุนเย็นสำหรับชั้นงานเหล็กเหนี่ยวหล่อ	79
4.3.4 การเลือกใช้ทุนเย็นสำหรับชั้นงานหล่อ่อนออกกลุ่มเหล็ก	80
บทที่ 5 แบบหล่อทรายและทรายทำแบบหล่อ	85
5.1 การทำแบบหล่อด้วยมือ	85
5.1.1 วิธีการทำแบบหล่อสำหรับแบบหล่ออนและแบบหล่อล่างชนิดธรรมชาติ	85
5.1.2 การทำแบบปาต	86
5.2 การทำแบบหล่อโดยใช้เครื่อง	87
5.2.1 การทำแบบหล่อโดยใช้เครื่องกระแสไฟฟ้า	87
5.2.2 การทำแบบหล่อโดยใช้เครื่องทำแบบหล่อชนิดอัด	89
5.2.3 การทำแบบหล่อโดยใช้เครื่องทำแบบหล่อชนิดกระแสไฟฟ้า	89
5.2.4 การทำแบบหล่อโดยใช้เครื่องทำแบบหล่อชนิดความดันสูง	92
5.2.5 การทำแบบหล่อโดยใช้เครื่องทำแบบหล่อชนิดเป่าและอัด	93
5.2.6 การทำแบบหล่อด้วยเครื่องเหวี่ยงทราย	93
5.3 การทำไส้แบบ	95
5.3.1 การทำไส้แบบด้วยมือ	95
5.3.2 การทำไส้แบบโดยใช้เครื่อง	96
5.4 การจ้างผู้แบบแบบหล่อ	96

5.4.1	การจานผิวแบบหล่อสำหรับแบบหล่อทรายเปี๊ยก	97
5.4.2	การจานผิวแบบหล่อสำหรับแบบหล่อทรายแห้ง	97
5.5	อุปกรณ์เพิ่มเติมของแบบหล่อ	98
5.5.1	หมุดยึดไส้แบบ	98
5.5.2	เดือยเสริม	99
5.5.3	น้ำหนักกันแบบหล่อ	99
5.6	ทรายหล่อ	100
5.6.1	คุณสมบัติของทรายหล่อ	100
5.6.2	ทรายหล่อชนิดต่าง ๆ	100
5.6.3	ส่วนประกอบของทรายหล่อ	101
5.6.4	คุณสมบัติของทรายทำแบบหล่อ	102
5.6.5	การจัดระบบสำหรับทรายทำแบบหล่อ	105
5.6.6	การทดสอบทรายทำแบบหล่อ	109
บทที่ 6	แบบหล่อทรายที่ใช้ศ้าประسانพิเศษ	113
6.1	แบบหล่อเปลือก	113
6.1.1	วิธีการทำแบบหล่อเปลือก	113
6.1.2	ทรายทำแบบหล่อเปลือก	114
6.2	วิธีหีบร้อน	115
6.2.1	เก้าโครงวิธีหีบร้อน	115
6.2.2	ทรายสำหรับวิธีหีบร้อน	115
6.3	วิธี CO ₂	115
6.3.1	วิธีการทำแบบโดยใช้ CO ₂	115
6.3.2	ทรายสำหรับวิธี CO ₂	116
6.4	แบบหล่อแข็งเอง	116
6.4.1	แบบหล่อแข็งเองชนิดใช้ศ้าประسانอินทรีย์	116
6.4.2	แบบหล่อแข็งเองใช้ชีเมนต์	117
6.4.3	แบบหล่อแข็งเองใช้น้ำแก้ว	117
6.4.4	แบบหล่อชนิดทรายไฮโลและแข็งเอง	118
6.5	วิธีหีบเย็น	118
6.5.1	การทำแบบหล่อชนิดหีบเย็น	118
6.5.2	ทรายสำหรับวิธีหีบเย็น	119
6.6	การจานผิวแบบหล่อ	120

บทที่ 7 การหลอมและการเทเหล็กหล่อ	121
7.1 การหลอมเหล็กหล่อโดยใช้คิวไปลา	121
7.1.1 ส่วนต่าง ๆ ของคิวไปลาโดยย่อ	121
7.1.2 ทฤษฎีการหลอมในคิวไปลา	126
7.1.3 การใช้คิวไปลา	130
7.1.4 วิธีการใช้คิวไปลาในสมัยปัจจุบัน	133
7.2 การหลอมละลายเหล็กหล่อโดยใช้เตาเหนี่ยวนำความถี่ด้วย	134
7.2.1 ประเภทและรูปทรงลักษณะของเตาเหนี่ยวนำความถี่ด้วย	135
7.2.2 คุณลักษณะสำคัญของการหลอมโลหะโดยใช้เตาเหนี่ยวนำความถี่ด้วย	136
7.2.3 การใช้เตาเหนี่ยวนำความถี่ด้วย	137
7.3 การตรวจและการปรับคุณสมบัติน้ำเหล็ก	139
7.3.1 วิธีการตรวจน้ำเหล็ก	139
7.3.2 การปรับคุณสมบัติน้ำเหล็ก	142
7.4 การทำเหล็กหล่อกราไฟฟ์ทึ่กกลม	144
7.4.1 การหลอมละลายและลดซักเพื่อไวร์	144
7.4.2 การกระทำให้กราไฟฟ์ทึ่กกลม	145
7.5 การเทเหล็กหล่อ	147
7.5.1 เม้าเท	147
7.5.2 การระนัคระวงในการเท	148
7.5.3 การเทโดยอัดโน้มดี	148
บทที่ 8 การหลอมละลายและการเทโลหะชนิดต่าง ๆ	151
8.1 การหลอมละลายและการเทเหล็กหล่อกราไฟฟ์ทึ่งกลุ่มหรือเหล็กหล่อเหนี่ยวน้ำหรือเหล็กหล่อแมลลีบิล	151
8.2 การหลอมละลายและการเทเหล็กเหนี่ยวน้ำหล่อ	151
8.2.1 วิธีการหลอมละลาย	152
8.2.2 วิธีการเท	153
8.2.3 การทดสอบในการหล่อ	155
8.2.3.1 การวัดอุณหภูมิ	155
8.2.3.2 การทดสอบขี้ตะกรัน	155
8.3 การหลอมละลายและการเทโลหะผสมที่มีทองแดงเป็นส่วนผสมหลัก	156
8.3.1 การหลอมละลายโลหะผสมทองเหลือง	156
8.3.2 การหลอมละลายโลหะผสมทองเหลืองทันแรงดึงได้สูง	156
8.3.3 การหลอมละลายโลหะผสม硼อนชี	157

8.3.4	การหลอมละลายฟ้อสเฟอร์บอรอนช์	157
8.3.5	การหลอมละลายอุบัติภัยบอรอนช์	158
8.4	การหลอมละลายโลหะผสมอุบัติภัย	158
บทที่ 9	การกระทำหลังหล่อเสร็จและการปรับด้วยความร้อน	161
9.1	การแกะซึ้งงานและทรายจากหินหล่อ	161
9.1.1	การแกะซึ้งงานจากแบบหล่อ	161
9.1.2	เครื่องเอาทรายออกและทำความสะอาดผิวซึ้งงาน	161
9.1.3	การจัดการกับทรายที่เอาออกจากการหล่อ	164
9.2	การตกแต่งซึ้งงาน	164
9.2.1	การเอากรุงและรูดันออก	164
9.2.2	การตกแต่ง	165
9.3	การซ่อนซึ้งงานหล่อ	167
9.3.1	การซ่อนโดยการเชื่อม	167
9.3.2	การซ่อนโดยวิธีกอล	172
9.3.3	การอุด	172
9.3.4	วิธีอื่น ๆ	172
9.4	การปรับคุณสมบัติของซึ้งงานหล่อด้วยความร้อน	172
9.4.1	การปรับคุณสมบัติของเหล็กหล่อด้วยความร้อน	173
9.4.2	การปรับคุณสมบัติด้วยความร้อนสำหรับเหล็กหล่อมัลลีเบิล	174
9.4.3	การปรับคุณสมบัติด้วยความร้อนสำหรับเหล็กหล่อเน็นย	175
9.4.4	การปรับคุณสมบัติด้วยความร้อนสำหรับเหล็กเน็นยหล่อ	176
9.4.5	การปรับคุณสมบัติด้วยความร้อนสำหรับโลหะผสมทองแดงหล่อ	179
9.4.6	การปรับคุณสมบัติด้วยความร้อนสำหรับโลหะผสมอุบัติภัยหล่อ	180
บทที่ 10	การตรวจสอบหล่อ	181
10.1	คุณประสพกึ่งของการตรวจสอบหล่อ	181
10.2	การตรวจสอบร่างลักษณะ	182
10.2.1	วิธีการตรวจสอบร่างลักษณะ	182
10.2.2	การตรวจสอบนิค	182
10.3	การตรวจสอบเสียหายในเนื้องาน	184
10.3.1	การตรวจสอบ	184
10.3.2	การตรวจสอบร่างเข้าผิด	184
10.3.3	การตรวจสอบร่างเข้าผิด	185
10.3.4	การตรวจสอบใช้ความถี่เหนือเสียง	186

10.3.5 การตรวจโดยใช้รังสี (Radiographic inspection).....	187
10.3.6 การทดสอบโดยใช้ความดันน้ำและอากาศ.....	187
10.4 การทดสอบวัสดุ.....	189
10.4.1 การวัดความแข็ง.....	189
10.4.2 การทดสอบโดยการตี.....	191
10.4.3 การทดสอบทางกลอื่น ๆ	192
10.4.4 การทดสอบโดยการนิ่มระหบ์.....	192
10.4.5 การตรวจโครงสร้างผลึก.....	192
บทที่ 11 จุดเสี่ยบในงานหล่อและวิธีแก้ไข	195
11.1 จุดเสี่ยบชนิดต่าง ๆ และลักษณะ.....	195
11.2 จุดเสี่ยบในชิ้นงานเหล็กหล่อ.....	195
11.2.1 รูพูน	195
11.2.2 รูเข็ม	201
11.2.3 รูแกสที่เกิดจากทุ่นเย็น	201
11.2.4 โพรงที่เกิดจากการหล่อ.....	202
11.2.5 การหล่อที่เกิดตรงส่วนนอก	203
11.2.6 โพรงที่เกิดจากการหล่อ.....	204
11.2.7 ผิวนางเป็นโครงสร้างของเม็ดผลึก	204
11.2.8 สะเก็ดที่เกิดจากผิวแบบหล่อหด.....	204
11.2.9 จุดเสี่ยบหงหง หรือจุดเสี่ยบเป็นสัน ๆ	205
11.2.10 แบบหล่อหักเป็นนางส่วน	205
11.2.11 แบบหล่อปูดขึ้นที่หน้าผา.....	206
11.2.12 รายติดกระสวน	206
11.2.13 รายหลอมแข็ง	206
11.2.14 น้ำโลหะแทรกเข้าในเนื้อราย	207
11.2.15 แบบหล่อไป	207
11.2.16 การเคลื่อนของแบบหล่อ	208
11.2.17 ไส้แบบเขี้ยวอน	209
11.2.18 รอยร้าวหรือรอยแตก	209
11.2.19 การเกิดเหล็กหล่อเย็นเร็ว	210
11.2.20 การเกิดเหล็กหล่อเย็นเร็วกลับทาง	211
11.2.21 น้ำโลหะแทรกไม่ถึงและน้ำโลหะแข็งปิดทาง	211
11.2.22 ขี้ตตะกรันแทรกอยู่ในเนื้องาน	212
11.2.23 รายแทรกอยู่ในเนื้อโลหะ	212
11.2.24 การบิดโก่ง	212

11.3	จุดเดี่ยวของชิ้นงานเหล็กหล่อกราไฟท์กลม	213
11.3.1	ขี้โลหะ (Dross)	213
11.3.2	โครงสร้างบุ้งเกดติก	214
11.4	จุดเดี่ยวของชิ้นงานเหล็กเหนียวหล่อ	214
11.4.1	ไฟริงเกิดจากการหดตัว	214
11.4.2	ทรวยแทรกในเนื้อโลหะ	215
11.5	จุดเดี่ยวของโลหะผสมทองแดงหล่อ	215
11.5.1	ผิวหนานเห็นเป็นเม็ดผลึก	216
11.5.2	ขี้โลหะ	216
11.6	จุดเดี่ยวของโลหะผสมเนกหล่อ	217
11.6.1	รูพรุน	217
11.6.2	ขี้โลหะ	219
บทที่ 12	วิธีการหล่อพิเศษ	221
12.1	ข้อเบรเวียนเที่ยนการหล่อชนิดต่าง ๆ	221
12.2	การหล่อเที่ยง	221
12.3	การหล่อแบบแม่พิมพ์	222
12.4	การหล่อด้วยความดันต่ำ	228
12.5	การหล่อในแบบหล่อโลหะ (การหล่อด้วยแรงดึง)	229
12.6	วิธีซึ้งหagy	230
บทที่ 13	โรงหล่อ	233
13.1	อุปกรณ์และการวางแผนโรงหล่อ	233
13.1.1	ขนาดการผลิตชิ้นงานหล่อ	233
13.1.2	อุปกรณ์ในโรงหล่อ	235
13.1.3	ผังโรงหล่อ	237
13.2	อุปกรณ์รักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงหล่อ	239
13.2.1	ปั๊วหากการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงหล่อ	239
13.2.2	เครื่องดักฝุ่นจากควาไปลา	241
13.2.3	เครื่องดักฝุ่นสำหรับเตาไฟฟ้า	243
13.2.4	เครื่องดักฝุ่นสำหรับเครื่องปั่นคุณสมบัติทราบ	244
13.2.5	การทำจัดน้ำโสโทรศก	245
13.2.6	วิธีแก้เสียงดัง	245
13.3	การจัดระบบบำบัดรักษาอุปกรณ์และการรักษาความปลอดภัย	246
13.3.1	จุดสำคัญในระบบบำบัดรักษาอุปกรณ์	247


13.3.2 การตรวจและซ่อม	247
13.3.3 การรักษาความปลอดภัยในโรงงานหล่อ	247

หล่อโลหะ

โดย

ดร. หริส สุตะบุตร

อาจารย์เอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ศูนย์ธนบุรี



และ

ดร. เกนยิ จิยอิว่า

ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยโภเก็ง



บริษัท สำนักพิมพ์ดวงกนถ จำกัด

(ส่วนต้นเดิม)

ราคา 70 บาท

ห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการ