

ข้อมูลข่าวสารของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
เอกสารผลงานที่เสนอประเมิน

๖๑  
กพ  
๑๑๕๕

เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 7 ว.

การศึกษาและพัฒนาวิธีทดสอบคุณภาพของตะแกรง  
ลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

ของ

นายวันโรจน์ จรรยาณิมิตร  
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 6 ว.

กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2  
กองฟิสิกส์และวิศวกรรม  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การศึกษาและพัฒนาวิธีทดสอบคุณภาพของ  
ตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

ของ

นายวันโรจน์ จรรย์านิมิตร  
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 6 ว.

เลขหมู่ ๐๑  
กพ  
๐๖ ๕๕  
เลขทะเบียน ๗๐๗  
วันที่ 19/๕.ค. 2547

ด้วยอภินันทนาการ  
จาก  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

18 ๕.ค. 2547  
กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2  
กองฟิสิกส์และวิศวกรรม  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

## บทคัดย่อ

ผลงานนี้เป็นการศึกษาและพัฒนาวิธีทดสอบคุณภาพของตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต สำหรับใช้เป็นคู่มือในการทดสอบตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ เพื่อที่จะแก้ปัญหาความล่าช้าในการทดสอบ เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบหาค่าแรงเฉือนของจุดเชื่อมมีความยุ่งยากในการใช้งานมาก ตลอดจนข้อกำหนด ในการทดสอบหาสมบัติทางกลในเรื่องการเตรียมชิ้นทดสอบการดึง การตัดโค้งเย็นได้ ระบุไว้ไม่ชัดเจนต้องแปลความ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องเสียเวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจใน มอก.373-2531 เป็นอย่างมาก ตลอดจนตัวอย่างที่ส่งมาให้ทดสอบมีจำนวนมากและผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินการศึกษาวิธทดสอบอย่างละเอียด ศึกษาสมบัติทั่วไปของตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ศึกษาและจัดเตรียมเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการทดสอบ กำหนดขั้นตอน วิธีทดสอบอย่างละเอียดเพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ให้มีขั้นตอนวิธีการทดสอบที่ชัดเจน รวดเร็วจึงได้ทำการทดลองและ ทดสอบตามที่ได้กำหนดขึ้น

ผลจากการที่ได้ทำการทดสอบตามขั้นตอนที่ได้กำหนดขึ้นพบว่าการทดสอบนั้น ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วลดระยะเวลาในการทดสอบ ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน เพิ่มประสิทธิภาพในขณะที่ทำการทดสอบและป้องกันความเสียหายของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ผลการทดสอบออกมาเป็นที่น่าพอใจ และยังสามารถให้ ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่เคยทดสอบ ได้ลองศึกษาคู่มือทดสอบนี้และทำการทดสอบตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ผลปรากฏว่าผู้ที่ยังไม่เคยวิเคราะห์ทดสอบสามารถทำการทดสอบได้อย่างถูกต้องตรงตามลำดับขั้นตอนของคู่มือ ผลการทดสอบที่ได้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับผู้ที่เคยทำการทดสอบตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ

จากผลการศึกษาและพัฒนาวิธีทดสอบคุณภาพของตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต จึงได้ จัดทำเป็นคู่มือทดสอบขึ้นและยังสามารถนำไปเป็นแนวทางทดสอบผลิตภัณฑ์ตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ อื่น ๆ ที่มีลักษณะการทดสอบคล้ายคลึงกันได้ เช่น ตะแกรงลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ทดสอบตาม มอก.926-2533 เป็นต้นได้เป็นอย่างดี

## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	
สารบัญรูป	ก
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา	2
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาและพัฒนาวิธีทดสอบ	2
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ	2
1.4 ระยะเวลาการดำเนินการ	2
บทที่ 2 อุปกรณ์และวิธีการทดสอบ	3
2.1 เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ	3
2.2 วิธีการใช้เครื่องมือทดสอบ	3
2.3 วิธีการทดสอบ	10
บทที่ 3 ผลการทดสอบ	15
บทที่ 4 วิเคราะห์ผลการทดสอบ	26
บทที่ 5 สรุปผลการทดสอบ	27
กิตติกรรมประกาศ	28
เอกสารอ้างอิง	29
ภาคผนวก ก ข้อกำหนดของตะแกรงถวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต	30
ภาคผนวก ข ผลการสอบเทียบ Dial Caliper	35
ผลการสอบเทียบเครื่องทดสอบทางกล	37

## สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1 เครื่องมือสำหรับทดสอบแรงเฉือนของจุดเชื่อม	5
รูปที่ 2 หัวกดและแท่นของลูกกลิ้งรองรับ	6
รูปที่ 3 เครื่องวัดการยืด (Extensometer)	7
รูปที่ 4 เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine)	8
รูปที่ 5 กราฟแสดงการหาค่าความเค้นพิสูจน์ (Proof Stress)	9
รูปที่ 6 ตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ตาสีเหลี่ยมจตุรัส	31
รูปที่ 7 ตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ตาสีเหลี่ยมผืนผ้า	31
รูปที่ 8 ตัวอย่างแสดงตำแหน่งการตัดจันทดสอบ	33

## บทที่ 1

### บทนำ

ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตลวดเหล็กกล้าดิ่งเย็น ซึ่งลวดเหล็กกล้าดิ่งเย็นทำขึ้นโดยการรีดเย็น เหล็กลวดซึ่งได้จากการรีดร้อนเหล็กแท่งที่ได้จากเตาหลอมแบบ โอเพนฮาร์ท (Open-hearth) หรือ อิเล็กทริกเฟอร์เนส (Electric-furnace) หรือเบสิกออกซิเจน (Basic-oxygen) แล้วนำลวดเหล็กกล้าดิ่งเย็นมาเชื่อมแบบความต้านทานไฟฟ้า (Electric-resistance Welding) ดัดกันเป็นตะแกรง รูปแบบของ ตะแกรงจะถูกกำหนดให้มีลักษณะที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

ตะแกรงลวดเหล็กกล้าเหมาะสมสำหรับใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้ เป็นวัสดุเสริมแรงในคอนกรีตแทนเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เช่น เหล็กรีดซ้ำ เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้อ อ้อย เป็นต้น โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นผืนหรือม้วนตะแกรงลวดเหล็กกล้า เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดตาตะแกรงลวดเหล็กกล้าสามารถผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการจึงทำให้ตะแกรงลวด เหล็กกล้าเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปซึ่งสามารถผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ จึงสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีไม่ ต้องเสียเวลาและแรงงานในการผูกเหล็กในสถานที่ก่อสร้าง ตะแกรงลวดเหล็กกล้ามีขนาดตาตะแกรง สม่ำเสมอและมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่บิดงอทำให้งานเสริมเหล็กออกมาดีซึ่งเป็นผลให้โครงสร้างมีความ แข็งแรงสม่ำเสมอตลอดทั้งผืนและลวดเหล็กกล้าดิ่งเย็นที่นำมาใช้ในการผลิตตะแกรงเหล็กกล้าสำเร็จรูป มีค่าความต้านแรงดึงสูงกว่าเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทั่วไป ในความแข็งแรงเท่ากันจะช่วยให้ประหยัด ปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ลงได้

เนื่องจากคุณภาพของตะแกรงลวดเหล็กกล้าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากหากมีคุณภาพไม่ดีแล้วอาจ จะก่อให้เกิดความไม่แข็งแรงสม่ำเสมอทุกส่วนของโครงสร้างได้อันเนื่องมาจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ ลวดยื่นและลวดขวาง สมบัติทางกลหรือเกิดจากการเคลื่อนย้ายและการขนส่งที่ไม่ระมัดระวัง จะทำให้ ตะแกรงลวดเหล็กกล้าเกิดการชำรุดเสียหาย เช่น ทำให้จุดเชื่อมในตะแกรงลวดเหล็กกล้าหลุดออก เกิด การสึกกร่อนเนื่องจากการกัดกร่อนของสนิม รอยขีดขีด รอยบาด รอยที่เกิดจากของมีคม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ ผู้ผลิตหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อาจมองข้ามไป ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายได้

กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2 ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาวิธีการ ทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของตะแกรงลวดเหล็กกล้า โดยยึดแนวทางการทดสอบตามมาตรฐานผลิต ภัณฑ์อุตสาหกรรมตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต มอก. 737-2531 เพื่อก่อให้เกิดประ โยชน์ทั้ง ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ผลิตและผู้บริโภค จะเป็นการป้องกันอันตรายอันเนื่องมาจากตะแกรงลวดเหล็กกล้าไม่ ได้คุณภาพและเป็นการยกระดับของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

### 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

จากการที่กลุ่มพีอีทีและวิศวกรรวมทั่วไป 2 ได้ให้บริการทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีตทำให้เกิดปัญหาอย่างมากเนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบหาค่าแรงเฉือนของจุดเชื่อม การเตรียมชิ้นทดสอบของการดึง การตัดโค้งเย็น ตลอดจนปริมาณของงานมีมากกว่าผู้ปฏิบัติงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญไม่เพียงพอ ทำให้ต้องใช้เวลาในการทดสอบตะแกรงลวดเหล็กกล้าเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติงาน ผู้มาขอรับบริการได้รับความเสียหายเนื่องจากผลการทดสอบล่าช้า เพื่อที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จึงได้ทำการศึกษาและพัฒนาวิธีทดสอบคุณภาพของตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ให้เหมาะสมและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ผู้ดำเนินการได้ทำการศึกษามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีตอย่างละเอียดว่ามีรายการทดสอบอะไรบ้าง วิธีการทดสอบเป็นอย่างไรและเครื่องมือที่จำเป็นต้องใช้ในการทดสอบ จากการศึกษามาตรฐานปรากฏว่าเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบหาค่าแรงเฉือนของจุดเชื่อมมีความยุ่งยากในการใช้งานมาก ตลอดจนเรื่องการเตรียมชิ้นทดสอบของการดึง การตัดโค้งเย็นเพื่อใช้ทดสอบหาสมบัติทางกลได้ระบุไว้ไม่ชัดเจนและไม่ถูกต้อง ผู้ดำเนินการจึงได้จัดเตรียมเครื่องมือทดสอบให้มีความสะดวกและเหมาะสมกับการทดสอบรายการต่าง ๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ได้มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการเตรียมชิ้นทดสอบ วิธีการทดสอบอย่างละเอียดโดยเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับตัวอย่างมาจนถึงขั้นตอนการทดสอบจนแล้วเสร็จ

### 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาและพัฒนาวิธีทดสอบคุณภาพของตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

- 1.2.1 เพื่อใช้เป็นคู่มือสำหรับทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
- 1.2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีวิธีการทดสอบที่ถูกต้องเป็นแนวเดียวกันทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการทดสอบ
- 1.2.3 เพื่อลดระยะเวลาทำการทดสอบลงและเพิ่มประสิทธิภาพในขณะที่ทำการทดสอบ
- 1.2.4 เพื่อป้องกันความเสียหายของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

### 1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ

- 1.3.1 ห้องปฏิบัติการได้รับการยอมรับจากผู้มาใช้บริการทดสอบ
- 1.3.2 สินค้าที่ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 1.3.3 ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวก สบายในการทดสอบและมีความมั่นใจในวิธีการทดสอบว่ามีความถูกต้อง
- 1.3.4 สามารถให้คำแนะนำแก่ห้องปฏิบัติการอื่นและบุคคลผู้สนใจทั่วไป

### 1.4 ระยะเวลาในการดำเนินการ

ตุลาคม 2540 – เมษายน 2541 รวมเป็นเวลา 7 เดือน

## บทที่ 2

### อุปกรณ์และวิธีการทดสอบ

#### 2.1 เครื่องมือที่ใช้ทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้ทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ของกลุ่มพีตีกส์และวิศวกรรมาทั่วไป 2 มีดังต่อไปนี้

1. เวอร์เนียคาลิเปอร์ อ่านได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร
2. คัลลิเปอร์ อ่านได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร
3. เครื่องมือสำหรับทดสอบแรงเฉือนของจุดเชื่อม รูปที่ 1
4. หัวกดและแท่นของลูกกลิ้งรองรับ รูปที่ 2
5. เครื่องวัดการยืด ( Extensometer ) ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตรและมีหัวจับชนิดใช้จับเส้นลวดได้ รูปที่ 3
6. เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบเอนกประสงค์ ( Universal Testing Machine ) ขนาด 50 ตัน รูปที่ 4

#### 2.2 วิธีการใช้เครื่องมือทดสอบ

2.2.1 วิธีใช้เครื่องวัดการยืด ( Extensometer ) เพื่อหาค่าความเค้นพิสูจน์ ( Proof Stress ) ที่ความยืดร้อยละ 0.5

- 1) จับยึดชิ้นทดสอบกับเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดฯ ก่อน ด้วยหัวจับในลักษณะที่จะทำให้ชิ้นทดสอบได้รับแรงดึงตามแนวแกนชิ้นทดสอบโดยตลอด ให้ระยะห่างระหว่างหัวจับห่างจากจุดพิงค้ำข้างละไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร
- 2) ค่อย ๆ ให้แรงดึงกับชิ้นทดสอบประมาณ 50 กิโลกรัมแรงแล้วค่อย ๆ ปล่อยแรงดึงกลับมายังตำแหน่งเดิมเพื่อทำให้ชิ้นทดสอบนั้นตรง ไม่ต้องเสียเวลาในการตัดชิ้นทดสอบด้วยมือหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เช่น ค้อนไม้หรือพลาสติก เป็นต้น
- 3) ติดตั้งเครื่องวัดการยืดกับชิ้นทดสอบให้มีความยาวพิงค้ำ 50 มิลลิเมตร หรือ 100 มิลลิเมตร ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดระยะห่างของตาตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ
- 4) ค่อย ๆ ให้แรงดึงอย่างสม่ำเสมอ ให้อยู่ในช่วง 3 ถึง 30 เมกะพาสคัลต่อวินาที จดค่าแรงดึงบนเครื่องทดสอบฯ ( นิวตันหรือกิโลกรัมแรง) ทุก ๆ 0.05 มิลลิเมตร ( ที่เข็มหน้าปัดของเครื่องวัดการยืด ) ของการยืดตัวของชิ้นทดสอบ
- 5) เมื่อเข็มหน้าปัดของเครื่องวัดการยืดอ่านค่าที่ 0.75 มิลลิเมตร ก็นำเครื่องวัดการยืดออกจากชิ้นทดสอบแล้วเดินเครื่องทดสอบฯ ไปด้วยอัตราไม่เกิน 100 เมกะพาสคัลต่อวินาทีจนกระทั่งชิ้นทดสอบถึงจุดขาดออกจากกัน




6) นำค่าความยืดและแรงดึงมาเขียนกราฟ ดังรูปที่ 5 แล้วลากเส้นตรงที่จุดความยืคร้อยละ 0.5 ให้ขนานกับแกนตั้งไปตัดกราฟ ค่าแรงดึงที่ตรงกับจุดตัดกราฟทั้ง 2 เส้นนี้คือ แรงดึงของความเค้นพิสูจน์ (Proof Stress) ที่ความยืคร้อยละ 0.5

7) คำนวณหาค่าความเค้นพิสูจน์ (Proof Stress) จากสูตร


$$\text{ความเค้นพิสูจน์ (Proof Stress) ที่ความยืคร้อยละ 0.5, เมกะพาสคัล} = \frac{R_p}{A_o}$$

เมื่อ  $R_p$  คือ แรงดึงของความเค้นพิสูจน์ (Proof Stress) เป็นนิวตัน


$A_o$  คือ พื้นที่หน้าตัดของลวดเหล็ก เป็นตารางมิลลิเมตร




รูปที่ 1 เครื่องมือสำหรับทดสอบแรงเฉือนของจุกเชื่อม




รูปที่ 2 หัวกดและแท่นของลูกกลิ้งรองรับ



รูปที่ 3 เครื่องวัดการยืด ( Extensometer )



รูปที่ 4 เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบอเนกประสงค์  
( Universal Testing Machine )



รูปที่ 5 กราฟแสดงการหาค่าความเค้นพิสัย

## 2.2.2 วิธีใช้เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบเอนกประสงค์ (Universal Testing Machine)

เพื่อหาค่าแรงเฉือนของจุดเชื่อม แรงดึงและการคัดโค้งเย็น

- 1) เปิด Power Switch ด้านข้างของเครื่องทดสอบฯ ให้มาอยู่ในตำแหน่ง ON. ไฟสีแดงจะปรากฏให้เห็น
- 2) เปิดปุ่มบังคับ Load Pump โดยกดปุ่ม ON. ไฟสีเขียวจะปรากฏให้เห็น
- 3) ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ 15 นาทีก่อนใช้เครื่องทดสอบฯ ทุกครั้ง
- 4) ปรับช่วงในการทดสอบ (Load Range) ให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่จะทดสอบ
- 5) ปรับคันบังคับ (Manual Control) มาอยู่ในตำแหน่ง Open เพื่อที่จะให้ Loading ยกแทนของฐานขึ้นมาประมาณ 25 มิลลิเมตร พร้อมทั้งสังเกตจะเห็นเข็มลีดค่าของเครื่องทดสอบฯ แกว่งไปมาแล้ว ปรับคันบังคับมาอยู่ในตำแหน่ง Hold
- 6) หมุนปรับเข็มลีดค่า (Adjust Zero) ให้อยู่ในตำแหน่งศูนย์พอดีแล้วปรับเข็มสีแดงให้มาใกล้เคียงกับเข็มลีดค่า
- 7) นำชิ้นงานที่จะทดสอบจับเข้ากับหัวจับชิ้นงาน โดยไม่ต้องปรับศูนย์ใหม่
- 8) ทำการเดินเครื่องทดสอบฯ โดยปรับอัตราการเดินเครื่องทดสอบฯ ที่ปรับคันบังคับจะสังเกตเห็นเข็มลีดค่าเริ่มเคลื่อนที่ตามเข็มนาฬิกาโดยพาเข็มสีแดงไปด้วย
- 9) เมื่อถึงชิ้นงานขาด เข็มลีดค่าจะหมุนกลับมาที่ศูนย์แต่เข็มสีแดงจะค้างอยู่ที่ปิดคันบังคับกลับมาที่ตำแหน่ง Hold เพื่อหยุดการทดสอบพร้อมนำชิ้นงานที่ทดสอบแล้วออกมา
- 10) จดค่าแรงที่ได้จากการทดสอบ โดยอ่านค่าที่เข็มสีแดง
- 11) ปรับคันบังคับมาที่ Return เพื่อปรับตำแหน่งแทนของฐานมาอย่างที่เดิม
- 12) ปรับคันบังคับมาที่ตำแหน่ง Hold พร้อมทั้งจะทดสอบชิ้นงานชิ้นต่อไป
- 13) เมื่อทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปรับบังคับมาที่ Return เพื่อปรับแทนของฐานลงมาให้สุด จะสังเกตเห็นเข็มลีดค่าจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเลยศูนย์แล้วเข็มจะค้างไว้ที่ตำแหน่งนั้น
- 14) ปิดปุ่มบังคับ Load Pump โดยกดปุ่ม OFF ไฟสีแดงจะปรากฏให้เห็น
- 15) ปิด Power Switch ด้านข้างของเครื่องทดสอบฯ ให้มาอยู่ในตำแหน่ง OFF ไฟสีแดงที่ปรากฏอยู่จะหายไป

## 2.3 วิธีการทดสอบ

วิธีการทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีตของกลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2 มีดังต่อไปนี้

### 2.3.1 เมื่อได้รับตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ

ทำการจรรยาละเอียดของตัวอย่างที่ได้รับดังนี้

- 1) ที่ตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ จะเขียนหมายเลขปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ หากเป็นตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ที่นำส่งมาจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จะมีหมายเลขตัวอย่างของ สมอ.120737 - ดิคมาค้วย

2) บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ของตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ เช่น สัญลักษณ์ของลวดยี่ห้อและลวดขวาง ความกว้างเบ็ดเสร็จ ความยาวเบ็ดเสร็จ ความกว้าง ส่วนยื่น ระยะห่างลวดยี่ห้อและลวดขวาง เป็นต้น

3) ตรวจสอบจำนวนตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ มีครบตามที่กำหนดไว้หรือไม่

### 2.3.2 การตรวจสอบลักษณะทั่วไป

ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจดังนี้

- 1) ตรวจสอบลักษณะทั่วไปทำโดยการตรวจพินิจว่าตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ต้องมีตาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- 2) ตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ต้องปราศจากสนิมขุมแต่อาจมีสนิมที่ผิวของลวดได้ สนิมที่ผิวนี้ เมื่อแปร่งด้วยแปรงทองเหลืองแล้วจะหายไปโดยที่เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดไม่เปลี่ยนแปลง
- 3) บันทึกผลการทดสอบที่ได้

### 2.3.3 การตรวจจุดเชื่อม

ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจดังนี้

- 1) จุดเชื่อมในตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ยอมให้หลุดได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนจุดเชื่อมทั้งหมด
- 2) จุดเชื่อมในตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ยอมให้หลุดได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนจุดเชื่อมในพื้นที่ 14 ตารางเมตร สำหรับตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ที่เป็นม้วน
- 3) จุดเชื่อมที่หลุดในลวดเส้นใดเส้นหนึ่งต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนจุดเชื่อมที่ยอมให้หลุดสูงสุดตามที่กำหนดในข้อ 1) และข้อ 2)
- 4) บันทึกผลการทดสอบที่ได้

### 2.3.4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดยี่ห้อและลวดขวาง

ตรวจสอบโดยเครื่องวัด ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร

- 1) ทำการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดยี่ห้อและลวดขวางด้วยเครื่องมือเวอร์เนียคาลิเปอร์ วัดอย่างน้อย 3 ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งห่างกันประมาณ 300 มิลลิเมตร โดยวัดไปรอบๆ ลวดที่ภาคตัดขวางเดียวกันเพื่อหาค่าสูงสุดและต่ำสุดของเส้นผ่านศูนย์กลาง
- 2) ให้บันทึกผลการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางทุกค่าและหาค่าเฉลี่ย
- 3) รายงานค่าเฉลี่ยผลต่างของเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดจากการวัด 3 ตำแหน่ง

### 2.3.5 ขนาดของตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ

ตรวจสอบโดยเครื่องวัดที่วัดได้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร

- 1) ทำการวัดด้วยคัลลิเปอร์ วัดความกว้าง ความกว้างเบ็ดเสร็จและความยาวเบ็ดเสร็จที่ตำแหน่งประมาณกึ่งกลางของตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ
- 2) ส่วนยื่น ทำการวัดด้วยคัลลิเปอร์วัดส่วนยื่นของแต่ละข้างภายในระยะ 0.5 เมตรตลอดความยาวทั้งผืนสำหรับตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ที่เป็นม้วนให้วัดส่วนยื่นจากความยาวประมาณ 5 เมตร



- 3) ระยะห่าง ทำการวัดด้วยคัลลิเปอร์ วัดระยะห่าง 1 คาตะแครงลวดเหล็กกล้าฯ ภายในระยะทุก 0.5 เมตรตลอดความยาวทั้งผืนสำหรับตะแครงลวดเหล็กกล้าฯ ที่เป็นม้วนให้วัดระยะห่างจากความยาวประมาณ 5 เมตร
- 4) บันทึกผลการทดสอบที่วัดได้ ขนาดของส่วนยื่นและระยะห่างให้รายงานผลค่าเฉลี่ย

### 2.3.6 แรงเฉือนของจุดเชื่อม

เป็นการตรวจสอบค่าความแข็งแรงของจุดเชื่อมของลวดเหล็กกล้าดิ่งยื่นที่เชื่อมติดกันเป็นดารารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

#### 2.3.6.1 เครื่องมือ

- 1) เครื่องมือสำหรับทดสอบแรงเฉือนของจุดเชื่อม จำนวน 2 ชิ้น ชิ้นแรกสามารถทดสอบกับลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.0 ถึง 5.0 มิลลิเมตร ส่วนชิ้นที่สองสามารถทดสอบกับลวดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 5.0 ถึง 8.0 มิลลิเมตร
- 2) เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบแอนกประสงค์ (Universal Testing Machine) ขนาด 50 ตัน

#### 2.3.6.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ

- 1) ตัดลวดยื่นเพื่อให้ได้ลวดขวางทั้งเส้นแล้วเลือกกลุ่มจุดเชื่อมมา 4 จุด รูปที่ 8 แต่ละจุดตัดให้ลวดขวางยื่นออกจากลวดยื่นทั้งสองข้างประมาณ 25 มิลลิเมตร ส่วนลวดยื่นตัดยาวพอที่หัวจับจะจับยึดไว้ได้โดยสะดวก
- 2) ปลดปล่อยให้ชิ้นทดสอบมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิของห้องทดสอบ

#### 2.3.6.3 วิธีทดสอบ

- 1) เลือกเครื่องมือสำหรับทดสอบแรงเฉือนของจุดเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดที่จะทดสอบ
- 2) นำเครื่องมือสำหรับทดสอบแรงเฉือนของจุดเชื่อมมาจับด้วยหัวจับที่ด้านบนของเครื่องทดสอบฯ
- 3) นำชิ้นทดสอบมาวางลงในเครื่องมือสำหรับทดสอบแรงเฉือนของจุดเชื่อม วางลวดขวางลงในร่องส่วนลวดยื่นปลายด้านยาวจะถูกจับด้วยหัวจับด้านล่างของเครื่องทดสอบฯ
- 4) ดึงลวดด้วยอัตราการเกิดความเค้นไม่เกิน 600 เมกะพาสคัลต่อวินาที จนถึงจุดขาด

#### 2.3.6.4 บันทึกค่าแรงเฉือนของจุดเชื่อมทั้ง 4 จุด

#### 2.3.6.5 ทดสอบซ้ำ

- 1) ถ้าผลการทดสอบน้อยกว่า 241 x พื้นที่หน้าตัดของลวดเส้นใหญ่ ให้ทดสอบจุดเชื่อมที่เหลือทั้งหมดในลวดขวางเส้นเดียวกัน
- 2) นำค่าที่ได้มาเฉลี่ยรวมกับคราวแรก

### 2.3.7 การดิ่ง

เป็นการตรวจสอบหาค่าสมบัติทางกลของตะแครงลวดเหล็กกล้าฯ ด้วยการดึงตัวอย่างที่มีจุดเชื่อมหรือดึงตัวอย่างที่อยู่ระหว่างจุดเชื่อม

### 2.3.7.1 เครื่องมือ

- 1) เครื่องวัดการยืด ( Extensometer ) ที่วัดได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตรและมีหัวจับชนิดใช้จับเส้นลวดได้
- 2) เครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดฯ ขนาด 50 ตัน

### 2.3.7.2 การเตรียมตัวอย่าง

- 1) ตัดลวดเส้นที่จะทดสอบทั้งลวดขึ้นและลวดขวางให้มีจุดเชื่อมและอยู่ระหว่างจุดเชื่อมอย่างละ 1 ชิ้น รวม 4 ชิ้นให้มีความยาวเพียงพอที่จะนำไปทดสอบ ดูรูปที่ 8 และตัดลวดอีกทางหนึ่งให้ยื่นออกไปจากลวดเส้นทดสอบทั้งสองข้างประมาณ 25 มิลลิเมตร

- 2) นำชิ้นทดสอบมาทำเครื่องหมายความยาวพิกัด ในกรณีที่มีจุดเชื่อมให้จุดเชื่อมอยู่ประมาณกึ่งกลางของความยาวพิกัด ส่วนกรณีอยู่ระหว่างจุดเชื่อมให้ทำเครื่องหมายความยาวพิกัดที่จุดเชื่อมจุดใดจุดหนึ่งเพียงจุดเดียว โดยให้จุดเชื่อมจุดนั้นอยู่ประมาณกึ่งกลางของความยาวพิกัด ส่วนจุดเชื่อมที่เหลือไม่ต้องทำเครื่องหมายความยาวพิกัดไว้

หมายเหตุ ห้ามทำเครื่องหมายความยาวพิกัดระหว่างจุดเชื่อมทั้งสองจุดเพราะจะทำให้ไม่

สามารถหาค่าความเค้นพิสูจน์ ( Proof Stress ) ที่ความยืดร้อยละ 0.5 ได้

- 3) ปล่อยให้ชิ้นทดสอบมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิของห้องทดสอบ

### 2.3.7.3 วิธีทดสอบ

- 1) จับยึดชิ้นทดสอบกับเครื่องทดสอบฯ ด้วยหัวจับในลักษณะที่จะทำให้ชิ้นทดสอบได้รับแรงดึงตามแนวแกนของชิ้นทดสอบ โดยตลอด ให้ระยะห่างระหว่างหัวจับห่างจากจุดพิกัดข้างละไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร
- 2) ค่อย ๆ ให้แรงดึงกับชิ้นทดสอบประมาณ 50 กิโลกรัมแรงแล้วค่อย ๆ ปล่อยแรงดึงกลับมายังตำแหน่งเดิม
- 3) ติดตั้งเครื่องวัดการยืดกับชิ้นทดสอบตามความยาวพิกัดที่ทำไว้ แล้วปรับเข็มชี้บนหน้าปัดให้ตรงกับศูนย์
- 4) ให้แรงดึงอย่างสม่ำเสมอในช่วง 3 ถึง 30 เมกะพาสคัลต่อวินาที จดค่าแรงดึงบนเครื่องทดสอบฯ ( นิวตันหรือกิโลกรัมแรง ) ทุกๆ 0.05 มิลลิเมตร( ที่เข็มหน้าปัดของเครื่องวัดการยืด ) ของความยืดของชิ้นทดสอบ
- 5) เมื่อเข็มหน้าปัดของเครื่องวัดการยืดอ่านค่าที่ 0.75 มิลลิเมตร ก็นำเครื่องวัดการยืดออกจากชิ้นทดสอบแล้วเดินเครื่องทดสอบฯ ไปด้วยอัตราไม่เกิน 100 เมกะพาสคัลต่อวินาที จนกระทั่งชิ้นทดสอบถึงจุดขาดออกจากกัน
- 6) นำค่าความยืดและแรงดึงมาเขียนกราฟ ดังรูปที่ 5 แล้วลากเส้นตรงที่จุดความยืดร้อยละ 0.5 ให้ขนานกับแกนตั้ง ไปตัดกราฟ ค่าแรงดึงที่ตรงกับจุดตัดของกราฟทั้ง 2 เส้นนี้ คือ แรงดึงของความเค้นพิสูจน์ ( Proof Stress ) ที่ความยืดร้อยละ 0.5

2.3.7.4 บันทึกค่าแรงดึงขาดและค่าแรงดึงที่ได้จากการเขียนกราฟ นำมาคำนวณหาค่าความต้านแรงดึงและค่าความเค้นพิสูจน์ (Proof Stress) ที่ความยืดร้อยละ 0.5

#### 2.3.7.5 ทดสอบซ้ำ

- 1) ถ้ามีชั้นทดสอบ 1 ชั้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด แต่ความต้านทานแรงดึงและความเค้นพิสูจน์ (Proof Stress) ที่ความยืดร้อยละ 0.5 ของชั้นทดสอบนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเกณฑ์ที่กำหนดของการดึงให้ใช้ชั้นทดสอบอีก 2 ชั้นที่มีลักษณะเดียวกันจากลวดเส้นอื่นในด้านเดียวกันมาทดสอบซ้ำ
- 2) ความต้านทานแรงดึงและความเค้นพิสูจน์ (Proof Stress) ที่ความยืดร้อยละ 0.5 ของแต่ละชั้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเกณฑ์ที่กำหนดของการดึง

### 2.3.8 การตัดโค้งเย็น

เป็นการทดสอบหารอยร้าวหรือปริตรงส่วนโค้งด้านนอกของลวดเหล็กกล้าดึงเย็นที่นำมาใช้ทำเป็นตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ

#### 2.3.8.1 เครื่องมือ

- 1) หัวกดและแท่นของลูกกลิ้งรองรับ
- 2) เครื่องมือทดสอบแรงดึงและแรงกดฯ ขนาด 50 ตัน

#### 2.3.8.2 การเตรียมตัวอย่าง

- 1) ตัดเฉพาะเส้นลวดที่จะทดสอบ ทั้งลวดเย็นและลวดขวงให้มีความยาวเพียงพอที่จะทดสอบอย่างละ 1 ชั้น ปล่อยให้ชั้นทดสอบมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิของห้องทดสอบ
- 2) ปล่อยให้ชั้นทดสอบมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิของห้องทดสอบ

#### 2.3.8.3 วิธีทดสอบ

- 1) ปรับระยะห่างของลูกกลิ้งบนแท่นของลูกกลิ้งรองรับ ให้มีระยะเท่ากับสี่เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชั้นทดสอบ โดยเริ่มจากตำแหน่งจุดศูนย์กลางของหัวกดออกไปข้างละสองเท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของชั้นทดสอบ โดยแท่นของลูกกลิ้ง รองรับนี้จะวางอยู่บนแท่นของฐานของเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดฯ
- 2) เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของชั้นทดสอบ นำหัวกดมาประกอบเข้ากับเครื่องทดสอบฯ ด้านบน
- 3) วางชั้นทดสอบบนลูกกลิ้งรองรับและใช้หัวกดกดชั้นทดสอบตรงกลางตลอดการ ดัดโค้ง 180 องศา

#### 2.3.8.4 บันทึกผลการทดสอบที่ได้

#### 2.3.8.5 ทดสอบซ้ำ

- 1) ถ้าผลการทดสอบ 1 ชั้นจากลวดด้านใดมีรอยร้าวหรือปริตรงส่วนโค้งด้านนอก
- 2) ใช้ชั้นทดสอบอีก 2 ชั้นจากลวดด้านนั้นมาทดสอบซ้ำ

**บทที่ 3****ผลการทดสอบ**

เพื่อให้เข้าใจผลการทดสอบ ขอนำเสนอผลการทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมคิเคเสริมคอนกรีตที่กลุ่มพีลิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2 ได้ทำการทดสอบมาแล้ว โดยทำตามขั้นตอนการทดสอบตัวอย่างที่ได้กำหนดไว้ดังรายงานผลการตรวจสอบดังต่อไปนี้

รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต : มอก.737-2531

หมายเลขตัวอย่าง สมอ. 120 737-36/1 สัญลักษณ์  ลวดยื่น CDR 4  ลวดขวาง CDR 4

ความกว้างเบ็ดเคล็ด 1600 มม. ความยาวเบ็ดเสร็จ 2000 มม. ความกว้าง 1400 มม. ส่วนยื่น 100 มม.

ระยะห่างระหว่างลวดยื่น 200 มม. ระยะห่างลวดขวาง 200 มม. พื้นที่หน้าตัดระบุ 12.57 ตร.มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางลวดยื่น 4.00 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางลวดขวาง 5.00 มม.  ผืน  ม้วน

หมายเลขปฏิบัติการ II.152

แผ่นที่ 1/3

ที่	รายการตรวจสอบ			ชื่อ	หน่วย	เกณฑ์ค่าเบี่ยงเบน	ผลตรวจสอบ										
							ตาราง	1	2	3	4	5	6	7	8		
1.1	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางลวดยื่น	ตำแหน่งที่ 1	ค่าสูงสุด	3.1, ด.1	มม.		3.91	3.91	3.92	3.92	3.93	3.92	3.91	3.91		
				ค่าต่ำสุด				3.90	3.90	3.91	3.91	3.91	3.91	3.90	3.90		
				ผลต่าง				≤ 0.10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	
			ตำแหน่งที่ 2	ค่าสูงสุด					3.91	3.91	3.91	3.91	3.92	3.91	3.93	3.91	
				ค่าต่ำสุด					3.90	3.90	3.90	3.90	3.91	3.90	3.91	3.90	
				ผลต่าง					≤ 0.10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01
			ตำแหน่งที่ 3	ค่าสูงสุด						3.91	3.92	3.91	3.92	3.92	3.91	3.91	3.91
				ค่าต่ำสุด						3.90	3.91	3.90	3.91	3.91	3.90	3.90	3.90
				ผลต่าง						≤ 0.10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
			ค่าเฉลี่ยของผลต่าง			≤ 0.10			0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
			ค่าเฉลี่ยตำแหน่งที่ 1-3						3.90	3.91	3.91	3.91	3.92	3.91	3.91	3.90	

ที่	รายการตรวจสอบ				ข้อ ตาราง	หน่วย	เกณฑ์กำหนด	ผลตรวจสอบ										
								1	2	3	4	5	6	7	8			
1.2	ขนาด	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง หลอดขวาง	ตำแหน่งที่ 1	ค่าสูงสุด	3.1, ต.1	มม.		3.92	3.92	3.93	3.91	3.92	3.92	3.92	3.93			
				ค่าต่ำสุด				3.91	3.91	3.92	3.90	3.91	3.90	3.91	3.92			
				ผลต่าง				≤ 0.10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01		
			ตำแหน่งที่ 2	ค่าสูงสุด				3.91	3.91	3.92	3.93	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.93
				ค่าต่ำสุด				3.90	3.90	3.91	3.91	3.90	3.91	3.90	3.92	3.92	3.92	
				ผลต่าง				≤ 0.10	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	
			ตำแหน่งที่ 3	ค่าสูงสุด				3.92	3.91	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.92	3.91	3.92
				ค่าต่ำสุด				3.90	3.90	3.90	3.91	3.91	3.91	3.91	3.90	3.90	3.90	3.90
				ผลต่าง				≤ 0.10	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
		ค่าเฉลี่ยของผลต่าง				≤ 0.10	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			
ค่าเฉลี่ยค่าตำแหน่งที่ 1 - 3					3.91	3.91	3.92	3.91	3.91	3.91	3.91	3.91	3.92					
2.1	ขนาดตะแกรง	ความกว้าง		3.3, ต.2	มม.		1395.0	1390.5	1391.5	1390.5	1390.5	1393.5	1390.0	1393.0				
2.2		ความกว้างเบ็ดเสร็จ					1601.0	1601.5	1601.0	1600.5	1601.5	1602.0	1600.5	1600.5				
2.3		ความยาวเบ็ดเสร็จ					2005.0	2000.5	1998.0	2011.5	2014.5	2008.0	2005.5	2000.5				
2.4		ระยะห่างเบ็ดเสร็จ	หลอดขวาง				200.5	200.2	200.5	200.2	200.5	200.5	200.5	200.3	200.2			
2.5			หลอดขึ้น				198.5	200.7	200.7	199.8	198.3	199.8	197.8	200.3				
2.6		ส่วนขึ้นเบ็ดเสร็จ	ข้างที่ 1				101.8	109.3	107.2	106.8	103.0	103.7	104.7	100.5				
2.7			ข้างที่ 2				102.8	102.2	111.7	102.3	107.0	102.7	103.8	107.0				

17

ที่	รายการตรวจสอบ		ข้อ	หน่วย	เกณฑ์กำหนด	ผลตรวจสอบ								
						1	2	3	4	5	6	7	8	
3	ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ)		4.1	-	ผ่าน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.1	จุดเชื่อม	จุดเชื่อมในตะแกรงที่หลุด	4.2.1	ร้อยละ	≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	(ตรวจพินิจ)	จุดเชื่อมในเส้นลวดโคเส้นลวดหนึ่งที่หลุด	4.2.2	จุด	≤	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1	สมบัติ	ลวดใช้ทำ	4.3.1,			11.95								
5.2	ทางกล	ตะแกรง				7.2	12.07							
5.3	ค่าแรงเดือน ของจุดเชื่อม	จุดเชื่อม 4 จุด	นิติน	≥	3834.4	4835.2	4657.3	4345.9	เฉลี่ย =		4418.2			
5.4		จุดเชื่อมที่เหลือทั้งหมด							เฉลี่ย =					
5.5		ค่าเฉลี่ยรวม												
5.6	การดึง	ความต้าน	แต่ละชั้น	4.3.2,7.3	เมกะพาสคัล	≥	708.4	710.0	713.2	721.0	*	*		
5.7						แรงดึง	ค่าเฉลี่ย(4 ชั้น)	≥	713.1					
5.8		ความกัน หีสุน	แต่ละชั้น	ค่าเฉลี่ย(4 ชั้น)	≥	645.1	657.0	651.1	662.9	*	*			
5.9						654.0								
5.1	การติดตั้งเช่น: ร่องราวหรือประตวงส่วนโค้งด้านนอก		4.3.3,7.4	-	ต้องไม่มี	✓	✓	*	*					

18

\* หมายถึง ทดสอบซ้ำ

หมายเหตุ 1. ทดสอบตาม มอก. 737-2531 2. เครื่องหมาย ✓ หมายถึงเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

ผู้ทดสอบ (1) ..... (นายวันโรจน์ จรรยาณิมิตร)  
 (นายวันโรจน์ จรรยาณิมิตร)  
 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 6ว

ผู้รับรอง .....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง .....

(2) .....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง .....  
 หน่วยตรวจสอบ .....  
 วันที่ .....

รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต : มอก.737-2531

หมายเลขตัวอย่าง สมอ. 12อ 737-36/2 สัญลักษณ์  ลวดยื่น CDR 5  ลวดขวาง CDR 5

ความกว้างเบ็ดเตล็ด 1500 มม. ความยาวเบ็ดเสร็จ 2000 มม. ความกว้าง 1250 มม. ส่วนยื่น 125 มม.

ระยะห่างระหว่างลวดยื่น 250 มม. ระยะห่างลวดขวาง 250 มม. พื้นที่หน้าตัดระบุ 19.64 ตร.มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางลวดยื่น 5.00 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางลวดขวาง 5.00 มม.  ผืน  ม้วน

หมายเลขปฏิบัติการ TI.153

แผ่นที่ 1/3

ที่	รายการตรวจสอบ				ข้อ ตาราง	หน่วย	เกณฑ์กำหนด	ผลตรวจสอบ								
								1	2	3	4	5	6	7	8	
1.1	ขนาด	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ลวดยื่น	ตำแหน่งที่ 1	ค่าสูงสุด	3.1, ค.1	มม.		4.96	4.96	4.96	4.97	4.99	4.98	4.97	4.99	
				ค่าต่ำสุด				4.95	4.95	4.95	4.95	4.97	4.95	4.96	4.96	
				ผลต่าง				≤ 0.10	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.03
			ตำแหน่งที่ 2	ค่าสูงสุด				4.96	4.97	4.96	4.99	4.97	4.99	4.97	4.98	
				ค่าต่ำสุด				4.94	4.96	4.94	4.97	4.95	4.96	4.96	4.96	
				ผลต่าง				≤ 0.10	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02
		ตำแหน่งที่ 3	ค่าสูงสุด	4.98	4.97			4.98	4.99	4.97	4.99	4.97	4.97			
			ค่าต่ำสุด	4.96	4.95			4.96	4.96	4.96	4.97	4.96	4.96			
			ผลต่าง	≤ 0.10	0.02			0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01		
		ค่าเฉลี่ยของผลต่าง		≤ 0.10	0.02			0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02
		ค่าเฉลี่ยตำแหน่งที่ 1-3			4.96			4.96	4.96	4.97	4.97	4.97	4.96	4.97		



ที่	รายการตรวจสอบ				ข้อ ตาราง	หน่วย	เกณฑ์กำหนด	ผลตรวจสอบ							
								1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	ขนาด	เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ทวคขวาง	ตำแหน่งที่ 1	ค่าสูงสุด	3.1, ต.1	มม.		4.97	4.97	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.98
				ค่าต่ำสุด				4.96	4.96	4.98	4.97	4.98	4.98	4.96	4.96
				ผลต่าง				≤ 0.10	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03
			ตำแหน่งที่ 2	ค่าสูงสุด	4.97			4.98	4.98	4.99	4.98	4.99	4.98	4.98	4.97
				ค่าต่ำสุด	4.96			4.96	4.97	4.96	4.97	4.97	4.96	4.96	
				ผลต่าง	≤ 0.10			0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01
			ตำแหน่งที่ 3	ค่าสูงสุด	4.97			4.99	4.99	4.98	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99
				ค่าต่ำสุด	4.96			4.98	4.98	4.97	4.97	4.98	4.96	4.98	
				ผลต่าง	≤ 0.10			0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01
			ค่าเฉลี่ยของผลต่าง					≤ 0.10	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03
ค่าเฉลี่ยตำแหน่งที่ 1 - 3					4.96	4.97	4.98	4.98	4.98	4.98	4.97	4.97			
2.1	ขนาดตะแกรง		ความกว้าง		3.3, ต.2	มม.		1240.5	1239.5	1239.0	1239.5	1240.0	1239.5	1240.5	1239.0
2.2			ความกว้างเบ็ดเสร็จ					1501.0	1501.5	1500.0	1500.5	1502.0	1501.5	500.0	1500.0
2.3			ความยาวเบ็ดเสร็จ					2000.5	2001.0	2005.0	2004.5	2004.0	2003.5	2004.0	2001.5
2.4			ระยะห่างเบ็ดเสร็จ	ทวคขวาง				248.5	248.8	247.8	247.5	248.2	248.7	246.0	246.0
2.5				ทวคอื่น				250.2	249.8	249.0	249.7	249.8	249.5	250.8	250.3
2.6			ส่วนอื่นเบ็ดเสร็จ	ข้างที่ 1				129.2	129.2	129.3	129.3	130.5	130.8	129.5	129.2
2.7				ข้างที่ 2				130.2	131.3	131.0	131.3	130.7	130.8	131.0	131.2

20

ที่	รายการตรวจสอบ		ข้อ ตาราง	หน่วย	เกณฑ์กำหนด	ผลตรวจสอบ									
						1	2	3	4	5	6	7	8		
3	ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ)		4.1	-	ผ่าน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4.1	จุดเชื่อม	จุดเชื่อมในตะแกรงที่หลุด	4.2.1	ร้อยละ	≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2	(ตรวจพินิจ)	จุดเชื่อมในเส้นลวดโคเส้นลวดหนึ่งที่หลุด	4.2.2	จุด	≤	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.1	สมบัติ ทางกล	ลวดใช้ทำ	4.3.1,			19.24									
5.2		ตะแกรง				ท.ทหน้าตัดของลวดเส้นใหญ่	7.2		19.48						
5.3		ค่าแรงเฉือน	จุดเชื่อม 4 จุด	นิวตัน	≥	6253.3	6430.8	6519.3	6563.8	เฉลี่ย = 6441.8					
5.4		ของจุดเชื่อม	จุดเชื่อมที่เหลือทั้งหมด					-				เฉลี่ย = -			
5.5			ค่าเฉลี่ยรวม				≥								
5.6		การดึง	ความต้าน			4.3.2,7.3	เมกะพาสคัล	≥	738.9	693.9	652.3	716.4	*	*	
5.7			แรงดึง	ค่าเฉลี่ย(4 ชิ้น)	≥			700.4							
5.8			ความต้าน	แต่ละชิ้น	≥			673.8	653.0	621.2	654.3	*	*		
5.9			ที่สูงนี้	ค่าเฉลี่ย(4 ชิ้น)	≥			650.6							
5.1		การดัดโค้งเย็น: รอยร้าวหรือปริแตกส่วนโค้งด้านนอก	4.3.3,7.4		ต้องไม่มี	✓	✓	*	*						

21

\* หมายถึง ทดสอบซ้ำ

หมายเหตุ 1. ทดสอบตาม มอก. 737-2531 2. เครื่องหมาย ✓ หมายถึงเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

ผู้ทดสอบ (1) ..... พิณ อนุบาล .....  
 (นายถวิลโรจน์ จรรยาณินมิตร)  
 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 6ว

(2) .....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง .....

ผู้รับรอง .....  
 (.....)  
 ตำแหน่ง .....

หน่วยตรวจสอบ .....  
 วันที่ .....

รายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต : มอก.737-2531

หมายเลขตัวอย่าง สมอ. 12อ 737-36/3 สัญลักษณ์  ลวดชั้น CDR 6  ลวดขวาง CDR 6

ความกว้างเบ็ดเตล็ด 1500 มม. ความยาวเบ็ดเสร็จ 2000 มม. ความกว้าง 1250 มม. ส่วนยื่น 125 มม.

ระยะห่างระหว่างลวดชั้น 250 มม. ระยะห่างลวดขวาง 250 มม. พื้นที่หน้าตัดระบุ 28.29 ตร.มม.

เส้นผ่านศูนย์กลางลวดชั้น 6.00 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางลวดขวาง 6.00 มม.  ผืน  ม้วน

หมายเลขปฏิบัติการ TI.154

แผ่นที่ 1/3

ที่	รายการตรวจสอบ				ชื่อ	หน่วย	เกณฑ์กำหนด	ผลตรวจสอบ										
								ตาราง	1	2	3	4	5	6	7	8		
1.1	ขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางลวดชั้น	ตำแหน่งที่ 1	ค่าสูงสุด	3.1, ค.1	มม.		5.92	5.93	5.92	5.93	5.92	5.94	5.93	5.91			
				ค่าต่ำสุด				5.90	5.91	5.91	5.91	5.90	5.92	5.92	5.90			
				ผลต่าง				≤ 0.10	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01		
			ตำแหน่งที่ 2	ค่าสูงสุด				5.91	5.94	5.93	5.92	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91
				ค่าต่ำสุด				5.90	5.91	5.91	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	
				ผลต่าง				≤ 0.10	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
			ตำแหน่งที่ 3	ค่าสูงสุด				5.91	5.93	5.91	5.93	5.94	5.91	5.91	5.94	5.91	5.91	5.94
				ค่าต่ำสุด				5.90	5.91	5.90	5.91	5.91	5.90	5.90	5.90	5.90	5.90	5.93
				ผลต่าง				≤ 0.10	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	
		ค่าเฉลี่ยของผลต่าง		≤ 0.10	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01					
		ค่าเฉลี่ยตำแหน่งที่ 1-3			5.91	5.92	5.91	5.92	5.91	5.91	5.91	5.91	5.91					

ที่	รายการตรวจสอบ				ข้อ ตาราง	หน่วย	เกณฑ์กำหนด	ผลตรวจสอบ									
								1	2	3	4	5	6	7	8		
1.2	ขนาด	เส้นผ่า ศูนย์กลาง ตลอดขวาง	ตำแหน่งที่ 1	ค่าสูงสุด	3.1, ด.1	มม.		5.92	5.91	5.92	5.91	5.91	5.93	5.92	5.92		
				ค่าต่ำสุด				5.90	5.90	5.91	5.90	5.90	5.91	5.90	5.90		
				ผลต่าง				≤ 0.10	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	
			ตำแหน่งที่ 2	ค่าสูงสุด			5.92	5.92	5.91	5.94	5.94	5.92	5.92	5.91	5.91		
				ค่าต่ำสุด			5.90	5.90	5.90	5.92	5.92	5.91	5.90	5.90			
				ผลต่าง			≤ 0.10	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01		
			ตำแหน่งที่ 3	ค่าสูงสุด			5.91	5.92	5.93	5.93	5.93	5.93	5.91	5.91			
				ค่าต่ำสุด			5.90	5.91	5.91	5.91	5.91	5.92	5.90	5.90			
				ผลต่าง			≤ 0.10	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01		
			ค่าเฉลี่ยของผลต่าง				≤ 0.10	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	
			ค่าเฉลี่ยตำแหน่งที่ 1-3				5.91	5.91	5.91	5.92	5.92	5.92	5.91	5.91			
2.1	ขนาดตะแกรง	ความกว้าง		3.3, ด.2	มม.		1241.0	1240.5	1242.0	1242.5	1240.5	1241.5	1241.5	1240.5			
2.2		ความกว้างเบ็ดเสร็จ					1501.0	1501.0	1500.5	1501.5	1501.5	1500.0	1501.0	1500.5			
2.3		ความยาวเบ็ดเสร็จ					2007.0	1996.5	1996.5	1995.5	1995.5	2000.0	2000.5	2002.0			
2.4		ระยะทางเฉลี่ย	ตลอดขวาง				249.7	251.0	249.7	249.3	249.0	249.5	249.5	249.3			
2.5			ตลอดย่น				249.5	247.2	250.0	249.8	250.5	249.3	247.7	247.5			
2.6		ส่วนอื่นเฉลี่ย	ข้างที่ 1				130.2	129.3	130.0	131.5	132.0	132.2	127.7	129.8			
2.7			ข้างที่ 2				128.7	130.2	128.2	125.5	127.2	126.2	131.7	129.2			

ที่	รายการตรวจสอบ		ข้อ ตาราง	หน่วย	เกณฑ์กำหนด	ผลตรวจสอบ								
						1	2	3	4	5	6	7	8	
3	ลักษณะทั่วไป (ตรวจพินิจ)		4.1	-	ผ่าน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4.1	จุดเชื่อม	จุดเชื่อมในตะแกรงที่หลุด	4.2.1	ร้อยละ	≤ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	(ตรวจพินิจ)	จุดเชื่อมในเส้นลวดใดเส้นลวดหนึ่งที่หลุด	4.2.2	จุด	≤	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1	สมบัติ	ลวดใช้ทำ	ท.ทหน้าตัดของลวดเส้นเล็ก	4.3.1,		27.34								
5.2	ทางกล	ตะแกรง	ท.ทหน้าตัดของลวดเส้นใหญ่	7.2		27.62								
5.3		ค่าแรงดึง	จุดเชื่อม 4 จุด		นิวกัน	≥	7361.8	7184.8	7317.8	7140.3	เฉลี่ย =	7251.2		
5.4		ของจุดเชื่อม	จุดเชื่อมที่เหลือทั้งหมด				-				เฉลี่ย =	-		
5.5			ค่าเฉลี่ยรวม			≥	-							
5.6	การดึง	ความต้าน	แต่ละชั้น	4.3.2,7.3	เมกะทาสต์	≥	626.4	639.2	604.2	631.9	*	*	/	/
5.7			แรงดึง			ค่าเฉลี่ย(4 ชั้น)	≥	625.4						/
5.8		ความเค้น	แต่ละชั้น	≥		572.3	584.6	547.8	577.6	*	*	/	/	
5.9			พิสัย	ค่าเฉลี่ย(4 ชั้น)		≥	570.6						/	/
5.1	การติดตั้งยื่น : รอยร้าวหรือบิดงส่วนโค้งรั้นนอก		4.3.3,7.4	-	ต้องไม่มี	✓	✓	*	*	/				

24

\* หมายถึง ทดสอบซ้ำ

หมายเหตุ 1. ทดสอบตาม มอก. 737-2531 2. เครื่องหมาย ✓ หมายถึงเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด

ผู้ทดสอบ (1) ..... *พิณ อภิบาล*.....

(2) .....

(นายถวันโรจน์ จรรยาณิมิตร)

(.....)

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 6ว

ตำแหน่ง .....

ผู้รับรอง .....

หน่วยตรวจสอบ .....

(.....)

วันที่ .....

ตำแหน่ง .....

จากตารางแสดงผลการทดสอบตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต จำนวน 3 ชุดตัวอย่าง ( ใน 1 ชุดตัวอย่างจะใช้ตะแกรงลวดเหล็กกล้าทำการทดสอบ จำนวน 8 ผืน ) ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด 4.0 มิลลิเมตรจนถึง 6.0 มิลลิเมตรและสัญลักษณ์ของลวดขึ้นและลวดขวาง CDR 4 จนถึง CDR 6 เมื่อทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต มอก.737-2531 สำหรับหมายเลขปฏิบัติการ TI.152-154 ผลการทดสอบปรากฏว่าตะแกรงลวดเหล็กกล้าทั้ง 3 ตัวอย่าง สามารถผ่านการทดสอบทุกรายการตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากตะแกรงลวดเหล็กกล้าเป็นตะแกรงลวดเหล็กกล้าที่ผลิตได้อย่างมีคุณภาพดี ถึงแม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดขึ้นและลวดขวางจะผิด ไปบ้างแต่ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลาง ส่วนขนาดของตะแกรงลวดเหล็กกล้าก็อยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของตะแกรงลวดเหล็กกล้า ลักษณะทั่วไปและจุดเชื่อม ทำโดยการตรวจพินิจก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเลยในขณะที่ทำการตรวจพินิจสมบัติทางกลของตะแกรงลวดเหล็กกล้า เช่น ค่าแรงเฉือนของจุดเชื่อม ความต้านแรงดึง ความเค้นพิสูจน์ ( Proof Stress ) ที่ความยืดร้อยละ 0.5 ก็เลยเกณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด สำหรับการดัดโค้งเย็นก็ไม่มีรอยร้าวหรือปริแตกตรงส่วนโค้งภายนอกให้เห็นเลยและก็ไม่มีการทดสอบซ้ำกับรายการใด ๆ ในสมบัติทางกลของตะแกรงลวดเหล็กกล้า ทำให้ค่าที่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกประการ

## บทที่ 4

### วิจารณ์ผลการทดสอบ

จากการศึกษาและพัฒนาวิธีการทดสอบคุณภาพของตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต เพื่อจัดทำเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่จะทำการทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ผลการทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ โดยใช้ขั้นตอน การเตรียมชิ้นทดสอบ วิธีการทำการทดสอบและเครื่องมือทดสอบที่ระบุไว้ในคู่มือ ทำให้ได้ผลการทดสอบออกมาเป็นที่น่าพอใจ การทดสอบเป็นไปอย่างสะดวกมีความรวดเร็วขึ้น ประหยัดเวลาที่ใช้ในการทดสอบทำให้การทดสอบใช้เวลาในการทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯเพียง 2 วันทำการ ทำให้ไม่มีงานค้างและจากการที่ลองให้ผู้วิเคราะห์ทดสอบของกลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2 ที่ยังไม่เคยทำการทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ได้ศึกษาวิธีการทดสอบตามคู่มือนี้แล้วทำให้การทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ปรากฏผลว่าผู้ทดสอบสามารถทำการทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ได้อย่างถูกต้องและใช้เครื่องมือตรงตามลำดับขั้นตอนของคู่มือ ผลการทดสอบเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดของ มอก.737-2531 และใช้ระยะเวลาในการทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯเท่ากัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้วิเคราะห์ทดสอบและผู้มาขอรับการบริการที่จะได้รับผลการวิเคราะห์ทดสอบรวดเร็วขึ้น การทำการวิเคราะห์ทดสอบไม่ว่าผู้ปฏิบัติงานท่านใดก็สามารถทำงานตามลำดับขั้นตอนและผลที่ได้จากการทดสอบก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดสอบ

จากการศึกษาและพัฒนาวิธีการทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต ได้ผลเป็นที่น่าพอใจตรงตามวัตถุประสงค์ของการทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ทำให้กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2 ได้นำคู่มือการทดสอบคุณภาพของตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีตมาใช้เป็นคู่มือสำหรับทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯจนถึงปัจจุบันนี้ เนื่องจากทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีวิธีการทดสอบที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกัน สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประหยัดเวลาที่ใช้ในการทดสอบและป้องกันความเสียหายของเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบด้วย และกลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2 กำลังดำเนินการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบตัวอย่างตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ ตาม ISO/IEC Guide 25 โดยจะใช้คู่มือนี้เป็นแนวทางในการจัดทำเป็นคู่มือของห้องปฏิบัติการต่อไป

ผลจากการศึกษาและพัฒนาวิธีทดสอบคุณภาพของตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีตจนเป็นคู่มือนี้ยังสามารถที่จะนำไปเป็นแนวทางการทดสอบตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น มาตรฐานตะแกรงลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยเชื่อมติดเสริมคอนกรีต มอก.926-2533 เป็นต้น ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบเป็นเช่นเดียวกัน



## กิตติกรรมประกาศ

ผู้ดำเนินการขอขอบคุณ คุณสมพงษ์ มีจู กองช่าง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในการช่วยจัดสร้างเครื่องมือสำหรับทดสอบแรงเฉือนของจุดเชื่อม คุณวันชัย จินชูศักดิ์ กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรม ทัวไป 1 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม ในการช่วยสอบเทียบ Dial Caliper และคุณอำนาจ เสมินใจ กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทัวไป 2 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม ในการช่วยสอบเทียบเครื่องทดสอบแรงดึงและแรงกดแบบเอนกประสงค์

## เอกสารอ้างอิง

1. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรมตะแกรงลวดเหล็กกล้า เชื่อมติดเสริมคอนกรีต มอก. 737-2531
2. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรมการทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 7 การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการดึง มอก. 244 เล่ม 7
3. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานอุตสาหกรรมการทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 11 การทดสอบเหล็กกล้าโดยการตัดโค้ง (ทั่วไป) มอก. 244 เล่ม 11
4. American Society for Testing Materials Standard. Steel Wire , Plain for Concrete Reinforcement ASTM A82 – 97A
5. American Society for Testing Materials Standard. Steel Welded Wire Fabric , Plain for Concrete Reinforcement ASTM A 185 - 97

## ภาคผนวก ก

### ข้อกำหนดของตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

เป็นข้อกำหนดสำหรับหาสมบัติทางฟิสิกส์ สมบัติทางกลของตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต จะทดสอบตามวิธีกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต มอก. 737-2531 กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2 จะเป็นผู้ทดสอบทุกรายการซึ่งมีรายละเอียดการทดสอบและเกณฑ์กำหนดดังนี้

#### 1. ลักษณะทั่วไป

การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ ดังนี้

- 1.1 ตะแกรงลวดเหล็กกล้าต้องมีตาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า คูรูปที่ 6 และ 7
- 1.2 ตะแกรงลวดเหล็กกล้าต้องปราศจากสนิมขุมแต่อาจมีสนิมที่ผิวของลวดได้ สนิมที่ผิวนี้เมื่อเปรงด้วยแปรงทองเหลืองแล้วจะหายไปโดยที่เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดไม่เปลี่ยนแปลง

#### 2. จุดเชื่อม


การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินิจ ดังนี้

- 2.1 จุดเชื่อมในตะแกรงลวดเหล็กกล้าขอมให้หลุดได้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนจุดเชื่อมทั้งผืนหรือไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนจุดเชื่อมในพื้นที่ 14 ตารางเมตรสำหรับตะแกรงลวดเหล็กกล้าที่เป็นม้วน
- 2.2 จุดเชื่อมที่หลุดในลวดเส้นใดเส้นหนึ่งต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนจุดเชื่อมที่ยอมให้หลุดสูงสุดตามที่กำหนดในข้อ 2.1


#### 3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดยื่นและลวดขวาง

การทดสอบให้ใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบที่วัดได้ละเอียดไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ วัดอย่างน้อย 3 ตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งห่างกันประมาณ 300 มิลลิเมตร โดยวัดไปรอบๆ ลวดที่ภาคตัดขวางเดียวกัน เพื่อหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดต้องต่างกันไม่เกิน 0.10 มิลลิเมตร

- 3.1 ลวดยื่น หมายถึง ลวดตามด้านยาวของตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ เป็นลวดที่ทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการผลิต โดยจัดระยะห่างไว้ก่อนแล้วบนเครื่องเชื่อม
- 3.2 ลวดขวาง หมายถึง ลวดตามด้านกว้างของตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ เป็นลวดที่นำมาเชื่อมขวางกับลวดยื่นให้เป็นตาตะแกรงลวดเหล็กกล้าฯ



รูปที่ 6 ตะแกรงลวดเหล็กกล้าคาร์บอนเสริมจตุรัส



รูปที่ 7 ตะแกรงลวดเหล็กกล้า คาร์บอนเสริมสี่เหลี่ยม

#### 4. ขนาดตะแกรงลวดเหล็กกล้า

การทดสอบให้ใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบ ที่วัดได้ละเอียดไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ดังนี้

- 4.1 ความกว้าง หมายถึง ระยะระหว่างเส้นศูนย์กลางของลวดขึ้นเส้นริมถึงเส้นศูนย์กลางของลวดขึ้นเส้นสุดท้ายให้วัดที่ตำแหน่งประมาณกึ่งกลางของตะแกรงลวดเหล็กกล้า มีความคลาดเคลื่อนได้  $\pm 13$  มิลลิเมตร
- 4.2 ความกว้างเบ็ดเสร็จ หมายถึง ขนาดความยาวสูงสุดของลวดขวาง ให้วัดที่ตำแหน่งประมาณกึ่งกลางของตะแกรงลวดเหล็กกล้า มีความคลาดเคลื่อนได้  $\pm 25$  มิลลิเมตร
- 4.3 ความยาวเบ็ดเสร็จ หมายถึง ขนาดความยาวสูงสุดของลวดขึ้น ให้วัดที่ตำแหน่งประมาณกึ่งกลางของตะแกรงลวดเหล็กกล้า มีความคลาดเคลื่อนได้  $\pm 25$  มิลลิเมตรหรือ  $\pm$  ร้อยละ 1 และแต่ค่าใดจะมากกว่า
- 4.4 ระยะห่าง หมายถึง ระยะระหว่างเส้นศูนย์กลางของลวดข้างเคียง ให้จัดระยะห่าง 1 ตะแกรงภายในระยะทุก 0.5 เมตร ตลอดความยาวทั้งผืน สำหรับตะแกรงที่เป็นม้วนให้วัดระยะห่างจากความยาวประมาณ 5 เมตร มีความคลาดเคลื่อนได้  $\pm 6$  มิลลิเมตร
- 4.5 ส่วนยื่น หมายถึง ลวดขวางส่วนที่พ้นลวดขึ้นเส้นริมวัดจากเส้นแนวแกนสมมาตรลวดขึ้นเส้นริม ให้วัดส่วนยื่นของแต่ละข้างภายในระยะทุก 0.5 เมตร ตลอดความยาวทั้งผืน สำหรับ ตะแกรงที่เป็นม้วนให้วัดส่วนยื่นจากความยาวประมาณ 5 เมตร มีความคลาดเคลื่อนได้  $\pm 13$  มิลลิเมตร

#### 5. แรงเฉือนของจุดเชื่อม

ตะแกรงลวดเหล็กกล้าต้องทำจากลวดขึ้นและลวดขวาง ที่มีพื้นที่หน้าตัดของลวดเส้นเล็กไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของลวดเส้นใหญ่และค่าแรงเฉือนของจุดเชื่อมเป็นนิวตัน ต้องไม่น้อยกว่า 241 x พื้นที่หน้าตัดของลวดเส้นใหญ่

##### 5.1 เครื่องมือ


มีลักษณะดังรูปที่แสดงในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต มอก.737-2531 หรือเครื่องมือที่สามารถให้ผลการทดสอบโดยหลักการเดียวกันได้

##### 5.2 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ตัดลวดขึ้นเพื่อให้ได้ลวดขวางทั้งเส้นแล้วเลือกสุ่มจุดเชื่อมมา 4 จุด รูปที่ 8 แต่ละจุดตัดให้ลวดขวางยื่นออกจากลวดขึ้นทั้งสองข้างประมาณ 25 มิลลิเมตร ส่วนลวดขึ้นต้องยาวพอที่หัวจับจะยึดไว้ได้โดยสะดวก

##### 5.3 วิธีทดสอบ

จับชิ้นทดสอบให้ได้ศูนย์เลือกรองยึดให้เหมาะสมคือมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดลวดขึ้น ให้ลวดขึ้นสัมผัสกับลูกกลิ้งโดยอิสระ ลวดขวางวางบนแท่นรองรับดึงลวดจากปลายด้านข้างด้วยอัตราเร่งเกิดความเค้นไม่เกิน 690 เมกะพาสคัลต่ออนาทิ



- ① แรงเนียนของจุดเชื่อม
- ② การตั้ง
- ③ การตัดโค้งเป็น

รูปที่ ๘ ตัวอย่างแสดงตำแหน่งการตัดขึ้นทดสอบ

## 5.4 การรายงานผล

บันทึกค่าแรงเฉือนของจุดเชื่อมทั้ง 4 จุด แล้วรายงานค่าเฉลี่ย

## 6. การดึง

เมื่อทดสอบลวดด้วยการดึงตัวอย่างที่มีจุดเชื่อมหรือดึงตัวอย่างที่อยู่ระหว่างจุดเชื่อมแล้วต้องมีสมบัติในการดึงดังนี้

- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเย็นและลวดขวาง ตั้งแต่ 3.00 มิลลิเมตรลงมา ความต้านแรงดึงต้องมากกว่า 483 เมกะพาสคัลและความเค้นพิสูจน์ (Proof Stress) ที่ความยืดร้อยละ 0.5 ต้องมากกว่า 386 เมกะพาสคัล
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเย็นและลวดขวาง ตั้งแต่ 3.30 มิลลิเมตรขึ้นไป ความต้านแรงดึงต้องมากกว่า 517 เมกะพาสคัลและความเค้นพิสูจน์ (Proof Stress) ที่ความยืดร้อยละ 0.5 ต้องมากกว่า 448 เมกะพาสคัล

### 6.1 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ตัดลวดเส้นที่จะทดสอบทั้งลวดเย็นและลวดขวาง ให้มีจุดเชื่อมและอยู่ระหว่างจุดเชื่อม อย่างละ 1 ชิ้น รวม 4 ชิ้น ให้มีความยาวเพียงพอที่จะนำไปทดสอบ รูปที่ 8 กรณีชิ้นทดสอบที่มีจุดเชื่อม ให้จุดเชื่อมอยู่ประมาณกึ่งกลางของชิ้นทดสอบและตัดลวดอีกทางหนึ่งให้ยื่นออกไปจากลวดเส้นทดสอบทั้งสองข้างประมาณ 25 มิลลิเมตร

### 6.2 วิธีทดสอบ

ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 7 การทดสอบลวดเหล็กกล้าโดยการดึง มาตรฐานเลขที่ มอก.244 เล่ม 7

## 7. การตัดโค้งเย็น

เมื่อทดสอบลวดด้วยตัวอย่างที่อยู่ระหว่างจุดเชื่อม ต้องไม่มีรอยร้าวหรือปริตรงส่วนโค้งด้านนอกของชิ้นทดสอบตลอดการตัดโค้ง 180 องศา

### 7.1 การเตรียมชิ้นทดสอบ

ตัดลวดเส้นที่จะทดสอบทั้งลวดเย็นและลวดขวาง อย่างละ 1 ชิ้น ให้อยู่ระหว่างจุดเชื่อมให้มีความยาวเพียงพอที่จะนำไปทดสอบ รูปที่ 8

### 7.2 วิธีทดสอบ

ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทดสอบเหล็กและเหล็กกล้า เล่ม 11 การทดสอบเหล็กกล้าโดยการตัดโค้ง (ทั่วไป) มาตรฐานเลขที่ มอก.24 เล่ม 11 โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นทดสอบ



ที่ วว 0505/ 1870

ถึง กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม  
กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการขอส่งรายงานการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ วัตถุตัวอย่าง ตาม บันทึกข้อความ  
กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 เลขรับที่ - 16 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2542

ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ ฯ ได้รับเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2542

กอง ฟิสิกส์และวิศวกรรม  
โทร. 2461387-95 ต่อ 241



### รายงานการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ

ชื่อวัตถุตัวอย่าง	เครื่องหมาย	หมายเลข
	ตรา ฯ	
ตามผู้ส่งเรียก	ที่ระบุตัวอย่าง	ปฏิบัติการ
Dial Caliper	วศ.กฟ.	UK.210
	5210-0001-001/21	

ผลการสอบเทียบ ไปรคดูหน้า 2

/รายงานผลการสอบเทียบ

รายงานนี้ : - รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น  
- ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง



## รายงานผลการสอบเทียบ


หมายเลขปฏิบัติการ: UK.210

ชื่อตัวอย่าง: Dial Caliper ขนาด 0.01- 200 มม., หมายเลขเครื่อง: วศ.กฟ. 5210-0001-001/21

ผู้ส่งตัวอย่าง: กลุ่มงานฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2 กองฟิสิกส์และวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ค่าที่ระบุ มม.	ค่าแก้ มม.	ค่าความไม่แน่นอน มม.
0	0.00	±0.06
1	+ 0.02	±0.06
2	+ 0.02	±0.06
3	+ 0.02	±0.06
4	+ 0.02	±0.06
5	+ 0.02	±0.06
10	+ 0.02	±0.06
20	+ 0.02	±0.06
30	+ 0.02	±0.06
40	+ 0.01	±0.06
50	+ 0.02	±0.06
100	- 0.01	±0.06
150	0.00	±0.06
200	+ 0.02	±0.06

- หมายเหตุ:
- Dial Caliper ได้รับการสอบเทียบมาตรฐานกับ แท่งเทียบมาตรฐานที่สอบย้อนมาตรฐานไปยังศูนย์สอบเทียบ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
  - การสอบเทียบใช้มาตรฐาน ISO 3599/1976
  - ค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบที่ระดับความเชื่อมั่น 95%.
  - อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของห้องปฏิบัติการขณะทำการสอบเทียบ (20±1)°C และ (60±5) % ตามลำดับ
  - วันที่ทำการสอบเทียบ: 30 พฤศจิกายน 2542

  
 (นายวินัย จินชูศักดิ์)  
 นักวิทยาศาสตร์ 5



ที่ ว 0505/ 17964

ถึง กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2

กรมวิทยาศาสตร์บริการขอส่งรายงานการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ วัตถุตัวอย่าง ตาม บันทึกข้อความ  
 กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542  
 ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2542

กอง ฟิสิกส์ และวิศวกรรม  
 โทร. 2461387-95 ต่อ 241



## รายงานการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ

ชื่อวัตถุตัวอย่าง	เครื่องหมาย หมายเลข	LOAD RANGE, TON	ผลการสอบเทียบ
ตามและผู้ส่งเรียก	ตรา ฯลฯ ที่ระบุตัวอย่าง ปฏิบัติการ		
เครื่องทดสอบ	UTM UK.165	2.5	โปรตรูหน้า 2-3
ทางกล	SHIMADZU	5	
	TYPE UMH - 50	10	
	NO. 75236	25	
	DATE NOV. 1978	50	
	CAP. 50 TON		

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร


รายงานนี้ : - รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบ เท่านั้น  
 - ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง

หน้า 1/3

COMPRESSION TEST

สเกลที่อ่าน จากเครื่อง	อุปกรณ์ สอบเทียบ	ค่าความ ไม่แน่นอน	สเกลที่อ่าน จากเครื่อง	สเกลที่อ่าน จากเครื่อง	ค่าความ ไม่แน่นอน
(KGF.)	(KGF.)	(±KGF.)	(KGF.)	(KGF.)	(±KGF.)
250	260	4	500	508	8
500	507	4	1000	995	8
750	758	4	1500	1491	8
1000	1009	4	2000	1983	8
1250	1264	4	2500	2490	8
1500	1515	4	3000	2982	8
1750	1762	4	3500	3472	8
2000	2014	4	4000	3967	8
สเกลที่อ่าน จากเครื่อง	อุปกรณ์ สอบเทียบ	ค่าความ ไม่แน่นอน	สเกลที่อ่าน จากเครื่อง	สเกลที่อ่าน จากเครื่อง	ค่าความ ไม่แน่นอน
(KGF.)	(KGF.)	(±KGF.)	(KGF.)	(KGF.)	(±KGF.)
1000	1028	16	2500	2560	45
2000	2007	16	5000	4980	45
3000	3004	16	7500	7480	45
4000	4001	16	10000	9950	45
5000	5020	16	12500	12490	45
6000	6010	16	15000	14960	45
7000	7000	16	17500	17410	45
8000	7999	16	20000	19890	45
สเกลที่อ่าน จากเครื่อง	สเกลที่อ่าน จากเครื่อง	ค่าความ ไม่แน่นอน			
(KGF.)	(KGF.)	(±KGF.)			
5000	5070	80			
10000	10030	80			
15000	15050	80			
20000	20040	80			
25000	25150	80			
30000	30150	80			
35000	35040	80			
40000	40050	80			

- หมายเหตุ 1. ทำการสอบเทียบที่ กลุ่มฟิสิกส์และวิศวกรรมทั่วไป 2 กรมวิทยาศาสตร์บริการ เลขที่ 75/7 ซอย โยธี ถนน  
พระราม 6 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2542 อุณหภูมิระหว่างการสอบเทียบ  
 $29 \pm 1^{\circ}$  ซ
2. ใช้อุปกรณ์สอบเทียบ PRECISION LOAD CELL S/N CC 3132 S/N CD 8360 S/N CE 2319 S/N CG  
2155 และ S/N CH 3206 กับ PORTABLE DATA LOGGER MODEL : TDS-302 S/N 051136 A ซึ่ง  
สอบย้อนความถูกต้องได้กับ NIST. ประเทศสหรัฐอเมริกา
3. สอบเทียบตาม ASTM E4-98
4. ระดับความเชื่อมั่นของค่าความไม่แน่นอนที่ใช้คือ 95 %



(นายอำนาจ เส็มไข)

นายช่างเครื่องกล 3