

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2545 ปีที่ 25 ฉบับที่ 9007

๗ ๔๗๓๑

หน้า 19

ทำอย่างไรให้คอมเพิ่งบสูดสุด

ล เป็นคอมพิวเตอร์ในฝันของหลาย ๆ คน ตอนนี้คือเครื่องที่ใช้พื้นที่ความเร็วสูงระดับ 2200MHz ขึ้นไป ที่ทำงานร่วมกับการ์ดแสดงผล GeForce4 Ti4600 ใช้เพาเวอร์ชัพพลาที่ถ่ายพลังงานได้มากถึง 430 วัตต์ เพื่อรองรับการทำงานของ ไดรฟ์คอมโบความเร็วสูงและฮาร์ดดิสก์ความเร็ว 7,200 รอบต่อนาที จำนวนสองตัวที่ทำงานแบบ RAID ด้วย

ซึ่พื้นที่ความเร็วสูงเข่นนี้จะต้องใช้ชุดระบบบายความร้อนที่มีพัดลมแรง ผลักดันสีลมจะดังกระทึ่ม อีกไปกว่านั้น แล้วเสียงที่ดังรบกวนไม่ได้มาจากชุดระบบบายความร้อนซึ่งเท่านั้น ยังมีอีกหลาย ๆ จุด

ปัญหานี้คือ ถ้าต้องการให้คอมพิวเตอร์ที่คุณใช้มีเสียงรบกวนน้อยที่สุดต้องทำอย่างไร นิตยสาร CHIP ฉบับล่าสุดนำเสนอวิธีแก้ไขไว้เป็นดุจดังนี้ ไปอ่านกันครับ

● จุดที่หัน : พัดลมระบบบายความร้อนซึ่งพื้นที่ด้วยความเร็วซึ่งเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน ทำให้หลายคนนำชุดระบบบายความร้อนซึ่งพื้นที่ทำด้วยทองแดงกับพัดลมความเร็ว 7,000 รอบต่อนาทีมาใช้ จนกลับเป็นเรื่องธรรมดานี้ ซึ่งจริงๆ แล้วเราไม่จำเป็นจะต้องใช้พัดลมที่มีความเร็วขนาดนี้ เพราะหลังจากที่เครื่องทำงานไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมง หากอุณหภูมิของซีพียูไม่เกิน 50 องศาเซลเซียส คุณก็สามารถแก้ไขให้พัดลมมีระดับเสียงที่เบาลงได้

เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนไปใช้พัดลมที่มีความเร็วต่ำหรืออาจจ่ายไฟให้พัดลมต่ำลงเพียง 7 โวลต์ ด้วยการใช้ตัวแปลงไฟ จากนั้นให้ตรวจสอบดูอุณหภูมิอีกครั้งว่ายังอยู่ในเกณฑ์คือไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส


บางครั้งเสียงของพัดลมอาจมาจากวัสดุที่ผลิตมี

“ทั้งสแตน ที” พีดีเอ ใหม่ของปาล์ม

แฟรงฯ ปาล์ม เตรียมต้อนรับปาล์มหน่องใหม่กันได้แล้ว เพราะบริษัท ปาล์ม อิงค์ ได้เปิดตัวคอมพิวเตอร์มือถือ หรือพีดีเอ รุ่นใหม่ล่าสุด “ทั้งสแตน ที” ที่ดูมีรูปลักษณะแบลกอกอิป้ากิรุ่นก่อนๆ ด้วยความที่ดูบึกบึน แต่ยังคงความน่าใช้อยู่ โดยทั้งสแตน ที นี้ ใช้ระบบปฏิบัติการເວັຣ ชั้น 5 ของปาล์ม จำหน่ายในราคา 499 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 22,400 บาท แต่ตอนนี้ยังเริ่มวางจำหน่ายในยุโรปก่อน ยังไม่แน่ชัดว่าในบ้านเรายังสามารถขายกันเมื่อใด


ทั้งสแตน ที เป็นปาล์มรุ่นแรกที่ทำงานด้วยໂປຣເຊ ເຂອງເອວັຣເອີມ 144 ເມກະເວີຣຕີ ແລະຍັງດີດັ່ງເຄື່ອນໄຫວ້າໃນຕັ້ງສຶກດ້ວຍ ພຣຳມເທິກໂນໂລຢີບລູຫຼຸດທີ່ກໍາໄໝສາມາດເຂົ້າມີກົດຕົວກັບອຸປະກອດຕ່າງໆ ໄດ້ອ່າຍ່າງໄວ້ສາຍ ໃນວ່າຈະເປັນພຣິນເຕົອຣ໌ທີ່ອັກນິໂຕໂຄສັກຝາກີ່ອັນທີ່ຜູ້ໃຊ້ຈຳສາມາດຮັດຕ້ອງໂຄສັກຝາກີ່ຜ່ານເຈົ້າເຄື່ອນໄຫວ້າໃນມັນນີ້ ງ່າຍ່າດ່ວຍການໃຊ້ງານແໜ່ອນຮ່າຍເວທິນດີ່ວ່າ

ສ່ວນຈະສູກໃຈຄນວັກປາລົມຫຼືວິໄນ້ນັ້ນ ຄົງຕ້ອງຮອດຖືກນິ້ວໄປ



มีขันดีเล็กและแบบนี้มีเสียงดังต่อไป

แต่สำหรับการ์ดแสดงผลที่ใช้ปุ่มกดรุ่นรองลงมาจะมีโอกาสลดระดับเสียงลงได้มากกว่า ด้วยความเร็วที่ต่ำกว่า คุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ชุดระบบายความร้อนที่มีเฉพาะชิปซิงก์แทนได้ แต่ต้องเลือกชิปซิงก์ที่มีคุณภาพดีเท่านั้นซึ่งจะทำให้มีปัญหาใน



การทำงาน

● จุดที่สาม : ชิปเซ็ต บนเมนบอร์ด

ด้วยการออกแบบเมนบอร์ดไว้วางรับการ์โลเวอร์คลีอก เมนบอร์ดแบบซีอกเก็ต เอ จึงมักจะติดตั้งพัดลมระบบายความร้อนที่ตัวเล็กแต่เสียงดังเกินตัวให้กับชิป North Bridge ด้วยหากคุณไม่ได้ทำการปรับแต่งความเร็วบัส หรือทำการโลเวอร์คลีอกได้ ขอให้คุณถอดเมนบอร์ดแล้วแทนด้วยชิปซิงก์คุณภาพดี ที่ใช้กับเมนบอร์ดรุ่นใหม่จะดีกว่า

● จุดที่สี่ : พัดลม

ระบบอากาศของเคส

โดยปกติพัดลมของเคสจะถูกติดตั้งมาอย่างน้อยหนึ่งหรือสองจุด โดยมีหลักการระบบายอากาศภายในเคสว่าให้อากาศเย็นภายในออกไอลอากาศร้อนภายในด้วยการใช้พัดลมตัวหนึ่งซึ่งจะอยู่ด้านหน้าส่วนล่างของเคส ทำหน้าที่ดูดอากาศเย็นเข้าไป ส่วนตัวด้านหลังส่วนบนจะทำหน้าที่ดูดอากาศร้อนภายในเคสออกไปด้านนอก เคลื่อนลับกีดหากคุณจัดระเบียบของสายไฟ สายแพร หรืออุปกรณ์ภายในเคสให้เรียบร้อยก็สามารถใช้พัดลมที่มีค่าความเร็วรองไปสูงจนเกินไปในการระบบายความร้อน ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงที่เกิดขึ้นได้

สำหรับเคลื่อนไหวการเลือกใช้พัดลมระบบายอากาศรวมทั้งการแก้ไขปัญหาจากเพาเวอร์ชัพพัฒนาร์ด ดีล์ส์ ได้เพื่อปรับค่า และอุปกรณ์อื่นๆ รวมไปถึงการระบบายความร้อนด้วยน้ำนั้น สามารถติดตามได้จากนิตยสาร CHIP ฉบับเดือนพฤษภาคมนี้ครับ

คุณภาพไม่ดีพอ ถ้าเป็นกรณีนี้ขอแนะนำให้เปลี่ยนพัดลมตัวใหม่หรือหากพื้นที่ร่องบาน ซึ่งพื้นที่มีมากพอ ให้เปลี่ยนไปใช้พัดลมขนาด 80 ม.ม. แทนตัวเดิมที่เป็น 60 ม.ม. เพื่อให้เสียงเงียบลงในขณะที่อัตราการระบบายอากาศยังเท่าเดิม ซึ่งต้องใช้ตัวแปลงเข้ามาช่วย

● จุดที่สี่ : การ์ดแสดงผล

ชุดระบบายความร้อนบนการ์ดแสดงผลเป็นอีกหนึ่งจุดที่ชอบลงเสียงรำคาญใจ หากการ์ดที่คุณใช้มีเพียงชิปซิงก์เพียงอย่างเดียวในการระบบายความร้อน ให้กับชิปกราฟิก วางใจได้เลยว่านั่นคือชุดระบบายความร้อนที่ทำงานได้เงียบสุดแล้ว

แต่การ์ดสามมิติความเร็วสูงอย่าง GeForce3 หรือ GeForce4 Ti ตลอดจนการ์ด Radeon 8500 และ 9700 คุณจำเป็นจะต้องมีพัดลมระบบายความร้อนด้วย แต่เนื่องจากพื้นที่ข้างการ์ดมีจำกัด การแก้ปัญหาจึงค่อนข้างลำบาก และจำเป็นต้องใช้พัดลมที่