

ໂລກະບັດກຣີ

ประพิม ประคุณหังสิต

วารสาร คงศรีบุรี

ໂລກະບັດກີ່ ໜາຍເຄີງ ໂລກະພສມທີ່ມີຈຸດຫລອມລະລາຍ
ຕໍ່າ ໃຊ້ເປັນຕົວເຂົ້ມປະສານໜຶ່ງງານໂລກະເຖົາດ້ວຍກັນ ໂດຍ
ທັງໄປອຸນຫກຸມຫລອມລະລາຍຂອງຕົວເຂົ້ມປະສານນີ້ມັກຈະ
ຕໍ່າກວ່າອຸນຫກຸມຫລອມລະລາຍຂອງໜຶ່ງງານທີ່ເວົາດ້ອງການຈະເຂົ້ມດ້ວຍ
ກັນເສນວ ແລະໂລກະບັດກິນໜໍາທຳນໍາທີ່ເປັນຕົວເຂົ້ມປະສານເຖົານັ້ນ
ແຕ່ໄຟ່ໍາທຳປຸກົງຮັບກັນໂລກະທີ່ຄູກເຂົ້ມໂລກະບັດກີ່ທີ່ໃຊ້ກັນແພ່ວໜາຍ
ໂດຍທຸ່າໄປຄື່ອໂລກະພສມຂອງຕະກຳແລະດີບຸກດັ່ງນັ້ນຜູ້ໃຊ້ແລະຜູ້ໝາຍ
ຈຶ່ງມັກເຮັກໂລກະບັດກີ່ວ່າ “ຕະກຳບັດກີ່” ທັງຖຸກີ່ໂລກະບັດກິນງານ
ໜີ້ດີ່ໄຟ່ໍາສ່ວນປະກອນຂອງຕະກຳແລະດີບຸກພສມຍ່ອຍເລີຍ

๑๘ ดังก้าวบัดกรีบ้างชนิดผสมพวง บิสมัทและเงินลงปี เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของดังก้าวบัดกรีตามความต้องการของการใช้งาน เช่น ผสมพวงลงปีในรูป曼น้อยกว่าร้อยละ 2 จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของรอยต่อในการบัดกรีมากขึ้น บิสมัทที่เจือลงปีช่วยให้อุณหภูมิหลอมเหลาสูงขึ้น ดังนั้นถ้าผสมบิสมัทและเงินลงในดังก้าวบัดกรีในอัตราที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้น ๆ ก็จะช่วยในการเคลือบผิวได้ดีมาก และการหลอกตัวของดังก้าวเดี้ยวน

การบัดกรี คือ การประสานโลหะสองชิ้นเข้าด้วยกันซึ่งโลหะทั้งสองชิ้นนี้อาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ โดยใช้โลหะบัดกรีที่มีอุณหภูมิหลอมละลายต่ำ เป็นตัวประสานอุณหภูมิหลอมละลายของตัวประสานนี้ต้องต่ำกว่าโลหะที่เป็นชิ้นงาน ซึ่งต้องการเชื่อมประสาน โดยทั่วไปจะมีอุณหภูมิหลอมละลายไม่เกิน 450 องศาเซลเซียส หลักการประสานโดยการบัดกรี คือ การทำให้ผิวของชิ้นงานที่จะบัดกรีสะอาดดการทำให้เกิดประสานกันอย่างสมบูรณ์ และใช้ฟลักซ์ ช่วยขจัดผิวอ้อกไซด์ที่จุดเชื่อมต่อทำให้ชิ้นงานสะอาดขึ้นในขณะบัดกรี ซึ่งฟลักซ์ที่ใช้นี้ควรเป็นสารเคมีบริสุทธิ์ เช่น กรรมบอริค เกลือโซเดียมไฮยาไนด์ อัลคาไลน์ ไบฟลูออยด์ เป็นต้น ทำให้โลหะบัดกรีซึ่งถูกหลอมเหลวโดยความร้อนสามารถยึดเกาะผิวโลหะ การยึดเกาะระหว่างชิ้นงานกับโลหะบัดกรีเกิดการหลดตัวของโมเลกุลของโลหะบัดกรีจะทำให้การยึดติดกันไม่เลอกคล่องชิ้นงานเห็นiyawenneyi'zineen

งานบัดกรีที่ใช้โลหะผสมของตะกั่วและดีบุกเป็นหลักมีหลายชนิด เช่น งานบัดกรีอุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิกส์ต่างๆ งานท่องานซ่อมตัวถังรถยนต์ แผ่นเหล็กชนิดต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในบ้าน เช่น รางน้ำ ถังน้ำ ข้อต่อต่างๆ และ สังกะสี เป็นต้น รอยต่อของชิ้นงานที่เกิดจากการบัดกรีจะมีคุณสมบัติเป็นสื่อนำความร้อนที่ดี แต่อย่างไรก็ตามรอยประسانของโลหะบัดกรีนี้จะมีความแข็งแรงน้อยกว่าความแข็งแรงของชิ้นงาน และถ้า

ต้องการให้ร้อยบัดกรีมีคุณสมบัติดีขึ้น ควรบัดกรีด้วยอุณหภูมิคำ
ที่สุดเท่าที่สามารถทำได้

ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโลหะบัดกรีนั้น ต้องระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัยให้มาก เนื่องจากໄอโตະก່າວจะระเหยออกมาขณะบัดกรีหรือเชื้อมประสาณตลอดเวลา ดังนั้นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องทุกคนจึงควรเมืองุปกรณ์ป้องกันการสูดดมและสัมผัส เพราะໄอโตະก່າวที่เกิดขึ้นขณะบัดกรีเป็นอันตรายต่อระบบประสาทระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ และสามารถทำลายระบบสมองซึ่งควบคุมอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายได้ นอกจากໄอโตະก່າวแล้วยังมีราคุนงาดัวที่เป็นส่วนประกอบในโลหะบัดกรี ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อย แต่ก็เป็นอันตรายเช่นเดียวกัน ถ้าสูดเข้าสู่ระบบหายใจเป็นเวลานานๆ เช่น 〝ອາຂອງພລວງ ສາຮໜູ້ ແລະ ແຄດເມີຍນີ້ เป็นต้น

ໂຄທະນັດກີບທີ່ມີດີບຸກເປັນສ່ວນປະກອນມີຫລາຍໜິດ ແຕ່ລະຫິດຈະມີປົມານວັນຍອດຂອງດີບຸກ ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍມີປົມານຕະກ່າວເປັນອົງຄົປະກອນຫລັກ ນອກຈາກນີ້ຈະມີຮູ້ຊຸ່ນໆ ພສມອຢູ່ເລື້ອນຍ້ອຍເພື່ອເພີ່ມຄຸນສົມບັດໃນການໃໝ່ງານໃຫ້ເໜັກສົມ ເຊັ່ນ ພລວງ ເຈິນທອງແດງ ອີນເດີຍມ ແຄດເນີຍມ ອະລຸມີເນີຍມ ບິສົມທັກ ສາຮ່າຮຸ່ນ ແເລື້ອນສັງກະກົດ ແລະນິກົກເກີດ ເປັນດັ່ນ ໂຄທະນັດກີບທີ່ນິດຕ່າງໆ ແມ່ນຄາມໄກນາງຮັກລະວະກົງດີບຸກເປັນສ່ວນໃຫ້ອ່ານ ດັ່ງນີ້

1. ดีบุก 96 โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้สำหรับงานบัดกรีที่มีจุดมelters หมายพิเศษ รอยต่อของการบัดกรีจะแข็งแรงกว่าการบัดกรีทั่วไป โลหะบัดกรีที่มีปริมาณตะกั่วสูง ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากคุณสมบัติที่ไม่เป็นพิษและเมื่อใช้บัดกรีเหล็กกล้าไว้สนิม จะทำให้ รอยต่อของการบัดกรีเรียบและมีสีเหมือนกับชิ้นงานนั้น
 2. ดีบุก 95 ดีบุก 94 และดีบุกประเกต E โลหะบัดกรีเหล่านี้ใช้บัดกรีอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องประดับมีค่าต่างๆ เช่นท่อห้องแดง และท่ออื่นๆ ที่ใช้สำหรับเดมิน้า และใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร และรอยต่อที่เกิดจากการบัดกรีของโลหะบัดกรีชนิดนี้มีความต้านทานต่อความร้อนสูง “ได้”
 3. ดีบุก 70 โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้กับงานที่ต้องการปริมาณดีบุกสูงเป็นพิเศษ และใช้ในการบัดกรีสังกะสี และเคลือบผิวของโลหะ
 4. ดีบุก 63 โลหะบัดกรีชนิดนี้ เป็นโลหะเจือทองตะกั่ว และดีบุกที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวต่ำที่สุดเรียกว่า ยูแทคติก อัลลอย (eutectic alloy) ใช้ในการเชื่อมแพลงวงจรอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งต้องการความอุณหภูมิในการเชื่อมให้ช่วงอุณหภูมิที่หลอมเหลวสักน้ำสุด

5. ดีบุก 62 โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้งานเพื่อจุดมุ่งหมายพิเศษ สำหรับบัดกรีชั้นงานที่เคลือบด้วยเงิน

6. ดีบุก 60 โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้งาน เช่นเดียวกับโลหะบัดกรีชนิด ดีบุก 63 และใช้ในการบัดกรีอุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องจากอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ และใช้ในการเคลือบผิวโลหะ

7. ดีบุก 50 โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้สำหรับบัดกรีอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั่วๆไป ที่ไม่ต้องการคุณสมบัติพิเศษมากนัก ใช้ในการบัดกรีเหล็กไร์สันนิมและสีของกรีจะไม่เหมือนกับเหล็กไร์สันนิมทำให้รอยบัดกรีไม่สวย ใช้เชื่อมรอยต่อแผ่นโลหะ ท่อและชิ้นงานที่มีรูปทรงต่างๆ

8. ดีบุก 45 โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้งานทั่วๆไป เช่นเดียวกับโลหะบัดกรีชนิด ดีบุก 50 ซึ่งใช้ในการบัดกรีอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วๆไป

9. ดีบุก 40A โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้ เช่นเดียวกับโลหะบัดกรีชนิด ดีบุก 50 แต่ไม่ใช้กับงานเชื่อมแบบสวิตติ้ง (sweating) หรือแบบบิต (bit) ส่วนมากจะใช้กับงานเชื่อมแบบจุ่มร้อน (dip soldering) หรือถูร้อน (wip soldering) สำหรับเชื่อมรอยต่อของท่อต่อ กาว และที่หุ้มสายไฟและ

10. ดีบุก 40B โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้งาน เช่นเดียวกับโลหะบัดกรีชนิด ดีบุก 40A แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับการบัดกรีเหล็กชุบสังกะสี และสังกะสี เนื่องจากรอยต่อจะไม่แข็งแรงมากนัก

11. ดีบุก 35A โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้มากในงานเชื่อมท่อประปา

12. ดีบุก 35B โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้ทั่วไปในการเชื่อมท่อประปาและการที่มีปริมาณพลางสูงนี้ เช่นการทำให้การเชื่อมแบบถูร้อน (wiping solder) ให้ความแข็งแรงมากกว่า และรอยต่อของ การเชื่อมจะเรียบมากกว่า

13. ดีบุก 30A โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้สำหรับเชื่อมตัวถังรถยก และกำจัดชั้นวนความร้อนที่เกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 370-480 องศาเซลเซียส ในขณะบัดกรี

14. ดีบุก 30B โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้สำหรับอุดรูอุปกรณ์ และตะเข็บรอยต่อของตัวถังรถยก

15. ดีบุก 25A และดีบุก 25B โลหะบัดกรีทั้งสองชนิดนี้ใช้งาน เช่นเดียวกับโลหะบัดกรีชนิด ดีบุก 30

16. ดีบุก 20A โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้มากในงานบัดกรีตัวถังรถยก

17. ดีบุก 20B โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้สำหรับอุดรูและเชื่อมรอยต่อตะเข็บของตัวถังรถยก และใช้งานทั่วไป สำหรับเคลือบป้องกันแพ่นเหล็กที่ไม่ต้องการปริมาณดีบุกสูงนัก

18. ดีบุก 15 โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้สำหรับเคลือบและเชื่อมโลหะต่างๆ

19. ดีบุก 10A โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้ในการเชื่อมและเคลือบโลหะชิ้นส่วนที่เชื่อมน้ำสารกรานต์ อุณหภูมิสูงกว่า 204 องศาเซลเซียส

20. ดีบุก 10B โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้งาน เช่นเดียวกับโลหะบัดกรีชนิด ดีบุก 10A เมื่อบัดกรีชั้นงานที่ผิวเคลือบด้วยเงิน จะทำให้ปริมาณเงินบนผิวเคลือบนั้นลดลง และใช้ในการบัดกรีรอยต่อซึ่งต้องใช้งานที่อุณหภูมิสูงของชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ชิ้นเด็กๆ ที่เชื่อมกับเครื่องจักรกลที่เคลื่อนที่ได้ (Automotive Electronics)

21. ดีบุก 5 โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้สำหรับเคลือบและเชื่อมโลหะชิ้นส่วนที่เชื่อมน้ำสารกรานต์ อุณหภูมิสูงกว่า 246 องศาเซลเซียส และความสามารถในการไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 246 องศาเซลเซียส ดีบุก 10A

22. ดีบุก 2 โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้งานเกี่ยวกับการบัดกรีรั้งผึ้งหม้อน้ำรถยก

23. พลาว 5 โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้สำหรับเชื่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิกส์ที่ต้องการความแข็งแรง และใช้งานที่อุณหภูมิสูงถึง 240 องศาเซลเซียส เช่น การบัดกรีขดความเย็นที่เป็นรอยต่อระหว่างทองแดงกับเหล็กหล่อ ท่อทองแดงในแพงพลังงานแสงอาทิตย์ งานประปา และเชื่อมชิ้นส่วนของตู้เย็น

24. เงิน 1.5 โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้บัดกรีทองแดง ทองเหลือง และรอยต่อของการเชื่อมจะมีอายุการใช้งานที่นานกว่าถึงแม้จะใช้งานในที่มีความชื้น ผิวที่บัดกรีจะไม่หนอกคล้ำ

25. เงิน 2.5 โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้งาน เช่นเดียวกับโลหะบัดกรีชนิด เงิน 1.5 โดยใช้ชี้ให้ความร้อนร้อนแบบหัวเผาไฟ (Torch Heating) และต้องใช้ไฟลักษณะที่มีสังกะสีเคลือบไวร์ด เป็นส่วนประกอบซึ่งจะทำให้รอยต่อเรียบสนิทที่ไม่ดีบุก ถ้าใช้เรซินฟลักซ์จะทำให้รอยต่อในการเชื่อมไม่เรียบ โลหะบัดกรีชนิดนี้ทำปฏิริยาได้ยากในบรรยายกาศที่ชื้น

26. เงิน 5.5 โลหะบัดกรีชนิดนี้ใช้บัดกรีทองเหลืองหรือทองแดงที่ผ่านการดึงแข็งมากแล้ว อุณหภูมิในการบัดกรีไม่ควรสูงกว่า 454 องศาเซลเซียส และสามารถประยุกต์ใช้งานกับเทอร์โมคوب เป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่อุณหภูมิสูงโดยไม่มีผลต่อความแข็งแกร่งของบัดกรีนี้ แต่มีข้อควรระวัง เช่นเดียวกับโลหะบัดกรีชนิด เงิน 2.5

27. HA - A โลหะบัดกรีชนิดนี้เป็นชนิดที่ไม่มีตะกั่ว ใช้สำหรับเชื่อมท่อทองแดงที่ใช้ในงานประปา มีจุดหลอมด้วยตัวกาว โลหะบัดกรีชนิดพลาว 5 แต่สามารถใช้งานได้ดีในการเชื่อมอุดรอยต่อขนาดใหญ่

28. HB - A โลหะบัดกรีชนิดนี้เป็นชนิดที่ไม่มีตะกั่ว ใช้สำหรับเชื่อมท่อทองแดงที่ใช้ในงานประปา เช่น HA - A แต่มีช่วงอุณหภูมิหลอมเหลวและให้หลักว่างซึ่งมีประโยชน์ในการเชื่อมอุดรอยต่อที่มีขนาดใหญ่ และสามารถใช้งานกับโลหะบัดกรีที่มีจุดหลอมเหลวสูงกว่า

นอกจากโลหะบัดกรีที่มีดีบุกเป็นองค์ประกอบหลักดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีโลหะบัดกรีที่เจือโลหะอื่นๆ ฯลฯ ไปเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษต่างๆ เช่น

โลหะบัดกรีที่มีแคดเมียมร้อยละ 95 และเงินร้อยละ 5 ใช้ในรอยเชื่อมต่อที่ต้องใช้งานกับอุณหภูมิสูงๆ โลหะบัดกรีชนิดนี้ มีจุดหลอมเหลวที่ 338 องศาเซลเซียสและจะหลอมละลายหมดที่อุณหภูมิ 393 องศาเซลเซียส

โลหะบัดกรีที่มีแคดเมียมร้อยละ 82.5 และสังกะสีร้อยละ 17.5 เป็นโลหะบัดกรีที่ใช้ในการบัดกรีสังกะสีเจือ โลหะบัดกรีชนิดนี้หลอมละลายหมดที่อุณหภูมิ 264 องศาเซลเซียสและโลหะบัดกรีชนิดที่มีอ่อนเดียมร้อยละ 25 ดีบุกร้อยละ 37.5 และตะกั่วร้อยละ 37.5 อุณหภูมิหลอมเหลวที่ 134 องศาเซลเซียสและหลอมละลายหมดที่อุณหภูมิ 181 องศาเซลเซียส ใช้สำหรับบัดกรีงานที่ป้องกันการกัดกร่อนทางธรรมชาติได้

ขั้นงานโลหะที่บัดกรียากที่สุด คือ อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมที่สามารถบัดกรีให้ได้ผลดี คือ อะลูมิเนียมบริสุทธิ์หรืออะลูมิเนียมที่เจือแมกนีเซียมหรือแมกานีส ซึ่งผสมอยู่ได้ไม่เกิน ร้อยละ 1 โลหะบัดกรีที่ใช้บัดกรีอะลูมิเนียมได้ คือ โลหะบัดกรีซึ่งเป็นโลหะเจือของธาตุต่างๆ ดังนี้

- (1) ดีบุกร้อยละ 60 สังกะสีร้อยละ 37 ทองแดงร้อยละ 3
- (2) ดีบุกร้อยละ 30 สังกะสีร้อยละ 70
- (3) แคนเดเมียมร้อยละ 40 สังกะสีร้อยละ 60

โลหะบัดกรีเหล่านี้หลอมเหลวและละลายหมดที่อุณหภูมิ 204 - 232 องศาเซลเซียส เพื่อให้การบัดกรีได้ผลดีควรใช้ชิ้นงานที่จะบัดกรีให้แน่นจนกว่าชิ้นงานนั้นจะเย็นลงถึงอุณหภูมิห้อง เปลาไฟที่บัดกรีอะลูมิเนียมควรใช้ชนิดการรูบไวริชิ่ง (Carburizing) ให้ความร้อนชิ้นงานโดยใช้โลหะบัดกรีหลอมเหลวจากความร้อนของชิ้นงานนั้น ห้ามใช้เปลวไฟหลอมโลหะบัดกรีโดยตรง

สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการอัตราการผลิตสูงและรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การบัดกรีแผ่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องบัดกรีได้โดย อาร์ซี และความด้านงานจำานวนมากลงนั้น แผ่วงจะนั่น เพื่อให้สะตอและรวดเร็ว เมื่อประกอบวงจรเสร็จแล้ว นำแผ่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ชุบลงในอ่างโลหะบัดกรีที่หลอมละลาย ซึ่งควบคุมอุณหภูมิของบัดกรีให้อยู่ในช่วง

220-260 องศาเซลเซียส ใช้โลหะบัดกรีที่มีดีบุกเจือปริมาณร้อยละ 60-65 โดยให้โลหะบัดกรีนี้สัมผัสเฉพาะด้านล่างของแผ่วงจะรีเท่านั้น

เมื่อตัวก้อนบัดกรีถูกความร้อนจะเริ่มอ่อนตัวและหลอมเหลวที่อุณหภูมิหลอมเหลวของตัวก้อนบัดกรีชนิดนั้นๆ และจะเริ่มไหลตัวง่ายที่อุณหภูมิไหลด้วย (Liquidus) โดยปกติอุณหภูมิไหลด้วยจะต่ำกว่าอุณหภูมิหลอมเหลวเล็กน้อย

จะเห็นได้ว่าโลหะบัดกรีซึ่งใช้เป็นตัวเชื่อมประسانชิ้นงานนั้นมีหลายประเภทและมีคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภท ซึ่งจะเหมาะสมในการใช้งานต่างๆ กัน ดังนั้นผู้ที่จะนำโลหะบัดกรีไปใช้งานควรพิจารณาตามความเหมาะสมของงาน จึงจะทำให้ผลงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

กองเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีหน่วยงานให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของโลหะบัดกรีทุกประเภทซึ่งวิเคราะห์ตามวิธีมาตรฐานต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้สนใจโปรดติดต่อกองเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ในวันและเวลาราชการ

เอกสารอ้างอิง

- American Society for Testing and Materials. Annual Book of ASTM Standards , v.02.04 , B 32-1996. Standard Specification for Solder Metal. West conshohocken : ASTM ,1997.
- The Solder Manufacturers Committee of the Lead Industries Association, Safety in soldering. New York : Lead Industries Association, Inc., 1982, p 1-7.
- The Solder Manufacturers Committee of the Lead Industries Association, Soldering of electronic Products. New york : The Association , .1979. 16p.
- ประโยชน์ของทองแดง. บรรณสาร กทธ, ตุลาคม - มีนาคม ,2528 - 2529, ฉบับรวมปีที่ 3-4, ฉบับที่ 11-12. หน้า 78-80.
- ประสงค์ ทั่วมยม. หลักการเชื่อมประسان . กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, 2522. หน้า 180-201.
- ไพบูลย์ กัทรกิจวานิช. วิชาเคมี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2530. หน้า 102 - 111.
- เรื่องการบัดกรี. อีเลคตรอน 79. 2525, ปีที่ 7, เล่มที่ 75, ฉบับที่ 4, หน้า 135-138.
- เรื่องทองแดง. แมคคานิค, กุมภาพันธ์, 2519, ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, หน้า 13-17.
- สีโตชิ คุเมะ. วิธีทางสถิติเพื่อการพัฒนาคุณภาพ แปลโดย วีรพงษ์ เนลิมจิระรัตน์. กรุงเทพฯ: บริษัทแซฟไฟร์ พ्रินติ้ง จำกัด, 2539, หน้า 163-184