

แอมโมเนียกับอุตสาหกรรม

โดย ดร. บุนไพร



นปจชุบันเรามักจะได้ยินข่าวเรื่องการเกิดการรั่วไหลของก๊าซแอมโมเนียจากโรงงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตหรืออุตสาหกรรมที่ใช้สารละลายแอมโมเนีย ซึ่งทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชนและบ้านเรือนใกล้เคียง และยังส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ก๊าซแอมโมเนีย (NH_3) หรืออาร์ซึ้งกในรูปของ สารละลายแอมโมเนีย หรือ Ammonium Hydroxide เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้กันมากในอุตสาหกรรมหลายประเภท

สมบัติทั่วไปของแอมโมเนีย (NH_3)


1. แอมโมเนียมีสถานะเป็นก๊าซ ไม่มีสี มีกลิ่นฉุนที่อุณหภูมิปกติ
2. น้ำหนักโมเลกุล = 17.03 จุดเดือดที่ -33.35°C , จุดเยือกแข็งที่ -77.7°C , อุณหภูมิวิกฤต (critical temp.) ที่ 133.0°C และจุดดิไฟฟ์ที่อุณหภูมิ 648.89°C
3. แอมโมเนียมีที่อยู่ภายในได้ความดันสูงและอุณหภูมิต่าจะมีสภาพเป็นของเหลว (liquid ammonia)
4. ก๊าซแอมโมเนีย เบากว่าอากาศและสามารถละลายน้ำได้เกิดเป็นสารละลายแอมโมเนีย
5. ในที่ๆ มีอากาศชื้นและมีก๊าซแอมโมเนียผสมอยู่ด้วย จะไม่ทำให้เหล็กสึกกร่อน แต่จะทำให้โลหะจำพวกทองแดง และโลหะผสมทองแดงเช่น ทองเหลือง สึกกร่อนได้ง่าย

การผลิตแอมโมเนีย

วัสดุที่ใช้ผลิต Ammonia คือ ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นก๊าซที่ได้จากการบวนการกลั่นลำดับส่วนของปิโตรเลียม ถ่านหินและถ่านหินลิกไนท์ซึ่งการผลิตแอมโมเนียจากก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กระบวนการแยกเอาสารประกอบชั้ลเฟอร์ ออกจาก ก๊าซธรรมชาติ (Desulfurization)
2. กระบวนการจัดตัวใหม่ของก๊าซ (Gas Reforming)
3. กระบวนการเปลี่ยนที่ออกซิเจนโดยการเคลื่อนที่ (Shift conversion)
4. กระบวนการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide removal)
5. กระบวนการทำก๊าซให้บริสุทธิ์ครั้งสุดท้าย (Final purification)
6. กระบวนการสังเคราะห์ แอมโมเนีย (Ammonia synthesis and recovery)


กระบวนการสังเคราะห์แอมโมเนีย (ดังรูป) ก้ามนีแทนซึ่งเป็นก๊าซธรรมชาติจะผ่านกระบวนการกำจัดสารประกอบชั้ลเฟอร์ จำพวกไฮโดรเจนชัลไฟฟ์ (H_2S) และคาร์บอนเนตชัลไฟฟ์ (CO_2) ที่มีอยู่ในก๊าซธรรมชาติออก กระบวนการกำจัดสารประกอบชัลเฟอร์ออกมีได้หลายวิธี เช่น การใช้ถ่านกัมมันต์ (activated carbon) หรือสังกะสีออกไซด์ (ZnO) เป็นต้น



แผนผังแสดงกระบวนการสังเคราะห์แอมโมเนีย

ก๊าซมีเทนที่ไม่มีสารประกอบชัลเฟอร์ จะผ่านกระบวนการจัดตัวใหม่ของก๊าซ (Gas Reforming) เพื่อให้ได้ก๊าซไฮโดรเจน (H_2) กระบวนการนี้มี 2 ขั้นตอนคือ

- ก๊าซมีเทนทำปฏิกิริยากับไอน้ำ (steam) ภายใต้ความดัน 25 - 35 บรรยากาศที่อุณหภูมิระหว่าง 779.44-848.89 °C โดยอัตราส่วนของไอน้ำ : คาร์บอน ในมีเทน = 3 : 4 ตัวเร่งปฏิกิริยาคือ nickel (Ni) ที่เคลือบบนผิวอะลูминินา




ก๊าซ ($CO + H_2$) ที่ได้ดังสมการ มีก๊าซมีเทนปนอยู่ 2-10 % ผ่านไปยังขั้นตอนที่สอง เพื่อเปลี่ยนก๊าซมีเทนที่เหลือให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2)

- ก๊าซมีเทนที่เหลือทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ภายใต้ความดัน 12 - 47 บรรยากาศ อุณหภูมิระหว่าง 926.67 - 848.89 °C ตัวเร่งปฏิกิริยา คือ nickle เคลือบอยู่บนผิวโคลเมียมอะลูминินา



เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดตัวใหม่ของก๊าซ ก็จะได้ก๊าซผสมที่ประกอบด้วย H_2 , CO_2 และ CO ซึ่งก๊าซ CO_2 และ CO เป็นอันตรายต่อตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการสังเคราะห์แอมโมเนีย ดังนั้นจำเป็นต้องจัดออก ก๊าซ CO ในก๊าซผสม สามารถจัดออกได้ง่ายกว่าก๊าซ CO จึงทำการเปลี่ยนก๊าซ CO ให้เป็นก๊าซ CO_2 โดยใช้กระบวนการเปลี่ยนที่ออกซิเจนโดยการเลื่อนที่ (Shift Conversion)

กระบวนการเปลี่ยนที่ออกซิเจนโดยการเลื่อนที่ ทำโดยการผ่านไอน้ำเข้าทำปฏิกิริยากับ CO ภายใต้ความดัน 30 บรรยากาศ อุณหภูมิ 348.89-454.44 °C ตัวเร่งปฏิกิริยาคือ ออกไซด์ของเหล็กและโคลเมียม





ก๊าซ CO_2 ทั้งหมดจะถูกกำจัดออกด้วยกระบวนการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide removal) ซึ่งกระบวนการกำจัด CO_2 ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ


- กระบวนการคาร์บอนเนตที่ไวต่อปฏิกิริยา (Activated carbonate process) กระบวนการนี้ใช้โพแทสเซียมคาร์บอนเนต (K_2CO_3) เป็นตัวดูดซับก๊าซ CO_2 ให้เป็นสารประกอบโพแทสเซียมไบคาร์บอเนต ($KHCO_3$) ซึ่งสามารถกลับมาใช้ใหม่ได้โดยการให้ความร้อน (จากไอน้ำ) จะสลายตัวเป็นโพแทสเซียม-คาร์บอนเนต (K_2CO_3) ตามเดิม

2. กระบวนการเอม莫เนีย (MEA Process) โดย ก๊าซผสมผ่านสารละลายนามิโนเอทานอลามีน (monoethanolamine) เที่ยวน้ำ 15 -20% (โดยน้ำหนัก) เพื่อดูดซับก๊าซ CO_2 สารละลายนามิโนเอทานอลามีน(MEA) สามารถกลับมาใช้ใหม่โดยการให้ความร้อน หรือลดความดัน ก๊าซ CO_2 ก็จะแยกตัวออกจากสารละลายนามิโนเนีย

ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะถึงกระบวนการสังเคราะห์แอมโมเนีย ก๊าซ H_2 ที่เตรียมได้จะต้องผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ครั้งสุดท้าย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีก๊าซ CO และก๊าซ CO_2 หลงเหลืออยู่เลย กระบวนการที่ใช้เรียกว่า กระบวนการมีเทนเนชัน (Methanation Process) กระบวนการนี้เป็นกระบวนการกลับกันกระบวนการจัดตัวใหม่ของก๊าซ (Gas Reforming) โดยใช้nickel (Ni) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอุณหภูมิระหว่าง 298.89 -398.89 °C



ก๊าซ H_2 ที่บริสุทธิ์ถูกนำไปเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์แอมโมเนีย (Ammonia Synthesis) โดยการผ่านก๊าซในไฮโดรเจนเข้าทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 348.89 - 398.89 °C โดยใช้ออกไซด์ของเหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา




กรณีที่ต้องการเตรียมแอมโมเนียให้อยู่ในรูปของเหลว ก๊าซแอมโมเนียที่ได้จะถูกทำให้เย็นลงภายใต้ความดัน 2000 - 5000 psi เพื่อให้กลายเป็นของเหลว

แอมโมเนียจัดอยู่ในประเภท 8 -สารกัดกรองตามฉลากเดือนอันตรายของ UN สำหรับการขนส่ง (สำหรับด้านภัยต่อห้องบรรจุ) ดังรูป



และสำหรับสัญลักษณ์แสดงอันตราย (สำหรับด้านภัยต่อคน) ตามข้อกำหนดของ EEC ที่ 67/548/EEC ดังรูป



C

อันตรายที่อาจเกิดจากแอมโมเนีย

1. อันตรายต่อสุขภาพ

- แบบเฉียบพลัน

1.1 กรณีหายใจเข้าไปโดยตรงที่ระดับความเข้มข้น 5,000-10,000 ส่วนต่ออากาศ 1 ล้านล้านหรืออัตราผสมกับอากาศ 0.5-1% จะทำให้เกิดอาการหายใจลำบาก อาจทำให้เสียชีวิตได้ทันที

1.2 กรณีกระเด็นเข้าตาจะเกิดการระคายเคืองแก้วตาอย่างรุนแรง ถึงขั้นทำให้ตาบอดบางส่วนหรือตาบอดทั้งหมด

1.3 กรณี แอมโมเนียหลวสมผัสผิวน้ำโดยตรงเป็นระยะเวลาหนึ่ง จะทำให้ผิวน้ำไหม้และเซลล์เนื้อเยื่อตายเพราะเย็นจัด

1.4 กรณีรับประทานเข้าไปประจำติดทำลายเยื่อบุภายในปากและระบบทางเดินอาหาร จะทำให้ปวดท้องอย่างรุนแรงคลื่นไส อาเจียนและหมัดสต็อกในที่สุด

- แบบเรื้อรัง

หากร่างกายได้รับก๊าซแอมโมเนียอยู่เสมอๆ เนื่องมาจากการทำงานเป็นระยะเวลานานๆ ในบรรยากาศที่มีแอมโมเนียผสมจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเรื้อรังของตา จมูก และระบบทางเดินหายใจ

2. การเกิดอัคคีภัยและการตับไฟที่เกิดจากแอมโมเนีย

ก๊าซแอมโมเนียจัดว่าเป็นก๊าซอัด (compressed gas) ที่ไม่ติดไฟแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่อากาศจำากัดสามารถจุดติดไฟได้ในช่วง 16-25 % ของปริมาตรแอมโมเนียในอากาศ

- กรณีเกิดเพลิงไหม้ไม่รุนแรงมากนัก: ให้ใช้ผงเคมีแห้งหรือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวดับไฟ

- กรณีเกิดเพลิงไหม้รุนแรง: ให้ใช้น้ำฉีดเป็นฝอยหรือ โฟมสำหรับควบคุม火源夷ของแอมโมเนียแต่จะต้องระมัดระวังอย่าให้น้ำเข้าไปในภาชนะบรรจุสารตั้งกล่าว

แอมโมเนียเป็นสารตั้งต้นในการผลิตปุ๋ยเรียโดยมีกำลังการผลิต ปู๋เรีย 510,000 ตันต่อปี ปุ๋ยแอมโมเนียมฟอสเฟตและปุ๋ยไนโตรามโนเนียมฟอสเฟตรวมกัน 390,000 ตันต่อปี

ประโยชน์ของแอมโมเนียมในอุตสาหกรรม

- ใช้ในการทำปุ๋ยเคมี
- ใช้ผลิตสารเคมีอื่นๆ เช่น ammonium sulphate, sodium nitrate, urea, และ ammonium phosphate เป็นต้น
- ใช้ทำวัสดุรุ่นเบด
- ใช้ในการก่อตั้งน้ำมัน โดยเป็นตัวทำลายถุทธิ์กรดที่ติดอยู่ในน้ำมันซึ่งจะกัดกร่อนผิวอุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็ก
- ใช้ในอุตสาหกรรมการฟอกน้ำตาล ฟอกหนัง
- ใช้ในการย้อมสีเส้นใย พิมพ์ผ้าฝ้าย
- ใช้ในอุตสาหกรรมไฟเบอร์และพลาสติก
- ใช้ในอุตสาหกรรมยา เช่น sulfanilamide, sulfathiazole, sulfapyridine และยาซัลฟ้าอื่นๆ
- ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- ใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ
- ใช้เป็น curing agent ในอุตสาหกรรมหนังป้องกันการเกิดร้าใน tanning liquors
- ใช้ในการผลิต พลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
- ใช้ในการผลิต nitrogen oxides
- ใช้เป็นสารทำความเย็นในโรงงานผลิตน้ำแข็ง ห้องเย็น และห้องแช่แข็ง
- ใช้ในกระบวนการเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า

เอกสารอ้างอิง

Kirk-Othmer encyclopedia of chemical technology. 3rd ed. Vol.2. In Joseph, R., et.al. Ammonia. New York : Wiley 1993, p. 487-496.

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. กองความปลอดภัยโรงงาน. คู่มือการระงับอุบัติภัยจากสารเคมี.

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2538. หน้า 145.

กฤษฎา ชัยกุล. สวัสดิ์ ลิขิตประยูรพงศ์ และสุพร สารอุณ. สารสารเพื่อคุณภาพที่ดีของชีวิต, ตุลาคม - ธันวาคม, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2535, หน้า 40 - 42.

ปีบาร ประเสริฐธรรม. กระบวนการผลิตแอมโมเนียม ปู๋เรีย และปุ๋ยแอมโนเนียมฟอสเฟต.

วารสารสสท ฉบับเทคโนโลยี, กรกฎาคม - สิงหาคม , 2525, ปีที่ 10, ฉบับที่ 48, หน้า 27 - 29. สาระลักษณะแอมโมเนียม. 2001. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก : <http://www.sc.chula.ac.th/msds/sithai/1054/105426.htm>.

สุชาดา ชินะจิตร. อันตรายจากสารเคมี. กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น), 2533, หน้า 31.