



# เครื่องมือ สอบเทียบระยะสเกลอัตโนมัติ

## An Automated Line Scale Calibration Machine

ธีระวัฒน์ สมนึก

วันชัย ชินชูศักดิ์

### ปัจจุบัน

เครื่องมือวัดทางด้านความยาวและมิติโดยเฉพาะเครื่องมือประเภทที่เป็นขีดสเกลมีใช้อยู่ทั่วไป เครื่องมือเหล่านี้ต้องได้รับการสอบเทียบมาตรฐานตามกำหนดเวลา ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดประเภทนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งในแต่ละปีการให้บริการกับภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยยังไม่พอเพียงทำให้เกิดปัญหาความล่าช้า ห้องปฏิบัติการสอบเทียบจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ให้มีความพร้อมและทันสมัยอยู่เสมอ การนำระบบการวัดแบบอัตโนมัติมาใช้กับงานสอบเทียบเครื่องมือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพงานสอบเทียบเครื่องมือ ซึ่งสามารถทำให้การบริการรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาอันยาวและลดความไม่แน่นอนของการสอบเทียบที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของคน (human error)

โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาออกแบบ และพัฒนาเครื่องมือสอบเทียบระยะสเกลแบบอัตโนมัติซึ่งสามารถทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดความยาวประเภทขีดสเกลได้อย่างอัตโนมัติ การสอบเทียบเครื่องมือวัดประเภทนี้จะใช้ลิเนียร์สเกล (linear

scale) เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบโดยใช้กล้องวิดีโอขยายส่องดูและบันทึก ขีดสเกล ลิเนียร์สเกลมีความละเอียดของการวัด 0.001 มิลลิเมตร ในขณะที่ความละเอียดของเครื่องมือวัดความยาวแบบขีดสเกลโดยทั่วไปอยู่ในระดับ 0.01 มิลลิเมตร ระบบอัตโนมัติจะมีหน้าที่ตรวจดูตำแหน่งขีดสเกล เลื่อนตำแหน่งกล้องขยายให้ตรงกับขีดสเกล บันทึกค่าที่อ่านได้จากลิเนียร์สเกลและประมวลผลการสอบเทียบ โดยเปรียบเทียบระยะที่อ่านได้จากการอ่านขีดสเกลและระยะที่อ่านจากลิเนียร์สเกล การตรวจดูขีดสเกลจะใช้กล้องวิดีโอที่มีกำลังขยายไม่ต่ำกว่า 10 เท่า บันทึกภาพขีดสเกลของเครื่องมือที่ทำการสอบเทียบเป็นข้อมูลดิจิทัล ในการออกแบบและสร้างเครื่องสอบเทียบระยะสเกลอัตโนมัติได้ใช้เงินสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ

### หลักการสอบเทียบระยะสเกล

หลักการเครื่องสอบเทียบระยะสเกลใช้หลักการเปรียบเทียบระยะสเกลที่ต้องการสอบเทียบกับสเกลมาตรฐาน การสอบเทียบระยะสเกลโดยทั่วไปมี 2 แบบด้วยกัน ดังนี้

1. การวัดแบบสัมบูรณ์ (absolute measurement) เป็นวิธีการวัดระยะขีดสเกลด้วยการใช้หลักการแทรกสอดทางแสงของแสงเลเซอร์ ประกอบกับตัวตรวจจับทางแสงชุดโฟโตดีเท็คเตอร์ที่เป็นตัวบอกตำแหน่งขีดสเกล การวัดขีดสเกลแบบสัมบูรณ์นี้เป็นวิธีการวัดด้วยเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ ลำแสงซีเลียม-นีออนเลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น 633 นาโนเมตร ใช้การนับแถบมืดสว่างหรือฟรินจ์ (fringe) ที่เกิดจากการแทรกสอดทางแสงและตรวจจับขีดสเกลด้วยชุดโฟโตดีเท็คเตอร์ มีความแม่นยำถึง  $\pm 0.2$  ไมโครเมตร

2. การวัดแบบเปรียบเทียบ (comparison measurement) เป็นวิธีการวัดระยะขีดสเกลด้วยการเปรียบเทียบขีดสเกลของสเกลมาตรฐานกับขีดสเกลของสเกลที่ต้องการจะวัด การวัดขีดสเกลด้วยวิธีแบบเปรียบเทียบใช้หลักการวัดความสัมพันธ์ทั้งสองระหว่างขีดสเกลมาตรฐานกับขีดสเกลที่ต้องการจะวัด ด้วยการยึดจับกล้องไมโครสโคปบนแท่นและเปรียบเทียบกันจุดต่อจุดเพื่อหาค่าผลต่างของความผิดพลาด




### การออกแบบ และสร้างเครื่องมือ


การออกแบบเครื่องมือนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการประหยัดเวลา ต้นทุนการสร้าง และ

ยังให้ความแม่นยำเที่ยงตรงอีกด้วย ลำดับขั้นตอนการออกแบบและสร้างเครื่องมือสอบเทียบระยะสเกลอัตโนมัติมี 4 ขั้นตอนคือ เขียนแบบ

ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (รูปที่ 1 และ 2) หล่อแทนเครื่อง การขัดแต่งผิว และเจาะแทนเครื่อง และประกอบติดตั้งอุปกรณ์



รูปที่ 1 เครื่องมือสอบเทียบระยะสเกลอัตโนมัติออกแบบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์



รูปที่ 2 แบบชิ้นส่วนประกอบเครื่องมือสอบเทียบระยะสเกลอัตโนมัติ



**การสอบเทียบเครื่องมือสอบเทียบสเกลอัตโนมัติด้วยชุดเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์**

หลักการสอบเทียบเครื่องมือสอบเทียบระยะสเกลอัตโนมัตินี้ใช้วิธีการเปรียบเทียบมาตรฐานกับชุดเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ (Laser interferometer) ซึ่งมีความแม่นยำถึง  $0.5 \times 10^{-8}$  ซึ่งเครื่องมือสอบเทียบระยะสเกลอัตโนมัตินี้ใช้ลิเนียร์สเกล (linear scale) เป็นอุปกรณ์สำคัญในการบอกค่าความถูกต้องให้



กับสเกลต่างๆ ดังนั้นการสอบเทียบชุดลิเนียร์สเกลซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อ่านได้ละเอียดถึง 0.001 มม. และมีความแม่นยำสูง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงสูงอย่างเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ ดังแผนผังการทำงานในรูปที่ 4 ขั้นตอนการสอบเทียบแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมอุปกรณ์ชุดวัดระยะของเครื่องเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ (Excel 1100A)





2. ติดตั้งอุปกรณ์รีโทรเรฟlector (Retroreflector) บนแท่นเครื่องมือสอบเทียบสเกลอัตโนมัติ

3. ปรับตั้งรีโทรเรฟlectorของเครื่องเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องมือสอบเทียบสเกลอัตโนมัติให้อยู่ในแนวเดียวกัน

4. เปรียบเทียบค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือสอบเทียบระยะสเกลอัตโนมัติตำแหน่งต่างๆ กับค่าที่อ่านได้จากเครื่องเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์



รูปที่ 3 แผนผังการทำงานของเครื่องเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์และการสอบเทียบ



รูปที่ 4 ผลการสอบเทียบเครื่องมือสอบเทียบระยะสเกลอัตโนมัติเครื่องเลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์

จากผลของการสอบเทียบเครื่องมือสอบเทียบระยะสเกลอัตโนมัติ (รูปที่ 4) ในการสอบเทียบความถูกต้องระยะสเกลดีกว่า  $\pm 0.005$  มิลลิเมตร ความตรงของแท่นเท่ากับ 25.9 ไมโครเมตร ความฉากของกล้องกับแท่น 67.34 ฟิลิปดา และความขนานระหว่างกล้องกับแท่น -2.69 ฟิลิปดา ของเครื่องมือทำให้เห็นได้

ชัดเจนว่าเครื่องมือสอบเทียบระยะสเกลอัตโนมัตินี้ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ในขณะนี้การพัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องให้สามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ตามที่เราต้องการนั้นยังทำงานได้ไม่ด้นัก เนื่องจากระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรมยังไม่เพียงพอ อีกทั้งขาดเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยีทาง

ด้านการวิเคราะห์ภาพ (image processing) เก็บภาพข้อมูล

งานวิจัยนี้ผู้วิจัยต้องการให้เครื่องมือสอบเทียบระยะสเกลอัตโนมัตินี้เป็นเครื่องต้นแบบอย่างแท้จริง หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเครื่องสอบเทียบระยะสเกลนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

