

สารบัญ

คำนำ

การพัฒนาอุตสาหกรรม

- การเพิ่มผลผลิต
- การบริหารการผลิตสู่ระดับโลก
- การบริหารคุณภาพ
 - QC, QCC
 - TQC, TQM, QA

ปัจจัยพื้นฐานสู่การเพิ่มผลผลิต

- การบริหารงาน
 - 5ส
 - Kaisen
 - ลดต้นทุน
 - TPM
- การบริหารคน
 - ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ บทบาทหัวหน้างาน
 - จิตวิทยาการบริหาร
 - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 - การสื่อสารและการสั่งการ
- ความปลอดภัย

หน้า

1-8

7-9

10-22

23-53

54-67

68-81

การมีส่วนร่วม
ของผู้ประกอบการ

ความจำเป็น
ของ TPM
TQC TQM

ZERO DEFECT ZERO BREAKDOWN ZERO ACCIDENT ZERO INVENTORY

ชื่อ

17 มี.ย. 47

SM2 แผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาเอสเอ็มอี

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของ SME

กลยุทธ์การดำเนินงานที่การแข่งกันอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องคุณภาพ (Quality) ต้นทุน (Cost) และการจัดส่ง (Delivery)

เอกสารชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการศึกษานโยบายและองค์ความรู้ สำหรับผู้ประกอบการในภาคต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อใช้ทำเป็นแนวทางและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมของภาค รวมทั้งวางแผนเพื่อจัดฝึกอบรม ติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการทำงานของประเทศต่อไป

BSTI DEPT. OF SCIENCE SERVICE
สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ



1110002620

658.022

เลขหมู่ พ 717
2549
เลขทะเบียน 11837
วันที่ 18, ส.ย. 2547

0032-05960

รศ. พูลพร แสงบางปลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย