


ปีที่ ๓๔ สัปดาห์ที่ ๑๒๐๕ วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ๙๖๗ ๓๐

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

‘พุกซิมา’

วิกฤตในวิกฤตที่ญี่ปุ่น



ภาพแสดงให้เห็นโครงการสร้างภายในของเดบ皮ร์กอนป์ร์มาณูของโรงไฟฟ้า พุกซิมา ไดอิจิ ที่มีการป้องกัน ๓ ชั้น ทั้งท่อครอบแยกเชื่อม เหล็กที่เรียกว่าแทกและบีก์ร์น์ และแนวป้องกันชั้นใน หรือไพรมารี คอนเทนเนอร์ กับแนวป้องกันชั้นนอก หรือเขคันดาวรี คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นส่วนที่จะบีดออกจนหลังคาและกำแพงบางส่วนเสียหาย

๖๖ ผู้ดินไหวที่บีเวนนอกชายฝั่งจังหวัด มิยาจิ ด้านตะวันออกของญี่ปุ่นรุนแรงมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศถึง 9.0 วิกเตอร์ นอกจากจะทำให้เกิดดินนามิ ที่กำลังลัดเลี้ยวเข้าไปในแผ่นดินกว่า 15 กิโลเมตรแล้ว จนกลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ของสังคมญี่ปุ่นแล้ว ยังก่อให้เกิดปุ๋ยหากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อย่างน้อย 2 ในจำนวนห้าแห่ง 4 โรงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับอุดตุนยักษ์กลางแผ่นดินใหญ่

ตอนนี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง 2 โรง คือ “พุกซิมา ไดอิจิ” กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ “พุกซิมา ไดบี” ซึ่งล้วนตั้งอยู่ในพื้นที่ช่ายที่ทางใต้ในจังหวัดพุกซิมา ห่างจากกันและกันเพียง 16 กิโลเมตร

ต่อไปนี้คือ ข้อมูลเท่าที่มีการแหลก และข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น และสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตรุนแรงขนาดไหน

● วิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พึ่งพาไฟฟ้าจากพลังงาน

นิวเคลียร์สูงมาก คิดเป็นสัดส่วนถึง 20 เมอร์เซ็นต์ ของไฟฟ้าที่ใช้กันอยู่ทั่วประเทศ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นมีอยู่ทั้งสิ้น ๕๖ โรง ก่อสร้างและใช้งานแบบของเดบ皮ร์กอนน์แตกต่างกันออกไป

ในพื้นที่บีเวนนิวมหะเลขายฝั่งด้านตะวันออก ใกล้เคียงกับอุดตุนยักษ์กลางแผ่นดินใหญ่เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่รวม ๔ โรง ๒ โรงตั้งอยู่ในเขตจังหวัด พุกซิมา อีก ๑ โรง ตั้งอยู่ที่เมืองโโนะนากะ ทางเหนือขึ้นไป ๑๒๐ กิโลเมตร (จากพุกซิมา) ในเขตจังหวัดมิยาจิ อีก ๑ โรงตั้งอยู่ที่เมืองมิโคะ ในเขตจังหวัดอิวาบากิ ตั้งจากพุกซิมาลงมาทางใต้ราว ๑๐๐ กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว ๑๒๐ กิโลเมตร

ในโรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีเดบ皮ร์กอนป์ร์มาณูอยู่ ๓ เตา ทำให้หินร้อนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสีนามิอย่างหนักในครั้งนี้มีเดบ皮ร์กอนน์นิวเคลียร์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่รวมทั้งสิ้น ๑๒ โรง

เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวในวันที่ ๑๑ มีนาคม นั้น เดบ皮ร์กอนน์ ๑๑ จาก ๑๒ เตา ใน ๔ โรงไฟฟ้า ปิดระบบปฏิบัติการลง ตามที่ถูกโปรแกรมเอาไว้ให้ทำเช่นนั้น

ปุ่ยหาก็ขึ้นกับโรงไฟฟ้า ๒ โรง ที่พุกซิมา สถานที่เป็นเพาะปลูกเดบ皮ร์กอนป์ร์มาณู ลงแล้ว ระบบหล่อเย็น ซึ่งจำเป็นต้องทำงานอยู่ตามปกติ เพื่อรักษาความร้อนออกจากแกนบีก์ร์น์ให้เร็วที่สุด กลับไม่สามารถ

สถานการณ์ตกอยู่ในสภาพวิกฤตเมื่อเกิดระเบิดขึ้นที่เดบ皮ร์กอนน์หมายเลข ๑ ของโรงไฟฟ้าพุกซิมา ไดอิจิ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม

● ‘สเดชัน แมลล์แวร์’

๑๔ มีนาคม บริษัท โตเกียว อิเลคทริค พาวเวอร์ หรือเทบโกะ ผู้บริหารโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ห้าแห่งแต่ลงว่า พวกเขารถสามารถพัฒนาระบบท่อเย็นของเดบ皮ร์กอนน์ ๒ ในจำนวน ๓ เตา ของโรงไฟฟ้า พุกซิมา ได้น ได้สำเร็จ

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม เทปโก แหลงว่า เดปฏิกรณ์พั้งหมดที่ໄวงไฟฟ้าโโน กาเว ซึ่งระบบหล่อเย็นล้มเหลว ก่อนหน้านี้ นั้น สามารถพั้นระบบส่วนรองขึ้นมาทำงานได้ สำเร็จ

ตั้งนั้น ในเวลานี้จึงมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
โรงไฟฟ้าเพียง 2 โรง และเดินทางไปกรุงรัตน์รวม
ทั้งหมด 4 เดือน

สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กปฐมวัยนั้นมายังเช่น 1. 2 และ 3 ของโรงไฟฟ้าฟุคชิกิม่า ได้อธิบายกับฟุคชิกิม่า ให้ใน อีก 1 เดือนนั้น ก้าววิชาการด้านมนุษย์ เรียกว่า “เด็กขึ้น แมตติคเอาร์”

"สเดชัน แบล็คເອົາ" ຕີ່ຄວາມພາກທີ່ເຕາ
ປັງການໃນມີກະແສໄພຟ້າສໍາຫວັນປຸ່ອນໃຫ້ຮະບນ
ທຳກຳໄດ້ຕາມປົກຕົວໂດຍເສື່ອເງິນ

เดาภิกรณ์ทั้งหมดในโรงไฟฟ้าที่เกิดปัญหา
ทั้งที่ได้อธิ แล้วดูนั้น เป็นเดาภิกรณ์นิด
"น้อยจัง วอเทอร์ รีแอคเตอร์" กล่าวคือเป็นเดา-
ชนิดที่ใช้น้ำเป็นหลัก อาศัยความร้อนสูงที่เกิด^{จาก}
จากการแตกตัวของยูเรเนียมตามปฏิกิริยา
นิวเคลียร์ ทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำไปในหมุน
กังหันไอน้ำ (เทอร์บิน) ของเครื่องกำนันไฟฟ้า
อีกต่อหนึ่ง

ระบบดังกล่าวมีจุดเด่นคือมีกระบวนการหล่อเย็นเพื่อความคงอยู่ของแกนปฏิกรณ์ (คอร์) ในให้สูงเกินไปจนถึงระดับที่ทำให้แท่งเชื้อเพลิง (พิวออล รีดด์) หลอมละลาย

โดยปกติแล้ว เด็กปีก่อนแต่ละเด็กจะใช้กระแสงไฟพ้าป้อนเข้าไปให้ระบบหล่อเย็นดังกล่าวทำงาน ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ หรือไม่สามารถใช้กระแสงไฟพ้าจากภายนอกได้ เหมือนเช่นกรณีที่เกิดขึ้นจากการที่แผ่นดินไหวทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ระบบสำรองของเด็กปีก่อนจะทำงาน

ระบบสื่อสารที่จะทำงานโดยอัตโนมัติตั้งก่อนวันนั้นคือ เครื่องบันไฟที่ใช้น้ำมันดีเซล ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนให้วงบันกล่อเย็น ทำงานโดยเฉพาะ

ระบบดังกล่าวเน้นดองทำงานอย่างต่อเนื่อง หลังจากการปิดการทำงานของเคาร์บิกรัน เนื่องเพราจะต้องทำให้ แห้งเชื้อเพลิง ในแกน ปิกิรัน มีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา

ແຜ່ນດີໃຫວຽວແງ້ ທ້າໃຫ້ໄພພໍາຈາກຍ
ນອກໄນສໍາມາລົບອຸນໃຫວະນທລ່ອເນີນໄດ້ ສິນາມີ
ຽວແງ້ທີ່ກີດຊັ້ນຕາມທັງມາທໍາໃຫວະນສ່ວອງ
ເພື່ອຫາຍ ເຄື່ອງປັ້ນໄປໃຫງານໄປໄດ້ເຂັ້ມັນ

ไม่ไฟฟ้าทั้งภายนอก ภายใน ใช้งาน นั่นคือ
สภาวะ “สตูดี้ แอนด์ ลีฟ เอ้าร์ท”

ที่ทำให้เกิดความมั่นคงสมสูงขึ้น จนเชื่อว่า
ทำให้เกิดการหล่อละลายบางส่วนของแกน
ปฏิกรณ์เข้มแข็ง

● ระบบคิดที่ฟคชนา ได้อธิ

เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบหล่อเย็นของ เตาปฏิกรณ์ ที่มันกาวเทาศาสส์ตอร์ฟูบีนใช้เครื่อง ปั๊นไฟฟ้าชัวร์คราวที่จัดตั้งขึ้น สูบน้ำทะลอดึง เข้าไปในระบบหล่อเย็น หวังให้มั่นคงท่าหน้าที่แทน ระบบหล่อเย็นภายในที่ไม่ทำงาน

เพื่อซื้อเวลาให้ความร้อนสูงที่เกิดขึ้นและค่อยๆ เย็นลงเมื่อไม่มีการแตกตัว เป็นลงมาก พหุที่จะไม่ทำให้แกนปฏิกรณ์หลุดละลาย

ข้อเท็จจริงที่ว่าเกิดความเบิกบานกับเดาปฏิกรณ์หมายເລີ່ມ 1 ແລະເຕາມปฏิกรณ์หมายເລີ່ມ 3 ຂອງໄວ້ພັກຖຸຂຶ້ນ ໄດ້ອີຈີ ນັ້ນ ໂມໂຕໃຫ້ນີ້ເຊື້ອວ່າ
ຄວາມຄຳທຳກົງລົງຄໍາເປັນພຸດຍໃໝ່ ເພົ່າມີເວລັກ
ໃນຂະນະທີ່ນັ້ນກິවຫຍາສາສົດຮູ່ປົ່ງປົກແລະເຫັນໄດ້ເອງ

เชื่อว่าหากเข้าควบคุมสถานการณ์ได้ชนิดที่ยัง “เอาอยู่” ได้ในเวลานี้

แต่นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญอีกกลุ่มหนึ่งเชื่อว่า การระเบิดหั้งที่เกิดขึ้นกับเดปปฏิกริยานามัยเลข 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม กับเดปปฏิกริยานามัยเลข 3 เมื่อวันที่ 14 มีนาคมนั้น แสดงให้เห็นถึง “การหล่อละลายบางส่วน” ของแห่งเชื้อเพลิงใน “แกนปฏิกริยาน”

การทดลองละลายของแกนปฏิกรณ์เกิดขึ้น เมื่อเท่งเขือเพลิง หรือพิทีเอล ร้อน ไม่มีน้ำหล่อ เสียงในช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนมันเกิดทดลอง ละลาย ยิ่งทดลองละลาย ยิ่งข้อน เพราจะยิ่งก่อ ให้เกิดการแตกตัวของเขือเพลิงก้มมันตกพ รังสีที่ใช้ จนนำไปสู่การทดลองละลายของแกน ปฏิกรณ์โดยสมบูรณ์เกิดขึ้น

นักวิทยาศาสตร์วิ่งส่วน โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์อเมริกันซึ่งต่อต้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ ชี้ว่า นั่นเป็นข้อตอนแรกเริ่มของการก้าวไปสู่สถานการณ์แบบเดียวกับ “เชอร์โนบิล”

แต่ที่มันก็วิทยาศาสตร์อีกส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เชื่อมโยงอยู่กับ สำนักงานพัฒนาระบบราชการ ประจำเดือน (ไอเดอเรีย) ยังคงเชื่อถือถูกใจว่า ยังคงรับมือกับ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นอาจเกิดขึ้นจากการหล่อละลายบางส่วนของแกนปฏิกรณ์ แต่ระบบหล่อเย็นใหม่ด้วยน้ำห้ามเลยังใช้งานได้อยู่

เหตุรุ่งเบิดที่เกิดขึ้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ “กระบวนการ” ฉีดเข้าหัวเหล็กไป ปล่อยให้ความร้อนท้าให้เป็นไอ แล้วใช้ท่อระบายความร้อนระบายออกสู่อากาศภายนอก

แต่ถ้าการจัดน้ำประปาเพื่อชั้นเวลาหนึ่งอาจไม่อยู่
เกิดการหลอมละลายทั้งแกนขั้นมา

● 'เจเนอร์ล อีเลคทริค มาร์ค-1'

ເທົາປົງກຣະນີທີ່ໄດ້ອີຈິຕັ້ງໜຸມດ ເປັນເທົາປົງກຣະນີ
ທີ່ອຳນວຍແບບໂຄນວິຊັ້ນ ເຈົ້າອວັດ ອືເລເຄຫວີກ (ຈີ້ວີ)

แท่งสหราชูปเมริค เป็นเดาปฏิกรณ์แนวตั้ง
แกนปฏิกรณ์ตั้งตรงอยู่ตรงกลาง เวียงกันว่า
“เจเนอวัล อีเคนท์วิค มาร์ค-1”

แกนปฏิกรณ์คือส่วนบรรจุแท่งเชือเพลิง ซึ่ง
ถือเป็นการป้องกันชั้นในสุด แกนดังกล่าวถูกหุ้ม
ด้วยลิ่ฟที่เรียกว่า “ไฟวาร์ คอนเทนเนอร์” เวส
เซล” ซึ่งสร้างจากคอนกรีตหนาห้ามมิลลิเมตรถ้าหัก หัก^{หัก}
สองส่วนถูกครอบด้วยอาการหักหง่านที่ประกอน^{หักหง่าน}
ชั้นเป็นเด็กปฏิกรณ์อีกชั้น เรียกว่า “เยคันครี^{เยคัน}
คอนเทนเนอร์”

ด้านล่างของแผนปฏิกรณ์คือส่วนที่ใช้สำหรับ
ระบายน้ำดัน และความร้อนที่เกิดขึ้นภายใน
แผนปฏิกรณ์เรียกว่า “ทองสี”

เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมื่อมีการอัดน้ำทะลุเข้าไป
เพื่อระบายน้ำร้อน ถึงที่ก่อสร้างบนอุกมา
เด็มไปด้วยไออกเรน ที่เมื่อสะสมมากๆ เข้า
ภายใน “แซคันดาร์ คอนเทนเนอร์” ก็ทำให้เกิด
ระเบิดขึ้น หลังจากและก้าวแพลงส่วนนอกของ
อาคารแซคันดาร์ คอนเทนเนอร์ เหตุการณ์ที่ได้รับ
ความเสียหาย

แต่ด้วย “แผนปฏิกรณ์” และ “ไฟร์มาร์ คอน
เทนเนอร์” ยังคงอยู่เป็นปกติ ไม่ได้เสียหาย

โจเซฟ โอทัมาน นักวิทยาศาสตร์วิจัยแห่ง
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (เอ็มไอที)
ยืนยันว่า “เจเนอรัล อิเลคทริค มาร์ค-1” ถูก
ออกแบบมาให้มี “แผนปฏิกรณ์” ที่สามารถ
ป้องกัน “การหลอมละลายโดยสมบูรณ์” ของ
แหล่งเชื้อเพลิงภายในได้

ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเชื่อว่า
การที่ปราฏสารกัมมันตภาพรังสีเพิ่มขึ้นใน
บรรยากาศโดยรอบ แสดงให้เห็นว่าเกิดการ
หลอมละลายบางส่วนขึ้นแล้ว

และถ้าหากเกิดการหลอมละลาย “หักหมด”
เกิดขึ้น แรงดันอากาศจะเกิดสะสมขึ้นในด้าน
ล่างสุดของเตาปฏิกรณ์

เตาปฏิกรณ์อาจระเบิด กัมมันตภาพรังสีกว่า
100 ชนิด ที่เกิดขึ้นในกระบวนการแตกตัวของ
ยูเรเนียมจะทำให้พวยสูบบรรยากาศโดยรอบ

เมื่อนั้นหมายจะเกิดขึ้นตามมา