

14398


คบธุรุ่นใหม่

ระบบป้องกันไฟฟ้า-ไฟกระชากผู้มีอุบัติเหตุ

ร่วม 10 ปี ที่วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง นางชัชชน สุจิริตโสสิกิต และนางสุปรานี อุดมสิน สองผู้ร่วมทุนและผู้บริหารบริษัทเพาเวอร์คิว จำกัด และบริษัทพศินา จำกัด กลุ่คลือยู่กับเครื่องป้องกันไฟฟ้าและการกระชาก

โดยอาศัยประสบการณ์จากการเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องนำเข้าจากอเมริกา เก็บข้อมูลและประเมินความต้องการ ออกแบบและนำเข้าประยุกต์ให้เข้ากับระบบเมืองไทย จนเป็นผู้ผลิตระบบป้องกันไฟฟ้าและการกระชากในไทยในนาม เพาเวอร์คิว

คุณชัชชน กล่าวว่า ปัจจุบันอุปกรณ์ต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อย ๆ แต่หากเจอบั๊ฟไฟกระชากบ่อยครั้งเข้า จะทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือในโรงงาน ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท หรือแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐและเอกชนหลาย

แห่ง เห็นความสำคัญของปัญหานี้และใช้บริการจากเพาเวอร์คิวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะองค์กรที่ใช้ระบบไอที อุปกรณ์สื่อสาร เครื่องล่งสัญญาณ เครื่องใช้ไฟฟ้า แต่สินค้ามีมือคนไทยตัวนึงก็ยังไม่อาจเรียกความเชื่อมั่นจากต่างประเทศได้ เพราะไทยไม่ใช่เจ้าแห่งเทคโนโลยี

สองผู้บริหารทั้งสอง




ชัชชน สุจิริตโสสิกิต และสุปรานี อุดมสิน

ไทยแลนด์ เอ็กซิบิชั่น 2002 ที่นิทรรศการโซนเนสเบิร์ก แอดวิค้าได้ เพื่อขอมาตรฐาน SABS ใช้เป็นมาตรฐานการรับรองต่อมาตรฐานคุณภาพระดับโลก

อย่างหาคำตอบเรื่องไฟกระชาก อีเมลไปสอบถามได้ที่ chatchom@powerq.co.th.

ปราสาทนา ฉายประเสริฐ
prathana@dailynews.co.th



ไฟกระชาก หมายถึงมีกระแสเกินกว่า 220 โวลต์ ตรงข้ามกับไฟตกซึ่งมีกระแสไฟต่ำกว่า 220 โวลต์ ปัญหาไฟกระชากจึงเป็นศัตรูที่สำคัญของอุปกรณ์ที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า

ทุกรังที่ปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศ ปิด-เปิดคอมพิวเตอร์ เสียงอุปกรณ์ไฟฟ้า จะเกิดภาวะไฟกระชาก แต่จะไม่เกิดผลเสียทันที เพราะอุปกรณ์เหล่านั้นยังรับไหว แต่เมื่อสะสมนานวันเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือระบบต่าง ๆ รับไม่ไหวก็จะแสดงอาการอ่อนมาทันที

ระบบป้องกันไฟฟ้าและการกระชากผู้มีอุบัติเหตุในประเทศไทย จะช่วยกรองและปรับแรงดันของกระแสไฟฟ้าให้คงที่จนเกิดความเสถียร ช่วยยืดอายุการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ อาจจะเป็นสิ่งที่วัดไม่ได้ มองไม่เห็น และเป็นเรื่องทางวิศวกรรมไฟฟ้า แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว

