

สถานการณ์คุณภาพน้ำ

- คุณภาพแหล่งน้ำจืด ปี 2546 6
- คุณภาพแหล่งน้ำจืดในพื้นที่วิกฤติ 9
- คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ปี 2546 14
- คุณภาพสิ่งแวดล้อมชายหาดท่องเที่ยวและเกาะประจำปี 2546 17
- ทรายน้ำมันขึ้นฝั่งที่ชุมพร 20

แผน มาตรการและแนวทางการจัดการมลพิษทางน้ำ

- (ร่าง) แผนการจัดการน้ำเสียชุมชน 23
- (ร่าง) แผนการฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวม
และบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนทั่วประเทศ 26
- การดำเนินงานตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการผลิตที่สะอาด 28
- เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงฆ่าสัตว์ 30
- แนวทางการจัดการมลพิษจากการผลิตสุรากลั่นชุมชน 32
- ปัญหาคุณภาพน้ำเหนือสถานีสูบน้ำดิบสำแล 34
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 36

การพัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

- ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำในพื้นที่ท่าจีนตอนล่าง 39
- ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกรแปดริ้ว 41
- การใช้ระบบพืชเพื่อลดการระบายมลพิษจากนาข้าว 44

ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม

- พันธมิตรลุ่มน้ำท่าจีน 47
- เสริมสร้างความสำเร็จในการจัดการน้ำทิ้งสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 49

ภาคผนวก



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

BSTI DEPT. OF SCIENCE SERVICE
สำนักหอสมุด กรมวิทยาศาสตร์บริการ



1110010499

รายงานสถานการณ์มลพิษทางน้ำ

2546

เลขหมู่	368.7394
	ด 12
	2546 778/วค.
เลขทะเบียน	12419
วันที่	28 มี.ค. 2548

ด้วยมติให้ทบทวน
จาก
กระทรวงทรัพยากร

27 มี.ค. 2548

สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

กรมควบคุมมลพิษ